

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	210 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Superb	Model - doplňující informace	2,0 2 125kw DSG 2014
Karoserie	Kombi	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Nafta	Výkon	
Objem motoru		Emisní norma	
Stav tachometru	330 000 km	Rok výroby	2014
Datum první registrace		STK	

Rozšiřující údaje

Země původu		Barva	
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	0	Počet dveří	
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☒ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			

TEL: 774874693 OKR: KARLOVY VARY Rok výroby: 2014; Najeto: 330 000 Km; Obsah: 1968; 125 kW; Palivo: nafta; Výbava: 6 rychlostních stupňů automatická DSG 12x airbag ABS; ESP asistent rozjezdu do kopce (HSA) aut. klimatizace aut. převodovka autorádio bi-xenonové světlomety Natáčečí bluetooth CD přehrávač centrální dálkový centrální zamykání deaktivace airbagu spolujezdce dělená zadní sedadla denní svícení dvouzónová klimatizace el. okna el. seřiditelná sedadla el. zrcátka hlasové ovládání palubního počítače imobilizér indikátor parkování isofix klimatizovaná přihrádka LED denní svícení litá kola letní 19 a zimní 18 originál Skoda mlhovky multifunkční volant nastavitelný volant originál autorádio palubní počítač paměť nastavení sedadla řidiče parkovací senzory zadní; automat.parkování posilovač řízení protiprokluzový systém kol (ASR) přední pohon Priplatkové repro samostmívací zrcátka satelitní navigace senzor opotřebení brzdových destiček senzor stěračů senzor světel senzor tlaku v pneumatikách stabilizace podvozku (ESP) start-stop systém vypnut tažné zařízení tempomat tónovaná skla venkovní teploměr vyhřívaná sedadla vyhřívaná zrcátka výsuvné opěrky hlav výškově nastavitelná sedadla zadní loketní opěrka zadní stěrač zatmavená zadní skla. Automatická převodovka DSG dvouzónová automatická klimatizace; tempomat; satelitní navigace; kožená vyhřívaná sedadla s alcantrou; bi-xenonové světlomety; parkovací senzory.A teď - .Mlžení předních světlometů; nad třetím brzdovým světlem řez.

KARTA VOZU

Fotografie





