# KARTA VOZU

## Základní údaje

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena** | 250 000,00 Kč | | |
| **Skupina** | Osobní | **Stav** | |
| **Kategorie vozidla** | | **Značka** | Škoda |
| **Model** | Fabia | **Model - doplňující informace** | mpi 55 kw |
| **Karoserie** | Liftback | **Převodovka** | Manuální |
| **Počet rychlostí** | | **Pohon** | |
| **Palivo** | Benzín | **Výkon** | |
| **Objem motoru** | | **Emisní norma** | |
| **Stav tachometru** | 50 350 km | **Rok výroby** | 2018 |
| **Datum první registrace** | | **STK** | |

## Rozšiřující údaje

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Země původu** | | **Barva** | |
| **Provozní hmotnost** | | **Největší technicky přípustná hmotnost** | |
| **Spotřeba** | | | |
| **Počet míst k sezení** | 0 | **Počet dveří** | |
| □ **První majitel**<br>☒ **Nehavarované**<br>□ **Servisní knížka** | □ **COC list** | □ **Eko poplatek uhrazen**<br>□ **Protokol STK**<br>□ **Pro zdravotně postižené** | |

**Poznámka prodejce**

TEL: 776314057 OKR: PLZEN Jedná se o faceliftovaný model; který byl uveden do provozu v prosinci 2018. Automobil má najeto 50.350 km s průměrnou spotřebou přibližně 5 l/100 km; přičemž při dálkových jízdách dosahuje spotřeby až 4; 4 l/100 km. Pokud hledáte ekonomicky nenáročné auto; toto je přímo pro Vás. Jedná se o naprosto bezproblémový vůz; který bych si určitě ponechal i nadále. Bohužel jsem však kvůli omezenému pohybu nohou musel přejít na variantu s automatickou převodovkou. Provedené úkony během provozu: • Rok 2020: Výměna předního skla kvůli odraženému kameni. • Rok 2022: Lehké nedobrzdění na semaforu (vše opraveno v autorizovaném servisu) • Veškeré další garanční prohlídky byly provedeny pouze v autorizovaném servisu (lze ověřit v servisních záznamech výrobce) Co se týče výměny oleje a brzd; tyto úkony byly prováděny vždy před doporučenými intervaly. Výbava navíc: Hliníkové disky obuté celoročními pneumatikami DUNLOP 185/65 R15 Tónovaná/zatmavená zadní boční skla a sklo zavazadlového prostoru s homologovanou folií Plastová vana zavazadlového prostoru Držáky na nápoje; kapsy mezi sedadly; háčky a další praktické doplňky.

# KARTA VOZU

## Fotografie


















ŠKODA
7AI 1949


ŠKODA
FABIA
CZ
7AI 1949









16:16
92095 trip
50273 km
0.0 / SET









1/3

DEKRA

STK č. 3427
Tel.: 377 982 326
E-mail: info@stkprestice.cz

9. Název provozovatele:
DEKRA CZ a.s., B 1967 vedený u Městského soudu v Praze
Sídlo firmy:
Türkova 1001, 14900 Praha
Adresa provozovny:
Třída 1. máje 700, 33401 Přeštice

IČO: 49240188
DIČ: CZ49240188

**PROTOKOL č. CZ-3427-24-11-0565**
**o technické prohlídce**

Druh TP: pravidelná | Rozsah TP: plný | ID: 124825395

1. VIN (č. karoserie): TMBEB6NJ0KZ055633
2. Registrační značka a symbol státu: 7AI1949 CZ
4. Stav počítače ujeté vzdálenosti (km): 50304
Tovární značka: ŠKODA
Obchodní označení (typ): FABIA (5J)
Typ motoru: CHY
5. Kategorie vozidla: M1
Druh vozidla: OSOBNÍ AUTOMOBIL
Datum první registrace: 12.12.2018
Číslo ORV (dokladu): UAZ959207

Měření emisí provedla SME č. 54.06.06 dne 28.11.2024, č. protokolu CZ-540606-24-11-0446

6. ZÁVADY ZJIŠTĚNÉ NA VOZIDLE:

| | |
|---|---|
| **LEHKÉ (A) (počet závad)** | 0 |
| **VÁŽNÉ (B) (počet závad)** | 0 |
| **NEBEZPEČNÉ (C) (počet závad)** | 0 |

**Poznámky:**

3. Datum a místo prohlídky: **28.11.2024 Třída 1. máje 700, 33401 Přeštice**
7. Vozidlo je pro další provoz **způsobilé.**
8. Příští prohlídka musí být provedena do **28.11.2026**
9. Technickou prohlídku provedl kontrolní technik, osvědčení č.: KT00818
10. Vozidlo z hlediska evidenční kontroly **vyhovuje.**
Kontrolní nálepka **vylepena.**

S3427-24-11-0565

Za správnost: Razítko STK

podpis

Vygenerováno on-line systémem Vyhledaváč Vozů více na www.vyhledavacvozu.cz