

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	109 800,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Fabia	Model - doplňující informace	1,2 TSI,77kW,Elegance...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Benzín	Výkon	77 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	183 956 km	Rok výroby	2012
Datum první registrace	21.02.2012	STK	01.02.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Modrá
Provozní hmotnost	1 605 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	5,5 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Druhý majitel; Úvěr možný; Garantujeme původ vozu a počet najetých kilometrů; ověření Cebia. Koupeno nové v ČR; 2.Majitel; pravidelný servis v autorizovaném servisu; servisní knížka.Možnost prohlídky vozu Vaším mechanikem. Auto je velice hezké; technicky bez problémů!




KARTA VOZU

Výbava

CD přehrávač, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Imobilizér, Zámek řadící páky, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, Mlhovky, Denní svícení, Plnohodnotné rezervní kolo, Klimatizace aut. , Klimatizovaná přihrádka, Dělená zadní sedadla, Zadní stěrač, Vyhřívaná zadní sedadla, Výškově nastavitelná sedadla, Nastavitelná sedadla, Isofix, Airbag 6x, Palubní počítač, Parkovací asistent, Nastavitelný volant, Senzor opotřebení brzd. destiček, ABS, Senzor tlaku v pneumatikách, Venkovní teploměr, Tempomat, Posilovač řízení


KARTA VOZU

Fotografie









Údaje o vozidle

Identifikační číslo vozidla: **TMB-JN65-1C3124985**

Provozce: **5454J4 FABIA COM TSI ELE**

Minimální vybava: **LMG LF5Q-9585 EG 77KW CBZB**

Datum převzetí vozidla: **23.02.14**

Příjmení: **Michal**

Podpis kupujícího (viz Údaje o majiteli str. 2): **Michal**

Potvrzuji, že jsem uvedené vozidlo převzal v pořádku a že jsem byl seznámen se správným způsobem jeho používání a se záručními podmínkami.

Servisní doklad

Datum: **1.4.14** Stav km: **144**

Provedeno: ☒ ano ☐ ne

Výměna motorového oleje: ☒ ano ☐ ne

Použití motorový olej pro servisní intervaly QGI: ☒ ano ☐ ne

Inspekční servis: ☒ ano ☐ ne

Intervalový servis: ☒ ano ☐ ne

Kontrola poškození laku karoserie^H: ☒ ano ☐ ne

Výměna brzdové kapaliny: ☒ ano ☐ ne

Dodatečné každých 60 000 km nebo 4 roky: ☒ ano ☐ ne

Výměna palivového filtru: ☒ ano ☐ ne

Výměna zapalovacích svíček: ☒ ano ☐ ne

Výměna vložky vzduchového filtru: ☒ ano ☐ ne

Výměna oleje a olejového filtru v automatické převodovce DSG: ☒ ano ☐ ne

Výměna ozubeného řemene: ☒ ano ☐ ne

Výměna napínací kládky ozubeného řemene: ☒ ano ☐ ne

Prohlídka provedl: **AUTO Hlaváček a.s. Olomouc - Holice**

Razítko servisu SKODA: **Service**

Razítko servisu SKODA: **Service**

Příští servisní prohlídka: **Stav km: 2100 Datum: 9/2014**

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

Servisní doklad

Datum: **15.4.14** Stav km: **154**

Provedeno: ☒ ano ☐ ne

Výměna motorového oleje: ☒ ano ☐ ne

Použití motorový olej pro servisní intervaly QGI: ☒ ano ☐ ne

Inspekční servis: ☒ ano ☐ ne

Intervalový servis: ☒ ano ☐ ne

Kontrola poškození laku karoserie^H: ☒ ano ☐ ne

Výměna brzdové kapaliny: ☒ ano ☐ ne

Dodatečné každých 60 000 km nebo 4 roky: ☒ ano ☐ ne

Výměna palivového filtru: ☒ ano ☐ ne

Výměna zapalovacích svíček: ☒ ano ☐ ne

Výměna vložky vzduchového filtru: ☒ ano ☐ ne

Výměna oleje a olejového filtru v automatické převodovce DSG: ☒ ano ☐ ne

Výměna ozubeného řemene: ☒ ano ☐ ne

Výměna napínací kládky ozubeného řemene: ☒ ano ☐ ne

Prohlídka provedl: **AUTO Hlaváček a.s. Olomouc - Holice**

Razítko servisu SKODA: **Service**

Razítko servisu SKODA: **Service**

Příští servisní prohlídka: **Stav km: 1000 Datum: 9/2015**

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

Servisní doklad

Datum: **14.03.15** Stav km: **93912**

Provedeno: ☒ ano ☐ ne

Výměna motorového oleje: ☒ ano ☐ ne

Použití motorový olej pro servisní intervaly QGI: ☒ ano ☐ ne

Inspekční servis: ☒ ano ☐ ne

Intervalový servis: ☒ ano ☐ ne

Kontrola poškození laku karoserie^H: ☒ ano ☐ ne

Výměna brzdové kapaliny: ☒ ano ☐ ne

Dodatečné každých 60 000 km nebo 4 roky: ☒ ano ☐ ne

Výměna palivového filtru: ☒ ano ☐ ne

Výměna zapalovacích svíček: ☒ ano ☐ ne

Výměna vložky vzduchového filtru: ☒ ano ☐ ne

Výměna oleje a olejového filtru v automatické převodovce DSG: ☒ ano ☐ ne

Výměna ozubeného řemene: ☒ ano ☐ ne

Výměna napínací kládky ozubeného řemene: ☒ ano ☐ ne

Prohlídka provedl: **AUTO Hlaváček a.s. Olomouc - Holice**

Razítko servisu SKODA: **Service**

Razítko servisu SKODA: **Service**

Příští servisní prohlídka: **Stav km: 54 000 Datum: 4/2016**

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

Servisní doklad

Datum: **12.03.2016** Stav km: **53456**

Provedeno: ☒ ano ☐ ne

Výměna motorového oleje: ☒ ano ☐ ne

Použití motorový olej pro servisní intervaly QGI: ☒ ano ☐ ne

Inspekční servis: ☒ ano ☐ ne

Intervalový servis: ☒ ano ☐ ne

Kontrola poškození laku karoserie^H: ☒ ano ☐ ne

Výměna brzdové kapaliny: ☒ ano ☐ ne

Dodatečné každých 60 000 km nebo 4 roky: ☒ ano ☐ ne

Výměna palivového filtru: ☒ ano ☐ ne

Výměna zapalovacích svíček: ☒ ano ☐ ne

Výměna vložky vzduchového filtru: ☒ ano ☐ ne

Výměna oleje a olejového filtru v automatické převodovce DSG: ☒ ano ☐ ne

Výměna ozubeného řemene: ☒ ano ☐ ne

Výměna napínací kládky ozubeného řemene: ☒ ano ☐ ne

Prohlídka provedl: **AUTO Hlaváček a.s. Olomouc - Holice**

Razítko servisu SKODA: **Service**

Razítko servisu SKODA: **Service**

Příští servisní prohlídka: **Stav km: 60400 Datum: 5/2017**

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

[illegible][illegible]

cebia | AUTOTRACER

INSTRUKCE VYNUTENÉHO
12.03.2019

cebia | AUTOTRACER

VYNUTENÉHO
12.03.2019

Výpis z historie vozidla

Datum kopie z historie vozidla	20.03.2019
Datum poslední kopie	16.10.2019 10:05:14
Perioda	21.10.2018 10:05:14

Tento výpis z historie vozidla obsahuje všechny dostupné informace o vozidle, které byly zaznamenány v systému AUTOTRACER. Tento výpis z historie vozidla obsahuje všechny dostupné informace o vozidle, které byly zaznamenány v systému AUTOTRACER. Tento výpis z historie vozidla obsahuje všechny dostupné informace o vozidle, které byly zaznamenány v systému AUTOTRACER.

1. Základní údaje o vozidle

VIN
TMBLNEJFJC124985

☒ Vozidlo bylo v držení

Model vozidla	Model	Typ vozidla
ŠKODA	FRATIA	limuzína
Drův vozidla	Výkon	
1197 cm ³	77 kW	
Období	Datum výpisu	Datum 1. registrace
1197 cm ³	27.01.2012	21.10.2012

VAUTOTRACER | Registrace vozidla

2. Kontrola nejvyššího kilometru

Průběh výpisu z historie vozidla obsahuje všechny dostupné informace o vozidle, které byly zaznamenány v systému AUTOTRACER. Tento výpis z historie vozidla obsahuje všechny dostupné informace o vozidle, které byly zaznamenány v systému AUTOTRACER.

Opisovaný

V systému nejsou k dispozici žádné údaje o vozidle z historie vozidla.

Průběh v vozidle není průběh nejvyššího kilometru vozidla v čase, doplněný o všechny dostupné údaje o vozidle, které byly zaznamenány v systému AUTOTRACER. Tento výpis z historie vozidla obsahuje všechny dostupné informace o vozidle, které byly zaznamenány v systému AUTOTRACER.

© Cebia

Dokument vygenerován 16.10.2019 10:05

Stránka 1 z 18

© Cebia

Dokument vygenerován 16.10.2019 10:05

Stránka 1 z 18







