

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	322 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Sharan	Model - doplňující informace	2,0 TDI 110kw 2016
Karoserie	MPV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Nafta	Výkon	
Objem motoru		Emisní norma	
Stav tachometru	262 000 km	Rok výroby	2015
Datum první registrace		STK	

Rozšiřující údaje

Země původu		Barva
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost
Spotřeba		
Počet míst k sezení	0	Počet dveří
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen
☒ Nehavarované		☐ Protokol STK
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené



Poznámka prodejce

TEL: 602465628 OKR: BLANSKO Prodám VW Sharan 2.0tdi 110kw rv 12/2015 model 2016; najeto 262tis. km. Auto v krásném stavu; jak interiér tak exteriér; nehavarované; nelakované s pravidelným servisem. K autu servisní knížka; 2 klíče a veškerá dokumentace. Výbava comfortline; kožená sedadla tažné zařízení; manuální převodovka; 5ti místné. Takovaná pouze prémiová paliva; olej po 15tis. km. V roce 2023 dělané komplet rozvody s vodní pumpou; komplet brzdy; nová baterie; na podzim 2024 nové pneu; pravá poloosa; geometrie. V DE jeden majitel; v ČR 2 majitel od 2019. Při seriózním a rychlém jednání možná dohod

KARTA VOZU

Fotografie








Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☐ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☐ Dieselmotorschutzfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ Halbkupplung: Öl
☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 03.03.2017	☐ Zahnriemen
bei km-Stand: 80.115	☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 20A001516	☐
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
 136/42447 Autohaus Gerstenmaier Rastatt GmbH 76437 Rastatt	 136/42447 Autohaus Gerstenmaier Rastatt GmbH Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	Inspektion mit Öl + Zus.
oder	
am (Datum): 03.1.19	am (Datum): 03.1.19
oder	
bei (km-Stand): 90.000	bei (km-Stand): 90.000



Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☐ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotorschneidfilter
☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ Haldekupplung: Öl
☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☐ Reparaturempfehlung	☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 03. 10. 2017	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 98362	☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 201700455	☐
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
 136 / 42447 Autohaus Gerstenmaier Rastatt GmbH	 136 / 42447 Autohaus Gerstenmaier Rastatt GmbH
Stempel des Fachhändlers	Stempel des Volkswagen-Dealers
Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	
nach Service-Intervall-Anzeige	Inspektion mit Öl
oder	am (Datum): 01.19.
am (Datum): 10.19.	oder
oder	bei (km-Stand): 120000
bei (km-Stand): 10000	