

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	239 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	combi 2.0 TDI 4x4...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	4x4
Palivo	Nafta	Výkon	110 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	233 502 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace		STK	01.02.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Modrá
Provozní hmotnost	2 018 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarané	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			

KARTA VOZU

Výbava

Originální autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, Klimatizace aut. , ABS, ESP, Deaktivace airbagu spolujezdce, Isofix, Parkovací senzory zadní, Senzor tlaku v pneumatikách, Mlhovky, El. přední okna, Palubní počítač, Ostřikovače světlometů, Multifunkční volant, Litá kola, Klimatizovaná přihrádka, Start/Stop systém, Tažné zařízení, Tempomat, USB, Vyhřívaná zadní sedadla, Výškově nastavitelná sedadla, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Automatická uzávěrka diferenciálu


KARTA VOZU


Fotografie











Fahrzeugdaten		Datum der Auslieferung/Erstzulassung
Fahrzeug-Identifizierungsnummer (VIN)	TMBLJ7NE3E0025019 CKFC	220713
Fahrzeugtyp	SE54BY OCT COM ELE	EHRHARDT AG Niederlassung Skoda 98693 Ilmenau Büchelstr. 15-17 Tel. 0 36 77 / 46 80-150 Betriebs-Nr. 6376487 SKODA Partner Stempel und Unterschrift des Verkäufers Ich bestätige, dass ich das angegebene Fahrzeug im ordnungsgemäßen Zustand übernommen habe und mit dessen weiterer Handhabung sowie den Garantiebedingungen vertraut gemacht wurde. Unterschrift des Kunden
Getriebekennbuchstaben / Lacknummer / Innenausstattung / Motorleistung / Motorbuchstaben	PFM LQ5X-G0G0 HA 110KW CKFC	
Teilweise Fahrzeugbeschreibung	E0A 1D2 5S3 5RQ 1KS 6FF 1AT 3FA 1N3 1NL HH7 4UP 4R4 3NU 3GB 4X3 4A3 BZH J2D G16 BGV 9AK 8RM 7G0 1BD BGL 8X1 4K3 B01 7MJ GN2 3L3 9P5 G1A 7X1 9ZV BWH 3GN 7AA G01 L06 7P4 FOA 3S2 2UA	
triebsgewicht (in kg)		
brauch (in l/100 km) - innerorts / - kombiniert / - kombiniert (in g/km)		

Service-Nachweis		Kilometerstand
Datum: 11.03.2016	Kilometerstand: 29620	29620
Service-Ereignis	Durchgeführt	SKODA 2 Jahre Mobilitätsgarantie TMB: L77NE3E0025019 2420279 Service durchgeführt von: Ehrhardt AG SKODA Vertragshändler Büchelstr. 15-17, 98693 Ilmenau T 03677 4680-150, F 03677 4680-125 www.ah-ehrdardt.com Stempel des Fachbetriebs
Ölwechsel-Service	☒	
Inspektion mit Ölwechsel mit erweitertem Serviceumfang	☒	
Motoröl für das Service-Intervall Q16	☒	
Karosserie auf Lackschäden geprüft	☒	
Planmäßige Dichtungsmittelwechsel	☒	
Zusätzliche Servicearbeiten	☒	
Kraftstofffilterwechsel	☒	
Zündkerzenwechsel	☒	
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☒	
Zahnriemenwechsel	☒	
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒	
Halbex-Kupplung Ölwechsel	☒	
Staub- und Pollenfilterwechsel	☒	
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	Nächster Bremsflüssigkeitswechsel Datum: 07/2016

Service-Nachweis		Kilometerstand
Datum: 29.03.16	Kilometerstand: 41736	41736
Service-Ereignis	Durchgeführt	SKODA 1 Jahr Mobilitätsgarantie TMB: L77NE3E0025019 1785793 Service durchgeführt von: Ehrhardt AG SKODA Vertragshändler Büchelstr. 15-17, 98693 Ilmenau T 03677 4680-150, F 03677 4680-125 www.ah-ehrdardt.com Stempel des Fachbetriebs
Ölwechsel-Service	☒	
Inspektion mit Ölwechsel mit erweitertem Serviceumfang	☒	
Motoröl für das Service-Intervall Q16	☒	
Karosserie auf Lackschäden geprüft	☒	
Planmäßige Dichtungsmittelwechsel	☒	
Zusätzliche Servicearbeiten	☒	
Kraftstofffilterwechsel	☒	
Zündkerzenwechsel	☒	
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☒	
Zahnriemenwechsel	☒	
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒	
Halbex-Kupplung Ölwechsel	☒	
Staub- und Pollenfilterwechsel	☒	
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	Nächster Bremsflüssigkeitswechsel Datum: 07/2016

Service-Nachweis

Datum: 3.04.17

Service-Ereignis

Ölwechsel-Service

Inspektion

mit Ölwechsel

mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Intervall Q15

Karosserie auf Lackschäden prüfen

Panzenstift: Dichtungsmittelwechsel

Zusätzliche Servicearbeiten

Kraftstofffilterwechsel

Zündkerzenwechsel

Filtereinsatzwechsel

Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollewechsel

Halbex-Kupplung: Ölwechsel

Staub- und Pollenfilterwechsel

km-Stand: 60003

Durchge-
führt

ja ☒ nein ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

Service durchgeführt von:

Stempel des Fachbetriebs

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel

Datum: 04/19

Bremsflüssigkeitswechsel

Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichelt, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt werden.

Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden » Seite 17.

16 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 04.05.2018

km-Stand: 87341

Service-Ereignis

Ölwechsel-Service
Inspektion
mit Ölwechsel
mit erweitertem Serviceumfang

Durchge- führt

ja nein
☒ ☐
☒ ☐
☒ ☐
☒ ☐

Mobilitätsgarantie*

Motoröl für das Service-Intervall Q16
Karosserie auf Leertischen geprüft
Pannenset, Dichtungsmittelwechsel

☒ ☐
☒ ☐
☒ ☐
☒ ☐

Stempel des SKODA Partners / SKODA Servicepartners

Zusätzliche Servicearbeiten

Kraftstofffilterwechsel
Zündkerzenwechsel
Luftfiltereinsatzwechsel
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe
Zahnriemenwechsel
Zahnriemen-Spannrollenwechsel
Halbex-Kupplung, Ölwechsel
Staub- und Pollenfilterwechsel

☐ ☒
☐ ☒
☐ ☒
☐ ☒
☐ ☒
☐ ☒
☐ ☒
☐ ☒

Service durchgeführt von:

Kfz-Werkstatt Arnold
Heydaer Straße 20
99338 Plau / Thüringen

Stempel des Fachbetriebs

Bremsflüssigkeitswechsel

☐ ☒

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel

Datum: 04.10.19

* Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechende Bedingungen nicht erfüllt wurden.

† Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden → Seite 19.

18 Service-Nachweise

Service-Nachweis		km-Stand:	
Datum:	29.2.2023	205048	
Service-Ereignis		Durchge- führt	
Olwechsel-Service		ja	nein
Inspektion		☐	☐
mit Ölwechsel		☐	☐
mit erweitertem Serviceumfang		☐	☐
Motoröl für das Service-Intervall Q16		☐	☐
Karosserie auf Lacksschäden prüfen*		☐	☐
Pannensets, Dichtungsmitelwechsel		☐	☐
Zusätzliche Servicearbeiten		☐	☐
Kraftstofffilterwechsel		☐	☐
Zündkerzenwechsel		☐	☐
Luftfiltereinatzwechsel		☐	☐
Öl- und Offfilterwechsel im automatischen Getriebe		☐	☐
Zahnriemenwechsel		☐	☐
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	WAPUL	☒	☐
Halbex-Kupplung; Ölwechsel		☐	☐
Staub- und Pollenfilterwechsel		☐	☐
Bremsschüssigkeitwechsel		☐	☐
* Bei Beschädigung des Lacksschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden = Seite 21.		MOBILITÄTSGARANTIE*  GmbH & Co.-KG 081 Ichtershäuser Str. 34 99310 Arnstadt Tele. 01806 272728081 achbetriebs Nächster Bremsschüssigkeitwechsel Datum:	

* Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Käschchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die ersten Bedingungen nicht erfüllt wurden.

* Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden = Seite 21.