

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	479 999,00 Kč		
Skupina	Užitková	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Opel
Model	Movano	Model - doplňující informace	2,3 CDTi DPH TZ (2500kg)...
Karoserie	Odstavný vyklápěč	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Nafta	Výkon	107 kW
Objem motoru	2299 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	118 047 km	Rok výroby	2018
Datum první registrace	20.11.2018	STK	01.02.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Jiná
Provozní hmotnost	3 500 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	3	Počet dveří	2
☐ První majitel ☒ Nehavarované ☒ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Druhý majitel; 2 x klíče od vozidla; dovoz nehavarovaného vozidla z Německa - nová STK v ČR; celá servisní historie vozidla; zimní pneumatiky na vozidle (2 x nové + 2x 80%); možnost odpočtu DPH; vše funkční

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 2x, ABS, Originální autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, El. přední okna, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), ESP, Tažné zařízení, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče


KARTA VOZU

Fotografie













16 Korrosionsschutz-Service

Die Grafik gilt für alle Modelle.

2. Inspektion
Fahrzeug OK
Ja ☒ Nein ☐
Fahrzeug repariert
Ja ☐ Nein ☐
Unfall- / Karosseriebeschaden gemäß
Opel Richtlinien repariert
Ja ☐ Nein ☐
Bemerkungen

Datum
17.02.2022
km
81020

Prüfergebnis durch das entsprechende Symbol kennzeichnen:
● Stein Schlag
○ Delle / Beule
+ Kratzer
■ Karosserie-Beschädigungen
Lackschäden
▶ Unterbodenschutz beschädigt


L0010783

Autorisierter Opel Service Partner
Stimmer und Partner
Autoservice
Wolfsmeier 54
Telefon 0871 278840
Telefax 0871 278840

Prüfer
● S
○ D
+ K

Korrosionsschutz-Service 15

Die Grafik gilt für alle Modelle.



1. Inspektion
 Fahrzeug OK
 Ja ☒ Nein ☐
 Fahrzeug repariert
 Ja ☐ Nein ☐
 Unfall- / Karosserieschaden gemäß
 Opel Richtlinien repariert
 Ja ☐ Nein ☐
 Bemerkungen

Datum 24.09.2020
 km 34614


L0010783

Prüfergebnis durch das entsprechende Symbol kennzeichnen:
 ● Steinschlag ■ Karosserie-Beschädigungen
 ○ Delle / Beule # Lackschäden
 + Kratzer ▶ Unterbodenschutz beschädigt

Autorisierter Opel Service Partner
 Stempel und Unterschrift
Autohaus Sieber GmbH
 Fischerstr. 29 84130 Deggendorf
 Telefon 08731 - 50 66 0
 Telefax 08731 - 50 66 30

Internationale Garantie-Urkunde 3

Internationale Garantie-Urkunde

Autorisiert: **Autohaus Sieber GmbH**
 Stempel: 
 Wiednerstr. 54 84234 Landshut
 Telefon 0871 - 27 69 49 0
 Telefax 0871 - 27 69 49 30

1. Besitzer
 Fahrzeug-Modell Morano
 Fahrzeug-Identifizierungsnummer W0014SS6064B16389
 Kundenname / -nummer Baugeschäft Thomas Widmer
 Amtliches Kennzeichen _____

Ort, Datum Landshut, 19.11.18

2. Besitzer
 Kundenname / -nummer _____
 Amtliches Kennzeichen _____

3. Besitzer
 Kundenname / -nummer _____
 Amtliches Kennzeichen _____

4. Besitzer
 Kundenname / -nummer _____
 Amtliches Kennzeichen _____

Im Einklang mit den nationalen Datenschutzgesetzen speichert die Opel Automobile GmbH zum Zwecke der Kundenbetreuung personenbezogene Daten der Käufer neuer Opel Fahrzeuge.
 Diese Urkunde berechtigt Sie, jeden Opel Service Partner in Europa mit Serviceprüfungen und Garantietätigkeiten zu beauftragen.
 Die Garantie beginnt mit der Lieferung bzw. der Erstzulassung, je nachdem, welches dieser Ereignisse zuerst eintritt.

