

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	65 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Fiat
Model	Qubo	Model - doplňující informace	1.4i klima
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	54 kW
Objem motoru	1360 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	171 160 km	Rok výroby	2011
Datum první registrace	11.01.2011	STK	01.03.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Modrá
Provozní hmotnost	1 690 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
1. majitel; servisní historie; koupeno nové v ČR			

KARTA VOZU

Výbava

Originální autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, El. sklopná zrcátka, ABS, Imobilizér, Isofix, Multifunkční volant, Palubní počítač, El. přední okna, Mlhovky, Airbag 2x, Střešní nosič, USB, Výškově nastavitelná sedadla

KARTA VOZU

Fotografie









cebiamAUTOTRACER

VIN:ZFA2250000181396
cz.cebiam.com

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:5049350795

Datum aktivace kuponu:20. 01. 2025 14:16:27

Platnost do:19. 02. 2025 14:16:27

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravení bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle

VIN
ZFA2250000181396

Tovární značka
FIAT

Druh vozidla
osobní

Objem
1360 ccm

Model
QUBO

Palivo
benzín

Datum výroby
30. 08. 2010

Typ karoserie
kombi

Výkon
54 kW

Datum 1. registrace
11. 01. 2011

cebiamAUTOTRACER

VIN:ZFA2250000181396

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:
V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.
Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.

200 000 km

150 000 km

100 000 km

50 000 km

0 km

01/2012

01/2014

01/2016

01/2018

01/2020

01/2022

01/2024

neověřené období

• Dle výše škody lze poškození rozdělit do čtyř kategorií:

- Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
- Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/dražších vozidel.
- Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
- Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.

• Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího dokumentaci k poškození a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Číslo záznamu 1 / 2

Datum12/2016

ZeměČR

Výše škody5 108 CZK

Druh událostiPojistná událost

Evidovaná místa poškozeníČelní sklo

Číslo záznamu 2 / 2

Datum05/2020

ZeměČR

Výše škody6 413 CZK

Druh událostiPojistná událost

Evidovaná místa poškozeníČelní sklo

• V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojistovnám, nebo

Vygenerováno on-line systémem Vyhledaváč Vozů více na www.vyhledavacvozu.cz

6/6