

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	179 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Tiguan	Model - doplňující informace	1,4 TSI 4MOTION
Karoserie	SUV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Benzín	Výkon	110 kW
Objem motoru	1390 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	162 000 km	Rok výroby	2008
Datum první registrace	01.01.2008	STK	

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarané	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

První majitel; Leasing možný; Úvěr možný; NOVÝ SERVIS: KOMPLET ROZVODY VČETNĚ VODNÍ PUMPY. VIDEO PREZENTACI K TOMUTO VOZU SI MŮŽETE PROHLÉDNOUT NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH. <https://www.youtube.com/watch?v=zeIRjaRNbr0>


KARTA VOZU

Výbava

**Airbag 6x, Tažné zařízení, Posilovač řízení, Klimatizace dvouzónová, Klimatizace aut. ,
Litá kola, Palubní počítač, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Dálkové centrální zamykání,
Isofix, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Mlhovky, USB, CD přehrávač, Dělená zadní
sedadla, Tónovaná skla, Závěsné zařízení v TP**


KARTA VOZU

Fotografie









[illegible]

Heft 11 Serviceplan

Service-Nachweis 1

Durchgeführt wurde	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von	ja	nein
Ölwechsel Service			ATF		
Intervall Service			Ölge* Öl und Filter		
Inspektionen Service	☒		Folgebefahrer und -Anfragen		
Bremsschlingente Wechsel			Haken Kupplung Öl		
Längs-Querschnitt verschleiss	☒		Kurbelölfilter		
Diagnose			Leitfadenkarte		
km. Stand	4.2 1610		Befriederkommunikation		
Befriederkommunikation			Befriederkommunikation		
Reparaturanfragestellung			Nahe- und Polstellenversuche		
			Zahnriemen		
			Zusatzarbeiten		

Service durchgeführt am: 21.05.2010

Stempel des Volkswagen Partners

Heft 11 Serviceplan

Service-Nachweis 2

Durchgeführt wurde	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von	ja	nein
Ölwechsel Service	☒		ATF		
Intervall Service	☒		Ölge* Öl und Filter		
Inspektionen Service	☒		Folgebefahrer und -Anfragen		
Bremsschlingente Wechsel			Haken Kupplung Öl		
Längs-Querschnitt verschleiss	☒		Kurbelölfilter		
Diagnose			Leitfadenkarte		
km. Stand	09.06.12		Befriederkommunikation		
Befriederkommunikation			Befriederkommunikation		
Reparaturanfragestellung	☒		Nahe- und Polstellenversuche		
			Zahnriemen		
			Zusatzarbeiten		

Service durchgeführt am: 09.06.2012

Stempel des Volkswagen Partners

Bei nächsten Service-Ergebnisse

☐ Ölwechsel Service	☐ Zusatzarbeiten - Wechsel von
☐ Intervall Service	☐ Leitfadenkarte
☐ Inspektionen Service	☐ Befriederkommunikation
☐ Bremsschlingente Wechsel	☐ Zahnriemen
☐ Längs-Querschnitt verschleiss	☐ Zusatzarbeiten

Bei nächsten Service-Ergebnisse

☐ Ölwechsel Service	☐ Zusatzarbeiten - Wechsel von
☐ Intervall Service	☐ Leitfadenkarte
☐ Inspektionen Service	☐ Befriederkommunikation
☐ Bremsschlingente Wechsel	☐ Zahnriemen
☐ Längs-Querschnitt verschleiss	☐ Zusatzarbeiten