KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	119 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	**Stav**	Ojeté
Kategorie vozidla		**Značka**	Škoda
Model	Fabia	**Model - doplňující informace**	1.2 TSi Kombi AMBIENTE
Karoserie	Kombi	**Převodovka**	Manuální
Počet rychlostí		**Pohon**	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	**Výkon**	63 kW
Objem motoru	1197 ccm	**Emisní norma**	
Stav tachometru	147 136 km	**Rok výroby**	2010
Datum první registrace	15.11.2010	**STK**	08.09.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	**Barva**	Červená
Provozní hmotnost	1 136 kg	**Největší technicky přípustná hmotnost**	1 591 kg
Spotřeba	5 l		
Počet míst k sezení	5	**Počet dveří**	5

□ **První majitel**		□ **Eko poplatek uhrazen**
□ **Nehavarované**	□ **COC list**	□ **Protokol STK**
⊠ **Servisní knížka**		□ **Pro zdravotně postižené**

Poznámka prodejce

Servisní knížka, PO SERVISU ! 4X ZIMNÍ PNEU + DISKY V CENĚ VOZU !

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 4x, Autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Klimatizovaná přihrádka, Litá kola, Mlhovky, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Rezervní kolo, Senzor tlaku v pneumatikách, Střešní nosič, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie


















AC
ŠkodaAuto
SWING
MP3
AS
TP
KISS 101.1 MHz


ŠkodaAuto
SWING
MP3
AS
TP
19.0 °C
10:58
KISS 101.1 MHz
--CAS--
COUNTRY
KISS
MEDIA
RADIO
INFO







BRIDGESTONE


BRIDGESTONE




www.autoherc.cz
www.autoherc.cz


3/2025


TSI



107090
4122


Shell HELIX
AutoMax
Oleje a maziva
POSLEDNÍ VÝMĚNA PROVEDENA
při km: 147 120
MOTOROVÝ OLEJ
Shell Helix 5W-40
dne: 3/2025
PŘEVODOVÝ OLEJ
CHLADICÍ KAPALINA (účinnost do dne)
BRZDOVÁ KAPALINA
olejový filtr vyměněn ano ne
vzduchový filtr vyměněn ano ne
palivový filtr vyměněn ano ne
PŘÍŠTÍ VÝMĚNA
při km: 157120 nebo dne: 3/2026
www.automax-group.com


3/2025 147120
Shell HELIX
AutoMax
POSLEDNÍ VÝMĚNA PROVEDENA
MOTOROVÝ OLEJ
Shell Helix 5W-40
PŘEVODOVÝ OLEJ
CHLADICÍ KAPALINA
BRZDOVÁ KAPALINA


ŠkodaAuto


Údaje o vozidle
Identifikační číslo vozidla
TMBJM85J0B3123163
CBZA
Popis typu
5452F4 FABIA COM TSI AMB
Převodovka/lak/interiér/výkon motoru/motor
MFX B151 BB 63KW CBZA
Mimořádná výbava
EOA 1DO 5SL 5RQ 1KM 6FF 1AT 3FA
1N2 1NW H1F 4UE 4R2 3NC 4GU 4X1
4A0 8L5 J1P 7AA 8QG 6Y0 9AB BRE
7Q0 8DR 8QL 8X0 4K3 B03 G02 QN3
3L1 9P1 Q1A 7X0 9W0 BWB 7A0 3GA
GG2 7MG LO3 7P0 F0A 3S2
Datum převzetí vozidla:
15.11.10
auto hlaváček
Svatoplukova 14/563, 784 01 Litovel
tel.: 585 342 676 • DIČ: CZ6513180
Razítko a podpis prodávajícího
Potvrzuji, že jsem uvedené vozidlo převzal v pořádku a že jsem byl seznámen se správným způsobem jeho používání a se záručními podmínkami.
Podpis kupujícího (viz „Údaje o majiteli" str. 1)


Servisní doklady 17
Servisní doklad
Datum: 16. 11. 2011
Stav km: 4 189
Provedeno:
ano ne
Výměna motorového oleje
Použít motorový olej pro servisní intervaly QG1
Servisní prohlídka
Kontrola poškození laku karoserie
Výměna brzdové kapaliny
Výměna palivového filtru
Vyčištění zadních bubnových brzd
Výměna zapalovacích svíček
Výměna vložky vzduchového filtru
Výměna ATF (oleje) v automatické převodovce
Výměna ozubeného řemene
Výměna napínací kladky ozubeného řemene
Prohlídku provedl:
Záruka mobility
ŠKODA Servis
AUTOSHOP PAULUS, spol. s r.o. Kroměříž
MOTOR 2000
Razítko servisu Škoda
Razítko servisu Škoda
Příští servisní prohlídka:
Stav km: 19 189
Datum: 16. 11. 2012
(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)



Servisní doklady 19

Servisní doklad

Datum: 16. 11. 2012 Stav km: 10 122

Provedeno:	ano	ne
Výměna motorového oleje	☒	☐
Použít motorový olej pro servisní intervaly QG1	☐	☒
Servisní prohlídka	☒	☐
Kontrola poškození laku karoserie[b]	☒	☐
Výměna brzdové kapaliny	☒	☐
Výměna palivového filtru	☐	☒
Vyčištění zadních bubnových brzd	☐	☒
Výměna zapalovacích svíček	☐	☒
Výměna vložky vzduchového filtru	☐	☒
Výměna ATF (oleje) v automatické převodovce	☐	☒
Výměna ozubeného řemene	☐	☒
Výměna napínací kladky ozubeného řemene	☐	☒


Prohlídku provedl: ŠKODA Service AUTOSHOP PAULUS, spol. s r.o. Kroměříž A0327260 Razítko servisu Škoda

Záruka mobility[a] ŠKODA Service AUTOSHOP PAULUS, spol. s r.o. Kroměříž A0327260 Razítko servisu Škoda

Brzdy TXT

Příští servisní prohlídka: Stav km: 25 122 Datum: 16. 11. 2013 (podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

[a] V tomto políčku potvrdíte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko proškrtněte.
[b] Potvrďte neporušenost antikorozní ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte ⇒ strana 20, „Kontrola antikorozní ochrany karoserie".



Servisní doklady 21

Servisní doklad

Datum: 25. 6. 2014 Stav km: 23 851


Provedeno:	ano	ne
Výměna motorového oleje	☒	☐
Použít motorový olej pro servisní intervaly QG1	☐	☒
Servisní prohlídka	☒	☐
Kontrola poškození laku karoserie[b]	☒	☐
Výměna brzdové kapaliny	☒	☐
Výměna palivového filtru	☐	☒
Vyčištění zadních bubnových brzd	☐	☒
Výměna zapalovacích svíček	☐	☒
Výměna vložky vzduchového filtru	☐	☒
Výměna ATF (oleje) v automatické převodovce	☐	☒
Výměna ozubeného řemene	☐	☒
Výměna napínací kladky ozubeného řemene	☐	☒

Prohlídku provedl: ŠKODA Service AUTOSHOP PAULUS, spol. s r.o. Kroměříž A0327260 Razítko servisu Škoda

Záruka mobility[a] Razítko servisu Škoda

Příští servisní prohlídka: Stav km: 38 851 Datum: 25. 6. 2015 (podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

[a] V tomto políčku potvrdíte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko proškrtněte.
[b] Potvrďte neporušenost antikorozní ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte ⇒ strana 22, „Kontrola antikorozní ochrany karoserie".



Servisní doklady 23

Servisní doklad

Datum: 24. 7. 2015 Stav km: 31 043

Provedeno:	ano	ne
Výměna motorového oleje	☒	☐
Použít motorový olej pro servisní intervaly QG1	☐	☒
Servisní prohlídka	☒	☐
Kontrola poškození laku karoserie[b]	☒	☐
Výměna brzdové kapaliny	☐	☒
Výměna palivového filtru	☐	☒
Vyčištění zadních bubnových brzd	☐	☒
Výměna zapalovacích svíček	☐	☒
Výměna vložky vzduchového filtru	☒	☐
Výměna ATF (oleje) v automatické převodovce	☐	☒
Výměna ozubeného řemene	☐	☒
Výměna napínací kladky ozubeného řemene	☐	☒

Prohlídku provedl: ŠKODA Service AUTOSHOP PAULUS, spol. s r.o. Kroměříž A0327260 Razítko servisu Škoda

Záruka mobility[a] Razítko servisu Škoda N/E

TXT

Příští servisní prohlídka: Stav km: 70 050 Datum: 24. 7. 2016 (podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

[a] V tomto políčku potvrdíte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko proškrtněte.
[b] Potvrďte neporušenost antikorozní ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte ⇒ strana 24, „Kontrola antikorozní ochrany karoserie".



Servisní doklady 25

Servisní doklad

Datum: 24.10.2016 Stav km: 47 443

Provedeno:	ano	ne
Výměna motorového oleje	☒	☐
Použít motorový olej pro servisní intervaly QG1	☐	☒
Servisní prohlídka	☒	☐
Kontrola poškození laku karoserie[b]	☒	☐
Výměna brzdové kapaliny	☒	☐
Výměna palivového filtru	☐	☒
Vyčištění zadních bubnových brzd	☐	☒
Výměna zapalovacích svíček	☐	☒
Výměna vložky vzduchového filtru	☐	☒
Výměna ATF (oleje) v automatické převodovce	☐	☒
Výměna ozubeného řemene	☒	☒
Výměna napínací kladky ozubeného řemene	☒	☒


Prohlídku provedl: ŠKODA Service AUTOSHOP PAULUS, spol. s r.o. Kroměříž A0327260 Razítko servisu Škoda

Záruka mobility[a] Razítko servisu Škoda N/E

TXT

Příští servisní prohlídka: Stav km: 62 443 Datum: 26. 9. 2017 (podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

[a] V tomto políčku potvrdíte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko proškrtněte.
[b] Potvrďte neporušenost antikorozní ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte ⇒ strana 26, „Kontrola antikorozní ochrany karoserie".



Servisní doklady 27

Servisní doklad

Datum: 26.9.2017 Stav km: 57 618 km


Provedeno:	ano	ne
Výměna motorového oleje	☒	☐
Použít motorový olej pro servisní intervaly QG1	☐	☒
Servisní prohlídka	☒	☐
Kontrola poškození laku karoserie[b]	☒	☐
Výměna brzdové kapaliny	☐	☒
Výměna palivového filtru	☐	☒
Vyčištění zadních bubnových brzd	☐	☒
Výměna zapalovacích svíček	☐	☒
Výměna vložky vzduchového filtru	☐	☒
Výměna ATF (oleje) v automatické převodovce	☐	☒
Výměna ozubeného řemene	☐	☒
Výměna napínací kladky ozubeného řemene	☐	☒

Prohlídku provedl: BAZAR ŠKODA VISTAmar s.r.o. Razítko servisu Škoda

Záruka mobility[a] Razítko servisu Škoda

Příští servisní prohlídka: Stav km: 72 618 km Datum: 26.9.2018 (podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

[a] V tomto políčku potvrdíte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko proškrtněte.
[b] Potvrďte neporušenost antikorozní ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte ⇒ strana 28, „Kontrola antikorozní ochrany karoserie".



Servisní doklady 29

Servisní doklad

Datum: 30.4.2018 Stav km: 72 618


Provedeno:	ano	ne
Výměna motorového oleje	☒	☐
Použít motorový olej pro servisní intervaly QG1	☐	☐
Servisní prohlídka	☒	☐
Kontrola poškození laku karoserie[b]	☒	☐
Výměna brzdové kapaliny	☒	☐
Výměna palivového filtru	☐	☒
Vyčištění zadních bubnových brzd	☐	☒
Výměna zapalovacích svíček	☒	☐
Výměna vložky vzduchového filtru	☒	☐
Výměna ATF (oleje) v automatické převodovce	☐	☐
Výměna ozubeného řemene	☐	☐
Výměna napínací kladky ozubeného řemene	☐	☐


Prohlídku provedl: ŠKODA Service AUTO Hlaváček a.s. Tovární 6695/1 779 00 Olomouc Tel: 585 751 043 www.hlavacek.cz A0430575 Razítko servisu Škoda

Záruka mobility[a] ŠKODA Service AUTO Hlaváček a.s. Tovární 6695/1 779 00 Olomouc Tel.: 585 751 043 www.hlavacek.cz A0430575 Razítko servisu Škoda


Příští servisní prohlídka: Stav km: 80 000 Datum: 4.2019 (podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

[a] V tomto políčku potvrdíte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko proškrtněte.
[b] Potvrďte neporušenost antikorozní ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte ⇒ strana 30, „Kontrola antikorozní ochrany karoserie".


Servisní doklady 31
Servisní doklad
Datum: 11.12.2019
Stav km: 87 667
Provedeno: ano ne
Výměna motorového oleje
Použít motorový olej pro servisní intervaly QG1
Servisní prohlídka
Kontrola poškození laku karoserie
Výměna brzdové kapaliny
Výměna palivového filtru
Vyčištění zadních bubnových brzd
Výměna zapalovacích svíček
Výměna vložky vzduchového filtru
Výměna ATF (oleje) v automatické převodovce
Výměna ozubeného řemene
Výměna napínací kladky ozubeného řemene
Prohlídku provedl:
Záruka mobility
Razítko servisu Škoda
Příští servisní prohlídka:
Stav km: 102 000
Datum: 12. 2020
(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)


Servisní doklady 33
Servisní doklad
Datum: 10-01-2020
Stav km: 99972
Provedeno: ano ne
Výměna motorového oleje
Použít motorový olej pro servisní intervaly QG1
Servisní prohlídka
Kontrola poškození laku karoserie
Výměna brzdové kapaliny
Výměna palivového filtru
Vyčištění zadních bubnových brzd
Výměna zapalovacích svíček
Výměna vložky vzduchového filtru
Výměna ATF (oleje) v automatické převodovce
Výměna ozubeného řemene
Výměna napínací kladky ozubeného řemene
Prohlídku provedl:
Záruka mobility
Razítko servisu Škoda
Příští servisní prohlídka:
Stav km: 115.000
Datum: 1/2021
(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)


Servisní doklady 35
Servisní doklad
Datum: 11.4.2022
Stav km: 107090
Provedeno: ano ne
Výměna motorového oleje
Použít motorový olej pro servisní intervaly QG1
Servisní prohlídka
Kontrola poškození laku karoserie
Výměna brzdové kapaliny
Výměna palivového filtru
Vyčištění zadních bubnových brzd
Výměna zapalovacích svíček
Výměna vložky vzduchového filtru
Výměna ATF (oleje) v automatické převodovce
Výměna ozubeného řemene
Výměna napínací kladky ozubeného řemene
Prohlídku provedl:
Záruka mobility
KARLAK
Holická 1093/31d, 772 00 Olomouc
IČO: 047 45 451, DIČ: CZ04745451
Razítko servisu Škoda
Příští servisní prohlídka:
Stav km:
Datum: 11.4.2022
(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)


Servisní doklady 37
Servisní doklad
Datum: 3/2023
Stav km: 122 690
Provedeno: ano ne
Výměna motorového oleje
5W-40
Použít motorový olej pro servisní intervaly QG1
Servisní prohlídka
Kontrola poškození laku karoserie
Výměna brzdové kapaliny
Výměna palivového filtru
Vyčištění zadních bubnových brzd
Výměna zapalovacích svíček
Výměna vložky vzduchového filtru
Výměna ATF (oleje) v automatické převodovce
Výměna ozubeného řemene
Výměna napínací kladky ozubeného řemene
Prohlídku provedl:
Záruka mobility
Razítko servisu Škoda
Příští servisní prohlídka:
Stav km: DLE PO
Datum: 3/2024
(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)


40 Servisní doklady
Záznamy servisu
Stav km: 122690 km 138 765 km
Datum: 3/2024
Poznámky: OLEJ + FILTR 5W-40 + PALIVOVÝ
PŘEDNÍ KOTOUČE + DESKY
ZADNÍ BUBNY + PAKNY + VÁLEČKY
Stav km: 147 120
Datum: 3/2025
Poznámky: OLEJ + FILTR MANN 5W-40
+ VZDUCHOVÝ FILTR + KABINOVÝ FILTR
ZADNÍ DOLITY TLUMIČŮ, NÁSTŘIK ZADNÍ NÁPRAVY
Razítko servisu Škoda
AutoMax
POSLEDNÍ VÝMĚNA PROVEDENA
při km: 138 765
MOTOROVÝ OLEJ
Shell Helix 5W-40
dne: 5.3.24
PŘEVODOVÝ OLEJ
CHLADÍCÍ KAPALINA
BRZDOVÁ KAPALINA
olejový filtr vyměněn
vzduchový filtr vyměněn
palivový filtr vyměněn
PŘÍŠTÍ VÝMĚNA
při km: 154 765 nebo dne: 3/25
www.automax-group.com