

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	126 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Fabia	Model - doplňující informace	1.2 TSi Kombi AMBIENTE
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	63 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	147 136 km	Rok výroby	2010
Datum první registrace	15.11.2010	STK	12.09.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Červená
Provozní hmotnost	1 136 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	1 591 kg
Spotřeba	5 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
<input type="checkbox"/> První majitel		<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input type="checkbox"/> Nehavarané	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Servisní knížka, PO SERVISU ! 4X ZIMNÍ PNEU + DISKY V CENĚ VOZU !

KARTA VOZU

Výbava


ABS, Airbag 4x, Autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Klimatizovaná přihrádka, Litá kola, Mlhovky, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Rezervní kolo, Senzor tlaku v pneumatikách, Střešní nosič, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač


KARTA VOZU

Fotografie









Servisní doklad 19

Datum: 16. 11. 2013 Stav km: 70 928

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje Prohlídka provedl:  AUTOSHOP PAULUS, spol. s r.o. Kroměříž  AUTOSHOP PAULUS, spol. s r.o. Kroměříž

Použití motorový olej pro servisní intervaly QG1

Prohlídka provedl:  AUTOSHOP PAULUS, spol. s r.o. Kroměříž  AUTOSHOP PAULUS, spol. s r.o. Kroměříž

Kontrola poškození laku karoserie¹⁾

Výměna brzdové kapaliny

Výměna palivového filtru

Vyčištění zadních bubnových brzd

Výměna zapalovacích svíček

Výměna vložky vzduchového filtru

Výměna ATF (oleje) v automatické převodovce

Výměna ozubeného řemene

Výměna naprávací kladky ozubeného řemene (podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

Příští servisní prohlídka: Stav km: 75 928 Datum: 16. 11. 2013

CHYBA TAT



1) V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko proklepnete.

2) Pokud je nepovolenost antikorozní ochrany karoserie, resp. případně závady zaměřte na stranu 24 „Kontrola antikorozní ochrany karoserie“.



Servisní doklad 21

Datum: 25. 6. 2014 Stav km: 73 857

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje Prohlídka provedl:  AUTOSHOP PAULUS, spol. s r.o. Kroměříž  AUTOSHOP PAULUS, spol. s r.o. Kroměříž

Použití motorový olej pro servisní intervaly QG1

Prohlídka provedl:  AUTOSHOP PAULUS, spol. s r.o. Kroměříž  AUTOSHOP PAULUS, spol. s r.o. Kroměříž

Kontrola poškození laku karoserie¹⁾

Výměna brzdové kapaliny

Výměna palivového filtru

Vyčištění zadních bubnových brzd

Výměna zapalovacích svíček

Výměna vložky vzduchového filtru

Výměna ATF (oleje) v automatické převodovce

Výměna ozubeného řemene

Výměna naprávací kladky ozubeného řemene (podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

Příští servisní prohlídka: Stav km: 38 857 Datum: 25. 6. 2014



1) V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko proklepnete.

2) Pokud je nepovolenost antikorozní ochrany karoserie, resp. případně závady zaměřte na stranu 24 „Kontrola antikorozní ochrany karoserie“.



Servisní doklad 23

Datum: 21. 7. 2016 Stav km: 95 050

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje Prohlídka provedl:  AUTOSHOP PAULUS, spol. s r.o. Kroměříž  AUTOSHOP PAULUS, spol. s r.o. Kroměříž

Použití motorový olej pro servisní intervaly QG1

Prohlídka provedl:  AUTOSHOP PAULUS, spol. s r.o. Kroměříž  AUTOSHOP PAULUS, spol. s r.o. Kroměříž

Kontrola poškození laku karoserie¹⁾

Výměna brzdové kapaliny

Výměna palivového filtru

Vyčištění zadních bubnových brzd

Výměna zapalovacích svíček

Výměna vložky vzduchového filtru

Výměna ATF (oleje) v automatické převodovce

Výměna ozubeného řemene

Výměna naprávací kladky ozubeného řemene (podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

Příští servisní prohlídka: Stav km: 100 050 Datum: 21. 7. 2016

TAT

1) V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko proklepnete.

2) Pokud je nepovolenost antikorozní ochrany karoserie, resp. případně závady zaměřte na stranu 24 „Kontrola antikorozní ochrany karoserie“.

Servisní doklad 25

Datum: 24. 10. 2016 Stav km: 97 443

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje Prohlídka provedl:  AUTOSHOP PAULUS, spol. s r.o. Kroměříž  AUTOSHOP PAULUS, spol. s r.o. Kroměříž

Použití motorový olej pro servisní intervaly QG1

Prohlídka provedl:  AUTOSHOP PAULUS, spol. s r.o. Kroměříž  AUTOSHOP PAULUS, spol. s r.o. Kroměříž

Kontrola poškození laku karoserie¹⁾

Výměna brzdové kapaliny

Výměna palivového filtru

Vyčištění zadních bubnových brzd

Výměna zapalovacích svíček

Výměna vložky vzduchového filtru

Výměna ATF (oleje) v automatické převodovce

Výměna ozubeného řemene

Výměna naprávací kladky ozubeného řemene (podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

Příští servisní prohlídka: Stav km: 69 443 Datum: 26. 9. 2017

TAT



1) V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko proklepnete.

2) Pokud je nepovolenost antikorozní ochrany karoserie, resp. případně závady zaměřte na stranu 24 „Kontrola antikorozní ochrany karoserie“.



Servisní doklad 27

Datum: 26. 9. 2018 Stav km: 57 618 km

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje Prohlídka provedl: *BAZAR*  VISTAAR s.r.o.  VISTAAR s.r.o.

Použití motorový olej pro servisní intervaly QG1

Prohlídka provedl:  VISTAAR s.r.o.  VISTAAR s.r.o.

Kontrola poškození laku karoserie¹⁾

Výměna brzdové kapaliny

Výměna palivového filtru

Vyčištění zadních bubnových brzd

Výměna zapalovacích svíček

Výměna vložky vzduchového filtru

Výměna ATF (oleje) v automatické převodovce

Výměna ozubeného řemene

Výměna naprávací kladky ozubeného řemene (podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

Příští servisní prohlídka: Stav km: 72 618 km Datum: 26. 9. 2018



1) V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko proklepnete.

2) Pokud je nepovolenost antikorozní ochrany karoserie, resp. případně závady zaměřte na stranu 24 „Kontrola antikorozní ochrany karoserie“.



Servisní doklad 29

Datum: 30. 6. 2018 Stav km: 72 618

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje Prohlídka provedl:  AUTO VÝMĚNA s.r.o.  AUTO VÝMĚNA s.r.o.

Použití motorový olej pro servisní intervaly QG1

Prohlídka provedl:  AUTO VÝMĚNA s.r.o.  AUTO VÝMĚNA s.r.o.

Kontrola poškození laku karoserie¹⁾

Výměna brzdové kapaliny

Výměna palivového filtru

Vyčištění zadních bubnových brzd

Výměna zapalovacích svíček

Výměna vložky vzduchového filtru

Výměna ATF (oleje) v automatické převodovce

Výměna ozubeného řemene

Výměna naprávací kladky ozubeného řemene (podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

Příští servisní prohlídka: Stav km: 88 000 Datum: 6. 2019

1) V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko proklepnete.

2) Pokud je nepovolenost antikorozní ochrany karoserie, resp. případně závady zaměřte na stranu 24 „Kontrola antikorozní ochrany karoserie“.

