

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	154 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Fabia	Model - doplňující informace	II Kombi 1.2 TSi
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	63 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	135 056 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace	11.09.2013	STK	25.02.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☒ První majitel ☒ Nehavarované ☒ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
1. Majitel, Servisní knížka, nehavarované, NOVÉ ROZVODY, OLEJ, FITRY, 4x ZIMNÍ PNEU + DISKY V CENĚ VOZU !!!			

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 8x, Autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Natáčecí světlomety, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Plnohodnotné rezervní kolo, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Střešní nosič, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie











Fahrzeugdaten		
Fahrzeug-Identifizierungsnummer (VIN)	TMBJM65J7E3034360	CBZA
Fahrzeugtyp	5452F4 FABIA COM	AMB
Getriebekennbuchstaben / Lacknummer / Innenausstattung / Motorleistung / Motorkennbuchstaben	MFx LF9R-1Z1Z BB 63KW CBZA	
Teilweise Fahrzeugbeschreibung		
E6H 1D0 55J 5RQ 1KT 6FF 1AT 3FA		
1N2 1N1 H1F 4UF 4R3 3NC 4GU 4X3		
4A3 BL5 J1P Q16 BGG 6YO 9AK 8RM		
7Q0 BDR BGL BX0 4K3 B01 7MJ QN3		
3L3 9P3 Q1A 7X1 9W0 8WD 7A0 3GN		
7AA G02 L04 7P0 F0A 3S2		
Betriebsgewicht (in kg)		
Verbrauch (in l/100 km) - innerorts / außerorts / kombiniert		
CO ₂ - kombiniert (in g/km)		
* Je nachdem, welches Ereignis zuerst eintritt.		

Service-Nachweis		km-Stand: <u>20377</u>
Datum: <u>21.5.15</u>	Durchgeführt	
Service-Ereignis	ja	nein
Ölwechsel-Service	☒	☐
Inspektion	☒	☐
mit Ölwechsel	☒	☐
mit erweitertem Serviceumfang	☒	☐
Motoröl für das Service-Intervall Q16	☐	☒
Karosserie auf Lackschäden geprüft*	☐	☒
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	☐	☒
Zusätzliche Servicearbeiten	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒
Halder-Kupplung: Ölwechsel	☐	☒
Staub- und Pollenfilterwechsel	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒
Nächster Bremsflüssigkeitswechsel		
Datum:		

Service-Nachweis		km-Stand: <u>30500</u>
Datum: <u>13.1.16</u>	Durchgeführt	
Service-Ereignis	ja	nein
Ölwechsel-Service	☒	☐
Inspektion	☒	☐
mit Ölwechsel	☒	☐
mit erweitertem Serviceumfang	☒	☐
Motoröl für das Service-Intervall Q16	☐	☒
Karosserie auf Lackschäden geprüft*	☐	☒
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	☐	☒
Zusätzliche Servicearbeiten	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒
Halder-Kupplung: Ölwechsel	☐	☒
Staub- und Pollenfilterwechsel	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒
Nächster Bremsflüssigkeitswechsel		
Datum:		

Service-Nachweis		km-Stand: <u>51590</u>
Datum: <u>16.01.17</u>	Durchgeführt	
Service-Ereignis	ja	nein
Ölwechsel-Service	☒	☐
Inspektion	☒	☐
mit Ölwechsel	☒	☐
mit erweitertem Serviceumfang	☒	☐
Motoröl für das Service-Intervall Q16	☐	☒
Karosserie auf Lackschäden geprüft*	☐	☒
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	☐	☒
Zusätzliche Servicearbeiten	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒
Halder-Kupplung: Ölwechsel	☐	☒
Staub- und Pollenfilterwechsel	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐
Nächster Bremsflüssigkeitswechsel		
Datum:		

Service-Nachweis	
Datum: 06.07.20	km-Stand: 80.117
Service-Ereignis	Durchgeführt
Ölwechsel-Service	☒ ja ☐ nein
Inspektion	☒ ☐
mit Ölwechsel	☒ ☐
mit erweitertem Serviceumfang	☐ ☐
Motoröl für das Service-Intervall 016	☐ ☐
Karosserie auf Lackschäden geprüft	☐ ☐
Pannenset, Dachungsmittelwechsel	☐ ☐
Zusätzliche Servicearbeiten	☐ ☐
Kraftstofffilterwechsel	☐ ☐
Zienderneuerungswechsel	☐ ☐
Di- und Offlinenwechsel im automatischen Getriebe	☒ ☐
Zahnriemenwechsel	☐ ☐
Zahnriemen-/Spannrollewechsel	☐ ☐
Halbes-Kupplungs-Ölwechsel	☐ ☐
Staub- und Pollenfilterwechsel	☒ ☐
Bremssflüssigkeitswechsel	☒ ☐
Stempel des SKODA Partners / SKODA Servicepartners Service durchgeführt vom: NISSAN ALFRED KATZ, MICHAEL GROSSER Str. 11, 10119 Berlin, 030 46300-100, info@nissan.de NISSAN GROSSER SERVICE Stempel des Fachbetriebs 3139 ALFRED KATZ, MICHAEL GROSSER Str. 11, 10119 Berlin, 030 46300-100, info@nissan.de NISSAN GROSSER SERVICE Stempel des Fachbetriebs	
Nächster Bremsflüssigkeitswechsel Datum: 7/21	

* Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Feldchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestempelt, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden.
 * Beibehaltung der Überwachungsfrist des Karosseriebaus bei Karosserie- bzw. Verformung eventueller Schäden (Seite 2).

Service-Nachweis	
Datum: <u>3/10/05</u>	km-Stand: <u>145 050</u>
Service-Ereignis: <u>SW-40</u>	Durchge- führt
Ölwechsel Service	☒ ja ☐ nein
Inspektion	☒ ja ☐ nein
mit Ölwechsel	☒ ja ☐ nein
mit erweitertem Serviceumfang	☐ ja ☐ nein
Motortil für das Service-Intervall Q10 Kontrollierte auf Lecks/Nähen geprüft Planname: Dichtungsmittelwechsel Zusätzliche Servicearbeiten Kraftstofffilterwechsel	☐ ja ☐ nein
Zündkerzenwechsel	☐ ja ☐ nein
Luftfilterwechsel zweifach <u>1220000V FILTER</u>	☐ ja ☐ nein
Öl- und Differenzialöl im automatischen Getriebe	☐ ja ☐ nein
Zahnriemenwechsel <u>ROZOVY OIG. SET ziskov</u>	☒ ja ☐ nein
Zahnriemen, Sperrriemenwechsel	☐ ja ☐ nein
Halbes Kupplung Ölwechsel	☐ ja ☐ nein
Staub- und Pollerfilterwechsel <u>KABINOVY FILTER</u>	☒ ja ☐ nein
Bremsschaltlichtwechsel <u>145 050 km</u>	☐ ja ☐ nein
Nächster Bremsflüssigkeitswechsel	Datum: <u>3/10/06</u>

Stempel des SATOD Partners / SATODA Servicepartners

Service durchgeführt von:

LIONCAR
 Ondrej Lichnovský
 720 44 Pátekova 501
 602 003 476 134
 602 003 476 135
 602 003 476 136
 602 003 476 137
 602 003 476 138
 602 003 476 139
 602 003 476 140
 602 003 476 141
 602 003 476 142
 602 003 476 143
 602 003 476 144
 602 003 476 145
 602 003 476 146
 602 003 476 147
 602 003 476 148
 602 003 476 149
 602 003 476 150
 602 003 476 151
 602 003 476 152
 602 003 476 153
 602 003 476 154
 602 003 476 155
 602 003 476 156
 602 003 476 157
 602 003 476 158
 602 003 476 159
 602 003 476 160
 602 003 476 161
 602 003 476 162
 602 003 476 163
 602 003 476 164
 602 003 476 165
 602 003 476 166
 602 003 476 167
 602 003 476 168
 602 003 476 169
 602 003 476 170
 602 003 476 171
 602 003 476 172
 602 003 476 173
 602 003 476 174
 602 003 476 175
 602 003 476 176
 602 003 476 177
 602 003 476 178
 602 003 476 179
 602 003 476 180
 602 003 476 181
 602 003 476 182
 602 003 476 183
 602 003 476 184
 602 003 476 185
 602 003 476 186
 602 003 476 187
 602 003 476 188
 602 003 476 189
 602 003 476 190
 602 003 476 191
 602 003 476 192
 602 003 476 193
 602 003 476 194
 602 003 476 195
 602 003 476 196
 602 003 476 197
 602 003 476 198
 602 003 476 199
 602 003 476 200
 602 003 476 201
 602 003 476 202
 602 003 476 203
 602 003 476 204
 602 003 476 205
 602 003 476 206
 602 003 476 207
 602 003 476 208
 602 003 476 209
 602 003 476 210
 602 003 476 211
 602 003 476 212
 602 003 476 213
 602 003 476 214
 602 003 476 215
 602 003 476 216
 602 003 476 217
 602 003 476 218
 602 003 476 219
 602 003 476 220
 602 003 476 221
 602 003 476 222
 602 003 476 223
 602 003 476 224
 602 003 476 225
 602 003 476 226
 602 003 476 227
 602 003 476 228
 602 003 476 229
 602 003 476 230
 602 003 476 231
 602 003 476 232
 602 003 476 233
 602 003 476 234
 602 003 476 235
 602 003 476 236
 602 003 476 237
 602 003 476 238
 602 003 476 239
 602 003 476 240
 602 003 476 241
 602 003 476 242
 602 003 476 243
 602 003 476 244
 602 003 476 245
 602 003 476 246
 602 003 476 247
 602 003 476 248
 602 003 476 249
 602 003 476 250
 602 003 476 251
 602 003 476 252
 602 003 476 253
 602 003 476 254
 602 003 476 255
 602 003 476 256
 602 003 476 257
 602 003 476 258
 602 003 476 259
 602 003 476 260
 602 003 476 261
 602 003 476 262
 602 003 476 263
 602 003 476 264
 602 003 476 265
 602 003 476 266
 602 003 476 267
 602 003 476 268
 602 003 476 269
 602 003 476 270
 602 003 476 271
 602 003 476 272
 602 003 476 273
 602 003 476 274
 602 003 476 275
 602 003 476 276
 602 003 476 277
 602 003 476 278
 602 003 476 279
 602 003 476 280
 602 003 476 281
 602 003 476 282
 602 003 476 283
 602 003 476 284
 602 003 476 285
 602 003 476 286
 602 003 476 287
 602 003 476 288
 602 003 476 289
 602 003 476 290
 602 003 476 291
 602 003 476 292
 602 003 476 2

Ihr KUS-Partner:
Kleist GmbH
Karl-Schurz-Strasse 12
66119 Saarbrücken

MIT
SYMPATHIE
UND
SACHVERSTAND.

Frau
Nicole Kiszka
Uhrichstr. 19
66280 Sulzbach

Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO

Lizenz abgibt: U-Steuer	61839km 0012AJ	Fz-Art: Aufbau-Art	Fz-Z Pers.bef.b. SpL Kombimotorsine KOMBI (GZ)	MIAC	Bericht Nr.:	X153314030
Kennnummer:	J03330001	Hersteller:		8004	Anst. Kennz:	D SB-CN312
Fz-Nr. 42926226	11/14/81/81	Fz-Typ:	SJ	AJX00085	Fz.-Ident-Nr.:	TMBJIM65J7E3034360
Letzte HZ	10/2016	ZulM:	1591		Prüfstadium:	08:29 / 26.10.2018
Auftrag	12	Erstzul:	09/2013			

Sehr geehrte Frau Kiszka,

bei der Untersuchung Ihres Fahrzeuges wurden folgende Mängel festgestellt:

D8.4.1b G Umweltbelastung: Motor - ölfeucht

Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie durch den Gesetzgeber verpflichtet sind, die Mängel umgehend beseitigen zu lassen.

Die nächste HU ist fällig im Oktober 2020.

Die Bremsenprüfung erfolgte unter Berücksichtigung vorliegender Bezugsbremskräfte.

Betriebsbremsanlage:	Ref.Wert		Kraft [daN]		Funktionsw.	Achsentell [%]		Ergebnis
			Links	Rechts		1	2	
2. Achse	142	200	200	20,7		76	52,5	I.O
2. Achse	75	100	100	40,7		24	17,5	I.O

(110) Sonstige Angaben:

Stempel und Unterschrift

F4.19.33.71.21.2.3

Indigro e.V.

(9) Verantwortlicher: Patrick Peter (00251320)
TUV SAARLAND e.V.

TÜV SAARLAND e.V.
 Technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr

Hauptuntersuchung (§ 29 StVZO)
 Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45 EU
 Inspection certificate according to directive 2014/45 EU



TÜVRheinland
 Genau. Richtig.

Ihr Servicebüro:
 Am TÜV 1
 66280 Sulzbach
 Tel.: 06897/5006-230

Untersuchungsbericht:
 TI7904KS-0

Fahrzeughalter:
 Nicole Kiszka

(1) Fahrzeug-Ident-Nr.: TMBJM65J7E3034360 6	(2) Amtl. Kennzeichen: SB CN 312 (D)	
(3) Prüfort: 0040071791 / 66280 Sulzbach	(3) Prüftermin: 09.11.2020, 09:50 Uhr	
(4) Stand Wegstreckenzähler: 84081 km	(5) Fahrzeugklasse: M1 / AC / F z.z. Pers.bef.b. 8 Spt. / Kombilimousine	
Fahrzeughersteller: SKODA (CZ) / 8004	Fahrzeugtyp: 5JT/AJX00085	
Variante:	Version:	
Zulässige Gesamtmasse: 1591 kg	Ersatzzulassung / Letztl. HU: 11.09.2013 / 10.2018	
Handelsname (D.3): FABIA	IKfz-Prüfziffer: soVDPDF	

Sehr geehrte(r) Frau Kiszka,

an Ihrem Fahrzeug wurden zum Zeitpunkt der Untersuchung keine Mängel festgestellt.

(7) Ergebnis: **Ohne Mängel**

HU-Plakette: **Zugeteilt**

(8) Nächste Untersuchung: **11/2022**

(9) Verantwortlicher: **Patrick Peter (00251320)**
TÜV SAARLAND e.V.

Nächste HU 



Rittersbacher

Ihrer Mobilität verpflichtet.

SKODA




FRAU

NICOLE KISZKA

SULZBACHTALSTRASSE 218

66280 SULZBACH

Autohandel Rittersbacher GmbH Auftrag-Nr. 19705

Saarbrücken
Kurt-Schumacher-Str. 20a
66130 Saarbrücken

Telefon: (06 81) 95 942 - 0
Telefax: (06 81) 95 942 - 222
kontakt.ab@rittersbacher.de
www.rittersbacher.de

Anrufdatum 05.08.2015

Anrufzeitpunkt
Anruferkennung

☒ Geschäft
☒ Privat 0177-5898739

☒ Mobil

☐ privat ☐ bei ☐ Firmen/ ☐ Konto	☐ ES ☐ HS ☐ K	☐ Serviciation ☐ Kassen- vorzahlung ☐ Kreditkarte ☐ Kredit	☐ Mfz-Suchen ☐ Kassen- vorzahlung ☐ Kreditkarte ☐ Kredit	☐ Aktion ☐ JA ☐ NEIN	Vorname Nachname Geburtsdatum	Freitag Samstag Sonntag	Freitag Samstag Sonntag		
		☐ Dienstleistung wenn möglich		☐ Telefonat wenn möglich	☐ Ein Telefon aufbauen	☐ Leasing	Ist Fahrzeug bei Ihnen oder Gegen wartung von Wert	☐ JA ☐ NEIN	Kunden-Nr. Auftr. Nr. Kfz-Nr. Kfz-Modell
Antr. Kennzeichen		Marke	Typ/Modell	Fahrzeug-Stell-Nr.	Auslieferungsdatum	km-Stand	Motor-cc	Getriebe	Leasing
SB-CN 312		C	5452F4	TMBJM65J7E3034360	11.09.13	23148	CBZA	MFX	

Reparaturhinweise: Kundenbestellungen / Osborne

ES BEDIENTE SIE UDO SCHONARD TEL: 0681-95942-131

HOL- UND BRING SERVICE: JA: NEIN:

TÜRDÄMMMATTE V.L. LÖST SICH+
UND HÄNGT AN TÜRSCHEIBE.
PRÜFEN+INSTANDSETZEN

LEB-Eingabe: Chris Mangel

FHU-Einkauf: Zugewillt

(8) Nächste Unterzeichnung: 19/22