

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	139 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	1.4TSI, DSG Automat,...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	90 kW
Objem motoru	1390 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	164 386 km	Rok výroby	2010
Datum první registrace		STK	01.03.2027

Rozšiřující údaje

Země původu		Německo	Barva		Šedá
Provozní hmotnost			Největší technicky přípustná hmotnost		
Spotřeba					
Počet míst k sezení		5	Počet dveří		5
☐ První majitel		☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen		
☐ Nehavarované			☐ Protokol STK		
☐ Servisní knížka			☐ Pro zdravotně postižené		
Poznámka prodejce					

KARTA VOZU

Výbava

Klimatizace aut. , Tempomat, El. přední okna, Dálkové centrální zamykání, Palubní počítač, CD přehrávač, Originální autorádio, Výškově nastavitelná sedadla, Vyhřívaná zadní sedadla, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, Denní svícení, Mlhovky, Litá kola, Parkovací senzory zadní, Airbag 4x, ABS, Isofix

KARTA VOZU

Fotografie







Service-Nachweis 15

Service-Nachweis

Datum: 30.06.12 km-Stand: 37715

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒
Inspektions-Service	☐	☒			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☐	☐			
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	☐	☒			
Alle 60 000 km	☐	☒			
Alle 90 000 km	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

Service-Intervall: 2 Jahre Mobilitätsgarantie

Hahn Automobile GmbH & Co. KG
Fabrikstr. 3 - 73061 Ebersbach/Fla.
Tel. 07141 31990-0 Fax 07141 31990-65
Skoda Vertragshändler Hdt.-Nr. 5222300

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 60000 Datum: 12/13

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 16, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 17

Service-Nachweis

Datum: 16.12.2013 km-Stand: 62695

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☐	☐			
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	☐	☒			
Alle 60 000 km	☐	☒			
Alle 90 000 km	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☒	☐			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

Service-Intervall: 2 Jahre Mobilitätsgarantie

Hahn Automobile GmbH & Co. KG
Volkswagen Partner, Audi und Skoda Service
Fabrikstr. 3 - 73061 Ebersbach/Fla.
Tel. 07141 31990-0 Fax 07141 31990-65
Skoda Vertragshändler Hdt.-Nr. 5222300

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 15.11.15 Datum: Anzeige 2017

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 18, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 18

Service-Nachweis

Datum: 08.04.2015 km-Stand: 82700

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐			
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	☐	☒			
Alle 60 000 km	☐	☒			
Alle 90 000 km	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☒	☐			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

Service-Intervall: 2 Jahre Mobilitätsgarantie

SKODA

2 Jahre Mobilitätsgarantie

TMB: 4761238 RW 4530

SKODA 2428027

EF S Automobile GmbH
Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 100000 Datum: Anzeige

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 20, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 21

Datum: 06.05.2017 km-Stand: 116804

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐
Zusätzlich:		
Alle 30.000 km	☐	☐
Alle 60.000 km	☐	☐
Alle 90.000 km	☐	☐
Länderwechsel	☒	☐
Luftfilterersatzwechsel	☐	☐
Kraftstofffilterwechsel	☐	☐
Zahnriemenwechsel	☐	☐
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☐

Werkel der Lambda-Sonde: ja ☐ nein ☐

Bremssflüssigkeitswechsel: ☐ ☐

ŠKODA

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE

TMB: 171 67 238 8024330

2930109

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 121 11043 Datum: _____

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

1) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden in Seite 22 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 23

Datum: 28.06.2018 km-Stand: 130687

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☐	☒
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☐	☒
Zusätzlich:		
Alle 30.000 km	☐	☒
Alle 60.000 km	☐	☒
Alle 90.000 km	☐	☒
Länderwechsel	☐	☒
Luftfilterersatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Werkel der Lambda-Sonde: ja ☐ nein ☒

Bremssflüssigkeitswechsel: ☐ ☒

REIFF

Service durchgeführt

REIFF / Autoliss / Autoliss GmbH

7330 Esslingen/Neckar

Stempel Škoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: _____ Datum: _____

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

1) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden in Seite 24 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.