

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	128 990,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	1,2 TSI, serviska, aut....
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	77 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	192 498 km	Rok výroby	2011
Datum první registrace	25.02.2011	STK	01.03.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Modrá
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Úvěr možný			

KARTA VOZU

Výbava

CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Imobilizér, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, Střešní nosič, Mlhovky, Tónovaná skla, Klimatizace aut. , Klimatizovaná přihrádka, Dělená zadní sedadla, Vyhřívaná zadní sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Nastavitelný volant, Zadní stěrač, Airbag 6x, Deaktivace airbagu spolujezdce, Klimatizace dvouzónová, Palubní počítač, Venkovní teploměr, Isofix, ABS, Protiprokluzový systém kol (ASR), ESP, Senzor tlaku v pneumatikách, Posilovač řízení, Tempomat, Parkovací senzory zadní


KARTA VOZU

Fotografie









Fahrzeug-Daten

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr. km der Fahrzeugübernahme


 TMBHM617982095088 CBZB
 1752D5 DCT COM AMB
 LHY 9452 CS 77KW CBZB

Typbeschreibung

Getriebe/Lacknummer/Innenaustattung/Motorleistung/Motorcode

Mehrfachausstattung

E0A 1D0 SSL 5RQ 1KD 6FB 1AT 3FA
 1N3 1NN H7F 4UF 4R4 3KD 3GT 4X3
 4A3 8L5 U1P 7AA 8GU 6Y0 9AK 8RM
 7Q0 8DN 8QL 8X0 4K3 B01 G02 0N2
 3L3 9P1 7X1 9W0 8WB 7A0 3GN
 G01 7MG L01 7P4 F0A 3S2 2UA

Ich bestätigte, dass ich das Fahrzeug in ordnungsgemäßen Zustand übernommen habe und ich mit der richtigen Bedienung und den Gewährleistungsbedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Käufers (siehe „Daten über Fahrzeughalter“, Seite 1)

Dokumentation der Fahrzeugübergabe

1. Besitzer des Fahrzeugs

Dieses Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen 78-YF28 gehört:

Name: Gerke Rico
 Straße: Elisenh Wg 5
 Wohnort: 09600 Niederwiesa
 Telefon:

Franko Auto
 Verkauf Service - Ersatzteile
 19849 Freiberg - Leipziger Str. 54
 Tel. 03731/87 49 90 - Fax 47 80 50
 Der Skoda Servicepartner

Service-Meister: Her Wagner
 Telefon: 03731 6 58 320

2. Besitzer des Fahrzeugs

Dieses Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen gehört:

Name:
 Straße:
 Wohnort:
 Telefon:

Der Skoda Servicepartner

Service-Meister:
 Telefon:

Service-Nachweis

Datum: 08.03.13 km-Stand: 25144

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁽¹⁾	☒	☐

Zusätzlich:

	ja	nein
Alle 30 000 km	☒	☐
Alle 60 000 km	☐	☒
Alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Service durchgeführt:

Franko Automobile GmbH & Co. KG
 Verkauf - Service - Ersatzteile
 Leipziger Str. 54, 19849 Freiberg
 Tel.: 03731/87 49 90 - Fax: 03731/87 80 50
 1652207

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 30000 Datum: 08.03.13

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁽¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 16 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 16.03.2015 km-Stand: 48498

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁽¹⁾	☒	☐

Zusätzlich:

	ja	nein
Alle 30 000 km	☒	☐
Alle 60 000 km	☒	☐
Alle 90 000 km	☒	☐
Zündkerzenwechsel	☒	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐
Zahnriemenwechsel	☒	☐
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒	☐

Service durchgeführt:

ŠKODA Franko Automobile
 2 Jahre Mobilitätsgarantie
 Leipziger Straße 54 • 09599 Freiberg
 Tel.: 03731/678-300 • Fax: 03731/678-350
 2374182

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: Nach Serviceanzeige Datum:

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁽¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 18 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 26.07.16 km-Stand: 25 716

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁽¹⁾	☒	☐

Zusätzlich:

	ja	nein
Alle 30 000 km	☐	☒
Alle 60 000 km	☐	☒
Alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Service durchgeführt:

STÜCKEL SERVICE
 Pöhlstr. 16/18/22
 02826 Görlitz
 Telefon: 03581/76 68 00
 Fax: 76 68 01

Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 30000 Datum:

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁽¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 20 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 26.10.17 km-Stand: 32 161

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁽¹⁾	☒	☐

Zusätzlich:

	ja	nein
Alle 30 000 km	☒	☐
Alle 60 000 km	☒	☐
Alle 90 000 km	☒	☐
Zündkerzenwechsel	☒	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐
Zahnriemenwechsel	☒	☐
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒	☐

Service durchgeführt:

STÜCKEL SERVICE
 Pöhlstr. 16/18/22
 02826 Görlitz
 Telefon: 03581/76 68 00
 Fax: 76 68 01

Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 37000 Datum: 26.10.17

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁽¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 22 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 23

Datum: 18.04.2019 km-Stand: 112614

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☐	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☐
Inspektions-Service	☐	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☐	☐			

Service durchgeführt:

AUTONALD STOKEL Pontestr: 18/18/22 02806 Götz
 Telefon: 03581/78 68 00 Fax: 78 68 01
 Stempel Skoda Servicepartner

Zusätzlich:

	ja	nein
Alle 30 000 km	☐	☐
Alle 60 000 km	☐	☐
Alle 90 000 km	☐	☐
Zündkerzenwechsel	☐	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☐
Kraftstofffilterwechsel	☐	☐
Zahnriemenwechsel	☐	☐
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☐

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: _____ Datum: _____
 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 24 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 25

Datum: 19.01.2020 km-Stand: 126156

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☐	☒			

Service durchgeführt:

AUTONALD STOKEL Pontestr: 18/18/22 02806 Götz
 Telefon: 03581/78 68 00 Fax: 78 68 01
 Stempel Skoda Servicepartner

Zusätzlich:

	ja	nein
Alle 30 000 km	☐	☐
Alle 60 000 km	☐	☐
Alle 90 000 km	☐	☐
Zündkerzenwechsel	☐	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☐
Kraftstofffilterwechsel	☐	☐
Zahnriemenwechsel	☐	☐
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☐

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: _____ Datum: _____
 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 26 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 27

Datum: 23.07.2021 km-Stand: 142542

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☐	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☐	☒			

Service durchgeführt:

AUTONALD STOKEL Pontestr: 18/18/22 02806 Götz
 Telefon: 03581/78 68 00 Fax: 78 68 01
 Stempel Skoda Servicepartner

Zusätzlich:

	ja	nein
Alle 30 000 km	☐	☐
Alle 60 000 km	☒	☐
Alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☒	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☐
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: _____ Datum: _____
 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 28 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 29

Datum: 16.10.2023 km-Stand: 184351

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☐	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☒	☐			

Service durchgeführt:

AUTO MARTIN Pontestr: 18/18/22 03413 Götz
 Telefon: 0341/6613736
 Stempel Skoda Servicepartner

Zusätzlich:

	ja	nein
Alle 30 000 km	☒	☐
Alle 60 000 km	☐	☐
Alle 90 000 km	☐	☐
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: _____ Datum: 10/2024
 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 30 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.