

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	299 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Passat	Model - doplňující informace	Variant 2.0 TDI DSG...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	110 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	141 726 km	Rok výroby	2015
Datum první registrace		STK	01.03.2027

Rozšiřující údaje

Země původu		Německo	Barva		Modrá
Provozní hmotnost			Největší technicky přípustná hmotnost		
Spotřeba					
Počet míst k sezení		5	Počet dveří		5
☐ První majitel		☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen		
☐ Nehavarované			☐ Protokol STK		
☒ Servisní knížka			☐ Pro zdravotně postižené		
Poznámka prodejce					

KARTA VOZU

Výbava

Originální autorádio, Bezklíčkové ovládání, Bluetooth, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, Klimatizace aut. , ABS, ESP, Deaktivace airbagu spolujezdce, Imobilizér, Isofix, Senzor tlaku v pneumatikách, Mlhovky, El. přední okna, Palubní počítač, Satelitní navigace, Multifunkční volant, Litá kola, Klimatizovaná přihrádka, Start/Stop systém, Adaptivní tempomat, USB, Vyhřívaná zadní sedadla, Výškově nastavitelná sedadla, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů


KARTA VOZU


Fotografie











Service-Nachweis 5

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Endanfertigung
- ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **5.9.2015**

bei km-Stand: **59.345**

Rechnungsnummer: **900709571**

Service durchgeführt von: **Matthias Doll**

LongLife Mobilitätsgarantie:

Stempel des Fachbetriebs

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 7 Prinzipdarstellung: Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✕ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 6

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Endanfertigung
- ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **9.06.2011**

bei km-Stand: **64.421**

Rechnungsnummer: **33.60**

Service durchgeführt von: **Matthias Doll**

LongLife Mobilitätsgarantie:

Stempel des Fachbetriebs

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 8 Prinzipdarstellung: Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 8 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✕ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 7

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Endanfertigung
- ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **03.06.2022**

bei km-Stand: **67.825**

Rechnungsnummer: **900709571**

Service durchgeführt von: **Matthias Doll**

LongLife Mobilitätsgarantie:

Stempel des Fachbetriebs

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 9 Prinzipdarstellung: Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 9 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✕ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 8

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Endanfertigung
- ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **9.6.2011**

bei km-Stand: **96.681**

Rechnungsnummer: **900709571**

Service durchgeführt von: **Matthias Doll**

LongLife Mobilitätsgarantie:

Stempel des Fachbetriebs

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 10 Prinzipdarstellung: Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 10 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✕ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 9

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Endanfertigung
- ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **03.06.2023**

bei km-Stand: **105.667**

Rechnungsnummer: **900709571**

Service durchgeführt von: **Matthias Doll**

LongLife Mobilitätsgarantie:

Stempel des Fachbetriebs

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 11 Prinzipdarstellung: Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 11 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✕ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 10

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Endanfertigung
- ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **2.07.15**

bei km-Stand: **110.715**

Rechnungsnummer: **900709571**

Service durchgeführt von: **Matthias Doll**

LongLife Mobilitätsgarantie:

Stempel des Fachbetriebs

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 12 Prinzipdarstellung: Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 12 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✕ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs

Der Volkswagen Service

