

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	69 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	1,9 TDi COMBI
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	77 kW
Objem motoru	1896 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	420 000 km	Rok výroby	2010
Datum první registrace	05.01.2010	STK	01.10.2025

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Černá
Provozní hmotnost	1 985 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			

KARTA VOZU

Výbava



Airbag 6x, ABS, Klimatizace aut. , Originální autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), ESP, Střešní nosič, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač, Zámek řadící páky

KARTA VOZU

Fotografie







24
Servisní doklad

Servisní doklad

Datum: <u>29.5.2012</u>	Stav km: <u>118 576</u>	
Provedeno:	ano ☐ ne ☐	
Výměna motorového oleje	☒	OKIM mobility[®] Libušecova, Hrnčířova 39G AUTOSALON Mlýnská 2208, 400 01, Tel: +420 463 854 Jirákův ml.: +72 603 850 Fax: +72 463 854 servis ml.: +72 673 887 IČO 482 90 380 DIČ CZ4020980
Použití motorový olej pro servisní intervaly QCI	☐	
Servisní prohlídka	☒	
Kontrola prokázané laku karoserie ¹⁾	☒	
Výměna brzdové kapality	☒	OKIM mobility[®] Libušecova, Hrnčířova 39G AUTOSALON Mlýnská 2208, 400 01, Tel: +420 463 854 Jirákův ml.: +72 603 850 Fax: +72 463 854 servis ml.: +72 673 887 IČO 482 90 380 DIČ CZ4020980
Dodatečné kůžků 30 000 km	☒	
Dodatečné kůžků 60 000 km	☒	
Dodatečné kůžků 90 000 km	☒	
Výměna vložky vzduchového filtru	☒	Prázdné servisní škoda
Výměna palivového filtru	☒	Prázdné servisní škoda
Výměna vzduchového těsnění	☐	
Výměna napráci kladky ozubeného řemene	☒	

První servisní prohlídka:

Stav km: 04 km 46

Datum: 5/2014

(pode-toho, co nastane drive, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

¹⁾ V kromě použití podle záruky mobility (viz servisní prohlídka), pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do první servisní prohlí

Servisní doklad		Stav km	
Datum: 4.7.2015		779966	
Provedeno:	ano ne	Prohlídka provedl:	
Výměna motorového oleje	☒ ☐	 OKIM spol. s r.o. Ústí nad Labem	
Použit motorový olej pro servisní intervaly QCI	☐ ☐		
Servisní prohlídka	☒ ☐	 OKIM spol. s r.o. Ústí nad Labem	
Kontrola poloměru laku karoserie ¹⁾	☐ ☒		
Výměna brzdové kapaliny	☒ ☐	 Service  AC022861	
Dodatečné kuličky 30 000 km	☐ ☐	Razítko servisu Skoda	
Dodatečné kuličky 60 000 km	☐ ☐	 Service  AC022861	
Dodatečné kuličky 90 000 km	☐ ☒		
Výměna vložky vzduchového filtru	☒ ☐	Stav km: 779966 PC Datum: 4.7.2015	
Výměna palivového filtru	☐ ☐	(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)	
Výměna vzdušného filtru	☐ ☒		
Výměna ozubeného řemene	☐ ☒		
Výměna napájecí kladky ozubeného řemene	☐ ☒		

Příteli servisní prohlídka:

¹⁾ V tomto prohlídce stanovte záruku mobility pro servisní prohlídku; pokud by splnil podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splnitelné nejsou, počítejte prohlídkou.

²⁾ Pokud naplnění vnitřní ochrany karoserie, resp. případně záruky zamazání na straně 29, "Kontrola antikorozi ochrany karoserie".

174 Servisní doklady

Servisní doklad

Datum: 9.8.2014		Stav km: 14336	
Provedení:	ano ne		
Výměna motorového oleje	☒ ☐	Problémy provedl:	
Pozadí motorový olej pro servisní intervaly QCI	☒ ☐		
Servisní prohlídka	☒ ☐	Záruka mobility ¹⁾	
Kontrola podtlaku tlaku kormosm ²⁾	☒ ☐	OKIM spol. s r.o. Ústí nad Labem	
Výměna brzdové kapalin	☒ ☐	Service	
Dodatečné kůždyh 30 000 km	☒ ☐	Razítko servisu QCI	
Dodatečné kůždyh 60 000 km	☒ ☐		
Dodatečné kůždyh 90 000 km	☒ ☐		
Výměna slizky vzduchového filtru /papír/	☒ ☐	První servisní prohlídka:	
Výměna palivového filtru	☒ ☐	Stav km: 144000 / 147334	
Výměna ozubeného řemeně	☒ ☐	Datum: 7/16	
Výměna naprástí řemeně ozubeného řemeně	☒ ☐	(podle toho, co nastane dříve; resp. podle ukazatele servisních intervalů)	

Kontrola antikor.

Ode odstranění namo-
viny

Obr. 9 Kormosm

¹⁾ V rámci prvního příjezdu, záruka mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nejsou, podmínka poskytnutí neplatí.

Servisní doklad		Stav km:
Datum: 16.8.2015		333 803
Provedeno:	ano ne	Prohlídka provedl: B.P. 502.00
Výměna motorového oleje	☒ ☐	Záruka mobility*
Pozici motorový olej pro servisní intervaly QGI	☒ ☐	
Servisní prohlídka	☒ ☐	
Kontrola připojení laku karoserie ¹⁾	☒ ☐	
Výměna brzdové kapaliny	☒ ☐	
Dodatečné každých 30 000 km	☒ ☐	
Dodatečné každých 60 000 km	☒ ☐	
Dodatečné každých 90 000 km	☒ ☐	
Výměna vložky vzduchového filtru	☒ ☐	
Výměna palivového filtru	☒ ☐	
Výměna ozubeného řemene	☒ ☐	
Výměna napájecí kládky ozubeného řemene	☒ ☐	
Skoda Servisní centrum AUTOCENTRUM ELAN, s.r.o. Toplice Servis AG A0325003 Razítko servisu Skoda		Skoda Servisní centrum AUTOCENTRUM ELAN, s.r.o. Toplice Servis AG A0325003 Razítko servisu Skoda
Přijetí servisní prohlídky: Stav km: 333 803 Datum: 16.8.2015 (podle toho, co nastane drive, resp. podle ukazatele servisních intervalů)		

Servisní doklad		Datum: 14. 6. 2016		Stav km: 337.222	
Provedeno:		ano	ne		
Výměna motorového oleje	☒	☐	☐	Problémy provedi	
Přístř motorový olej pro servisní intervaly QCA	☐	☐	☐		
Servisní prohlídka	☒	☐	☐	Zaručka mobility ¹⁾	
Kontrola polížení laku karoserie ²⁾	☐	☐	☐		
Výměna brzdové kapality	☐	☐	☐	Razítko servisu Škoda	
Dodatečné kuličků 30 000 km	☐	☐	☐	Razítko servisu Škoda	
Dodatečné kuličků 60 000 km	☐	☐	☐		
Dodatečné kuličků 90 000 km	☐	☐	☐		
Výměna vstříky vzduchového filtru	☐	☐	☐	Přístř servisní prohlídka:	
Výměna palivového filtru	☐	☐	☐	Stav km: 367.222	
Výměna ozubeného řemene	☐	☐	☐	Datum: 14. 6. 2016	
Výměna napájecí kladky ozubeného řemene	☐	☐	☐	(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)	

¹⁾ V rámci politiky společnosti Škoda mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Zaručka mobility platí do přístř servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí služby nejsou splněny, zaručka není poskytnuta.

²⁾ Metoda inspekce antikorozní ochrany karoserie, resp. příslušná škoda zastižené -> strana 16 „Kontrola antikorozní ochrany karoserie“.