

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	69 800,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Subaru
Model	Legacy	Model - doplňující informace	4x4 AUTOMAT 2,0i 121KW...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	4x4
Palivo	Benzín	Výkon	121 kW
Objem motoru	1994 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	182 681 km	Rok výroby	2006
Datum první registrace	26.04.2006	STK	01.11.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá
Provozní hmotnost	1 470 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	1 945 kg
Spotřeba	8.67 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

AUTO OD ROKU 2006 V ČR, ZAHRÁDKA, NA VOZE PĚKNÉ ZIMNÍ PNEU+DRUHÁ SADA S ORIGINÁL ALU, SERVISNÍ KNIHA, PRAVIDELNÝ SERVIS, VÝHŘEV SEADEL+STĚRAČŮ, PĚKNÉ PŘEDNÍ BRZDY, ZAMYKÁNÍ ZPÁTEČKY, TEMPOMAT, CELKOVĚ SLUŠNÁ KAROSERIE, K VOZU VÝPIS Z NÁVŠTĚV STK, PLATNÁ STK DO 11/2026, PŘI PRODEJI POMOHU S DOBRÝM POJIŠTĚNÍM.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 4x, Autorádio, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Litá kola, Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Tempomat, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie

















Ölservice mit Sicherheitstest/Inspektionsnachweis

Hiermit wird bestätigt, dass die in diesem Scheckhoff angegebenen Wartungsarbeiten durchgeführt wurden. Die jeweiligen Inspektionsarbeiten und der Ölservice mit Sicherheitstest sind im entsprechenden Jahr nach Übergabedatum bzw. Inbetriebnahme oder in einem Zeitraum von 500 km vor oder 500 km nach dem fälligen km-Stand (je nachdem, was zuerst eintritt) durchzuführen.

Fahrzeug-Nr.: JE13P5L5SG905345 Erstzulassungs-Datum: 26.4.2006

Wartungsplan	Übergabeinspektion	Ölservice mit Sicherheitstest nach 1. Jahr oder 15.000 km	Ölservice mit Sicherheitstest nach 2. Jahr oder 30.000 km
Datum des Kundendienstes	Datum: <u>26.4.2006</u>	Datum: <u>12.3.2007</u>	Datum: <u>10.3.2008</u>
km-Stand	km-Stand: <u>700</u>	km-Stand: <u>15.000</u>	km-Stand: <u>29.320</u>

Neuwagen-Mobilitätsgarantie – 3 Jahre –

Name des ausführenden SUBARU-Vertragspartners/der ausführenden Werkstatt

Unterschrift

Ölservice mit Sicherheitstest/Inspektionsnachweis

Hiermit wird bestätigt, dass die in diesem Scheckhoff angegebenen Wartungsarbeiten durchgeführt wurden. Die jeweiligen Inspektionsarbeiten und der Ölservice mit Sicherheitstest sind im entsprechenden Jahr nach Übergabedatum bzw. Inbetriebnahme oder in einem Zeitraum von 500 km vor oder 500 km nach dem fälligen km-Stand (je nachdem, was zuerst eintritt) durchzuführen.

Fahrzeug-Nr.: JE13P5L5SG905345 Erstzulassungs-Datum: 26.4.2006

Wartungsplan	Ölservice mit Sicherheitstest nach 3. Jahr oder 45.000 km	Wartungsplan	Inspektion nach 4. Jahr oder 60.000 km	Ölservice mit Sicherheitstest nach 5. Jahr oder 75.000 km
Datum des Kundendienstes	Datum: <u>22.11.2008</u>	Datum des Kundendienstes	Datum: <u>18.11.2009</u>	Datum: <u>12.11.2010</u>
km-Stand	km-Stand: <u>44.720</u>	km-Stand	km-Stand: <u>57.895</u>	km-Stand: <u>64.300</u>

Mobilitätsgarantie – 3 Jahre –

Name des ausführenden SUBARU-Vertragspartners/der ausführenden Werkstatt

Unterschrift

Ölservice mit Sicherheitstest/Inspektionsnachweis

Hiermit wird bestätigt, dass die in diesem Scheckhoff angegebenen Wartungsarbeiten durchgeführt wurden. Die jeweiligen Inspektionsarbeiten und der Ölservice mit Sicherheitstest sind im entsprechenden Jahr nach Übergabedatum bzw. Inbetriebnahme oder in einem Zeitraum von 500 km vor oder 500 km nach dem fälligen km-Stand (je nachdem, was zuerst eintritt) durchzuführen.

Fahrzeug-Nr.: JE13P5L5SG905345 Erstzulassungs-Datum: 26.4.2006

Wartungsplan	Inspektion nach 6. Jahr oder 90.000 km	Ölservice mit Sicherheitstest nach 7. Jahr oder 105.000 km	Inspektion nach 8. Jahr oder 120.000 km	Ölservice mit Sicherheitstest nach 9. Jahr oder 135.000 km	Inspektion nach 10. Jahr oder 150.000 km
Datum des Kundendienstes	Datum: <u>12.11.2011</u>	Datum: <u>12.11.2012</u>	Datum: <u>12.11.2013</u>	Datum: <u>12.11.2014</u>	Datum: <u>12.11.2015</u>
km-Stand	km-Stand: <u>77.072</u>	km-Stand: <u>84.106</u>	km-Stand: <u>91.860</u>	km-Stand: <u>106.068</u>	km-Stand: <u>118.840</u>

Mobilitätsgarantie – 3 Jahre –

Name des ausführenden SUBARU-Vertragspartners/der ausführenden Werkstatt

Unterschrift

Bemerkungen des SUBARU-Vertragspartners:

14.10.2014 Stoßdämpfer, ACEK, SET, JOL

23.2.2015 Kovodová sada + vodní pumpa 102.000 km

xx.6.2016 Přední + zadní tlumiče, zadní pružiny, čepy řízení, přední brz. destičky, zadní brzdý komplet 118.000 km