

KARTA VOZU

Základní údaje


Cena	265 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Tiguan	Model - doplňující informace	1,4 TSi
Karoserie	SUV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Benzín	Výkon	90 kW
Objem motoru		Emisní norma	
Stav tachometru	155 000 km	Rok výroby	2014
Datum první registrace	05.10.2014	STK	


Rozšiřující údaje


Země původu		Barva	Černá
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	0	Počet dveří	
☐ První majitel ☐ Nehavarané ☐ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			


KARTA VOZU

Fotografie









Service-Nachweis 2

F: Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service	Ja / Nein. Wechsel von:
☒ Inspektion	☒ AdBlue®
☒ mit Motorölwechsel	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Dieselloftstofffilter
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Gasfilter
☒ Karosserieprüfung	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Reparaturempfehlung	☒ Haldekkupplung: Öl
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Luftfiltereinsatz
	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
	☒ Zahnriemen
	☒ Zündkerzen

Service durchgeführt am: 10.01.2017

bei km-Stand: 46261

Rechnungsnummer:

Service durchgeführt von:

Autohaus Leonhardt GmbH
Brunnenstraße 78
07580 Ronneburg
Telefon +49 36602 5-000
Telefax +49 36602 3-4603
AH.Leonhardt@OE403210.vapn.de
Stempel des Fachbetriebs

Autohaus Leonhardt GmbH
Brunnenstraße 78
07580 Ronneburg
Telefon +49 36602 5-000
Telefax +49 36602 3-4603
AH.Leonhardt@OE403210.vapn.de
Betriebsnummer 40321
Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin

☒ nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum): 09.17

oder

bei (km-Stand):

Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?

am (Datum): 09.17

oder

bei (km-Stand):

12 Serviceplan

Service-Nachweis 3

F: Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service	Ja / Nein. Wechsel von:
☒ Inspektion	☒ AdBlue®
☒ mit Motorölwechsel	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Dieselloftstofffilter
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Gasfilter
☒ Karosserieprüfung	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Reparaturempfehlung	☒ Haldekkupplung: Öl
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Luftfiltereinsatz
	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
	☒ Zahnriemen
	☒ Zündkerzen

Service durchgeführt am: 06.10.17

bei km-Stand: 59960

Rechnungsnummer:

Service durchgeführt von:

Autohaus Leonhardt GmbH
Brunnenstraße 78
07580 Ronneburg
Telefon +49 36602 5-000
Telefax +49 36602 3-4603
AH.Leonhardt@OE403210.vapn.de
Stempel des Fachbetriebs

Autohaus Leonhardt GmbH
Brunnenstraße 78
07580 Ronneburg
Telefon +49 36602 5-000
Telefax +49 36602 3-4603
AH.Leonhardt@OE403210.vapn.de
Betriebsnummer 40321
Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin

☒ nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum): 09.18

oder

bei (km-Stand):

Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

10 Serviceplan

Service-Nachweis 4

F: Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service	Ja / Nein. Wechsel von:
☒ Inspektion	☒ AdBlue®
☒ mit Motorölwechsel	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Dieselloftstofffilter
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Gasfilter
☒ Karosserieprüfung	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Reparaturempfehlung	☒ Haldekkupplung: Öl
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Luftfiltereinsatz
	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
	☒ Zahnriemen
	☒ Zündkerzen

Service durchgeführt am: 12.01.18

bei km-Stand: 65385

Rechnungsnummer:

Service durchgeführt von:

Autohaus Leonhardt GmbH
Brunnenstraße 78
07580 Ronneburg
Telefon +49 36602 5-000
Telefax +49 36602 3-4603
AH.Leonhardt@OE403210.vapn.de
Stempel des Fachbetriebs

Autohaus Leonhardt GmbH
Brunnenstraße 78
07580 Ronneburg
Telefon +49 36602 5-000
Telefax +49 36602 3-4603
AH.Leonhardt@OE403210.vapn.de
Betriebsnummer 40321
Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin

☒ nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum): 09.19

oder

bei (km-Stand):

Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

12 Serviceplan

Service-Nachweis 5

F: Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service	Ja / Nein. Wechsel von:
☒ Inspektion	☒ AdBlue®
☒ mit Motorölwechsel	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Dieselloftstofffilter
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Gasfilter
☒ Karosserieprüfung	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Reparaturempfehlung	☒ Haldekkupplung: Öl
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Luftfiltereinsatz
	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
	☒ Zahnriemen
	☒ Zündkerzen

Service durchgeführt am: 10.01.19

bei km-Stand: 85750

Rechnungsnummer:

Service durchgeführt von:

Autohaus Leonhardt GmbH
Brunnenstraße 78
07580 Ronneburg
Telefon +49 36602 5-000
Telefax +49 36602 3-4603
AH.Leonhardt@OE403210.vapn.de
Stempel des Fachbetriebs

Autohaus Leonhardt GmbH
Brunnenstraße 78
07580 Ronneburg
Telefon +49 36602 5-000
Telefax +49 36602 3-4603
AH.Leonhardt@OE403210.vapn.de
Betriebsnummer 40321
Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin

☒ nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum): 09.19

oder

bei (km-Stand):

Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

14 Serviceplan

Service-Nachweis 6

F: Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service	Ja / Nein. Wechsel von:
☒ Inspektion	☒ AdBlue®
☒ mit Motorölwechsel	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Dieselloftstofffilter
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Gasfilter
☒ Karosserieprüfung	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Reparaturenempfehlung	☒ Haldekupplung: Öl
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Luftfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 15.01.20	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
bei km-Stand: 100957	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Rechnungsnummer:	☒ Zahnriemen
Service durchgeführt von:	☒ Zündkerzen
Hubeny GmbH	LongLife Mobilitätsgarantie:
Geraer Straße 8 · 07580 Ronneburg Telefon 0366 02 / 222 62 E-Mail hubeny-automobile@t-online.de	Stempel des Volkswagen Partners
Stempel des Fachbetriebs	Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
Ihr nächster Service-Termin	am (Datum):
oder	bei (km-Stand):
nach Service-Intervall-Anzeige	
am (Datum):	
oder	
bei (km-Stand):	

Abb. 8 Prinzipdarstellung
Ihr Fachbetrieb markiert in:
x Kratzer

Mängel festgestellt?
Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 7

F: Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service	Ja / Nein. Wechsel von:
☒ Inspektion	☒ AdBlue®
☒ mit Motorölwechsel	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Dieselloftstofffilter
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Gasfilter
☒ Karosserieprüfung	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Reparaturenempfehlung	☒ Haldekupplung: Öl
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Luftfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 14.01.2021	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
bei km-Stand: 122663	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Rechnungsnummer:	☒ Zahnriemen
Service durchgeführt von:	☒ Zündkerzen
Hubeny GmbH	LongLife Mobilitätsgarantie:
Geraer Straße 8 · 07580 Ronneburg Telefon 0366 02 / 222 62 E-Mail hubeny-automobile@t-online.de	Stempel des Volkswagen Partners
Stempel des Fachbetriebs	Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
Ihr nächster Service-Termin	am (Datum):
oder	bei (km-Stand):
nach Service-Intervall-Anzeige	
am (Datum):	
oder	
bei (km-Stand):	

Abb. 9 Prinzipdarstellung
Ihr Fachbetrieb markiert in:
x Kratzer

Mängel festgestellt?
Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 8

F: Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service	Ja / Nein. Wechsel von:
☒ Inspektion	☒ AdBlue®
☒ mit Motorölwechsel	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Dieselloftstofffilter
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Gasfilter
☒ Karosserieprüfung	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Reparaturenempfehlung	☒ Haldekupplung: Öl
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Luftfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 08.03.21	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
bei km-Stand: 115312	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Rechnungsnummer:	☒ Zahnriemen
Service durchgeführt von:	☒ Zündkerzen
Hubeny GmbH	LongLife Mobilitätsgarantie:
Geraer Straße 8 · 07580 Ronneburg Telefon 0366 02 / 222 62 E-Mail hubeny-automobile@t-online.de	Stempel des Volkswagen Partners
Stempel des Fachbetriebs	Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
Ihr nächster Service-Termin	am (Datum):
oder	bei (km-Stand):
nach Service-Intervall-Anzeige	
am (Datum):	
oder	
bei (km-Stand):	

Abb. 10 Prinzipdarstellung
Ihr Fachbetrieb markiert in:
x Kratzer

Mängel festgestellt?
Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 9

F: Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service	Ja / Nein. Wechsel von:
☒ Inspektion	☒ AdBlue®
☒ mit Motorölwechsel	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Dieselloftstofffilter
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Gasfilter
☒ Karosserieprüfung	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Reparaturenempfehlung	☒ Haldekupplung: Öl
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Luftfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 20.01.2022	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
bei km-Stand: 121310	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Rechnungsnummer:	☒ Zahnriemen
Service durchgeführt von:	☒ Zündkerzen
Hubeny GmbH	LongLife Mobilitätsgarantie:
Geraer Straße 8 · 07580 Ronneburg Telefon 0366 02 / 222 62 E-Mail hubeny-automobile@t-online.de	Stempel des Volkswagen Partners
Stempel des Fachbetriebs	Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
Ihr nächster Service-Termin	am (Datum):
oder	bei (km-Stand):
nach Service-Intervall-Anzeige	
am (Datum):	
oder	
bei (km-Stand):	

Abb. 11 Prinzipdarstellung
Ihr Fachbetrieb markiert in:
x Kratzer

Mängel festgestellt?
Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 10

Ja / Nein, Durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service	Ja / Nein, Wechsel von:
☒ Inspektion	☒ AdBlue®
☒ mit Motorölwechsel	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Diesellopfstofffilter
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Gasfilter
☒ Karosserieprüfung	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Reparaturempfehlung	☒ Haldeklupplung: Öl
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Luftfiltereinsatz
	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
	☒ Zahnriemen
	☒ Zündkerzen

Service durchgeführt am: 03.07.23

bei km-Stand: 737547

Rechnungsnummer: 132 966

Service durchgeführt von: Bosch Service

Hubeny GmbH
Geraer Straße 8 - 07580 Ronneburg
Telefon 03 66 02 / 222 62
Telefax 03 66 02 / 43 665
E-Mail hubeny@automechanik.de
Stempel des Fachbetriebs

Ihr nächster Service-Termin

☒ nach Service-Intervall-Anzeige

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Stempel des Volkswagen Partners

Abb. 12 Pfr

Ihr Fachbetrieb

* Kratzer

Mängel fest

Beschreibung der

Service-Nachweis 11

Ja / Nein, Durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service	Ja / Nein, Wechsel von:
☒ Inspektion	☒ AdBlue®
☒ mit Motorölwechsel	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Diesellopfstofffilter
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Gasfilter
☒ Karosserieprüfung	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Reparaturempfehlung	☒ Haldeklupplung: Öl
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Luftfiltereinsatz
	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
	☒ Zahnriemen
	☒ Zündkerzen

Service durchgeführt am: 16.03.2023

bei km-Stand: 132 966

Rechnungsnummer: 132 966

Service durchgeführt von: Bosch Service

Hubeny GmbH
Geraer Straße 8 - 07580 Ronneburg
Telefon 03 66 02 / 222 62
Telefax 03 66 02 / 43 665
E-Mail hubeny@automechanik.de
Stempel des Fachbetriebs

Ihr nächster Service-Termin

☒ nach Service-Intervall-Anzeige

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?

am (Datum): 03.12.2025

oder

bei (km-Stand):

Stempel des Volkswagen Partners

Abb. 12 Pfr

Ihr Fachbetrieb

* Kratzer

Mängel fest

Beschreibung der

Service-Nachweis 12

Ja / Nein, Durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service	Ja / Nein, Wechsel von:
☒ Inspektion	☒ AdBlue®
☒ mit Motorölwechsel	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Diesellopfstofffilter
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Gasfilter
☒ Karosserieprüfung	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Reparaturempfehlung	☒ Haldeklupplung: Öl
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Luftfiltereinsatz
	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
	☒ Zahnriemen
	☒ Zündkerzen

Service durchgeführt am: 14.01.24

bei km-Stand: 146573

Rechnungsnummer: 146573

Service durchgeführt von: Bosch Service

Hubeny GmbH
Geraer Straße 8 - 07580 Ronneburg
Telefon 03 66 02 / 222 62
Telefax 03 66 02 / 43 665
E-Mail hubeny@automechanik.de
Stempel des Fachbetriebs

Ihr nächster Service-Termin

☒ nach Service-Intervall-Anzeige

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?

am (Datum): 07.12.2024

oder

bei (km-Stand): 167 785

Stempel des Volkswagen Partners

Abb. 14 Pfr

Ihr Fachbetrieb

* Kratzer

Mängel fest

Beschreibung der

Service-Nachweis 13

Ja / Nein, Durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service	Ja / Nein, Wechsel von:
☒ Inspektion	☒ AdBlue®
☒ mit Motorölwechsel	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Diesellopfstofffilter
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Gasfilter
☒ Karosserieprüfung	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Reparaturempfehlung	☒ Haldeklupplung: Öl
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Luftfiltereinsatz
	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
	☒ Zahnriemen
	☒ Zündkerzen

Service durchgeführt am: 15.12.2023

bei km-Stand: 4.12.2023

Rechnungsnummer: 4.12.2023

Service durchgeführt von: Bosch Service

Hubeny GmbH
Geraer Straße 8 - 07580 Ronneburg
Telefon 03 66 02 / 222 62
Telefax 03 66 02 / 43 665
E-Mail hubeny@automechanik.de
Stempel des Fachbetriebs

Ihr nächster Service-Termin

☒ nach Service-Intervall-Anzeige

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?

am (Datum): 3.12.2026

oder

bei (km-Stand): 162 000

Stempel des Volkswagen Partners

Abb. 15 Prinzipdarstellung: Gilt für a

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 15 bei

* Kratzer

○ Beule/Delle

Mängel festgestellt?

Beschreibung der Mängel: