

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	149 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		Volkswagen
Model	Golf Plus	Model - doplňující informace	1.4 TSi Velmi pěkný
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí	Pohon		Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	90 kW
Objem motoru	1390 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	123 000 km	Rok výroby	2009
Datum první registrace	04.12.2009	STK	24.03.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Šedá metalíza
Provozní hmotnost	Největší technicky přípustná hmotnost		
Spotřeba			
Počet míst k sezení	Počet dveří		
☒ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Velmi zachovalé vozidlo , servisní kniha + doklady DEKRA , Prodávající si vyhrazuje právo na chyby v popisu vozidla.			

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Tažné zařízení, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie







Golf+Plus

Richtlinie 2014/45/EU
 according to Directive 2014/45/EU
 IN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle. Die Akkreditierung
 nderanlage D-IS-11110-01-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.

GTÜ

i-Kfz Prüfziffer: 8rsjjj53

§29 StVZO Nr. 1Q3H02797/A (3) 09.12.2022 11:08

D BZ-RE 950 (1) Fzg-Ident-Nr. WWWZZZ1KZAW569679

Messwerte: Betriebsbremse		Feststellbremse	
Achse	links [daN]	rechts [daN]	Druck [bar]
1	278	248	31,1
2	185	193	65,5

Abbremsung gem. Bezugswerten FbMin1=226, FbMin2=176

Abbremsung FBA: 13 %

144 122 block.

ergebnis: ohne festgestellte Mängel

Prüfplakette wurde zugeteilt

FS-2-01-0151-63

Fahrzeugdatenträger

1 WVWZZZ1K Z AW569679

2 521 3G2

3 GOLF PLUS TSI COMFO

90 KW M6F

CAXA LHY

LR7L----- HK

4

B0A C1G G0K HH7 J1P D4X

- 1AT 1G6 1MV 1NC 5RQ 5SL TU0

0BE 3S2 3U3 G01 8UA 8GU 8Z0

1KD 1ZE - 3Y0 G07 7M0

0Y1 4UF 4X3 4R4 4K3 N3F 5TC

8RE 2JB E0A 0AE 0BE 2UA 2G7

1JA L07 0YF

Abb. 1

Service-Nachweis 4

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	☒	☐	ATF	☐	☒
Intervall-Service (PR-Nr.: QG1)	☒	☐	DSG [®] , Öl und Filter	☐	☒
Inspektions-Service (PR-Nr.: QG1/QG2)	☒	☐	Endlageneinheit und -leitungen	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐	Halbes-Kupplungs-Öl	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐	Kraftstofffilter	☐	☒
LongLife Motoröl verwendet	☒	☐	Luftfiltereinsatz	☐	☒
Datum: 29.11.17			Reifendrucksensoren	☐	☒
km-Stand: 79.754			Reifenfüllflasche	☐	☒
Rechnungsnummer:			Staub- und Pollenfiltereinsatz	☐	☒
Reparaturempfehlung	☐	☐	Zahnriemen	☐	☒
			Zündkerzen	☐	☒

Service durchgeführt von: **auto-service SCHÜTZE**
Friedrich-August-Rentsch-Str. 1
01900 Großböhnsdorf
Telefon 035952-46554 - Fax 035952-46506
Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Ereignisse

Ölwechsel-Service	☐	Zusatzumfänge	☐
Intervall-Service	☐	Monat: Jahr:	
nach flexibler Service-Intervall-Anzeige	☐	oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)	
Inspektions-Service	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☐
Monat: Jahr:		Monat: Jahr: 12	
oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)			

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 5

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	☒	☐	ATF	☐	☒
Intervall-Service (PR-Nr.: QG1)	☒	☐	DSG [®] , Öl und Filter	☐	☒
Inspektions-Service (PR-Nr.: QG1/QG2)	☒	☐	Endlageneinheit und -leitungen	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐	Halbes-Kupplungs-Öl	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐	Kraftstofffilter	☐	☒
LongLife Motoröl verwendet	☒	☐	Luftfiltereinsatz	☐	☒
Datum: 25.11.19			Reifendrucksensoren	☐	☒
km-Stand: 94.161			Reifenfüllflasche	☐	☒
Rechnungsnummer:			Staub- und Pollenfiltereinsatz	☐	☒
Reparaturempfehlung	☐	☐	Zahnriemen	☐	☒
			Zündkerzen	☐	☒

Service durchgeführt von: **auto-service SCHÜTZE**
Friedrich-August-Rentsch-Str. 1
01900 Großböhnsdorf
Telefon 035952-46554 - Fax 035952-46506
Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Ereignisse

Ölwechsel-Service	☐	Zusatzumfänge	☐
Intervall-Service	☐	Monat: Jahr:	
nach flexibler Service-Intervall-Anzeige	☐	oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)	
Inspektions-Service	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☐
Monat: Jahr:		Monat: Jahr: 12	
oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)			

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 1

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	☒	☐	ATF	☐	☒
Intervall-Service (PR-Nr.: QG1)	☒	☐	DSG [®] , Öl und Filter	☐	☒
Inspektions-Service (PR-Nr.: QG1/QG2)	☒	☐	Endlageneinheit und -leitungen	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐	Halbes-Kupplungs-Öl	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐	Kraftstofffilter	☐	☒
LongLife Motoröl verwendet	☒	☐	Luftfiltereinsatz	☐	☒
Datum: 21.9.11			Reifendrucksensoren	☐	☒
km-Stand: 18.360			Reifenfüllflasche	☐	☒
Rechnungsnummer:			Staub- und Pollenfiltereinsatz	☐	☒
Reparaturempfehlung	☐	☐	Zahnriemen	☐	☒
			Zündkerzen	☐	☒

Service durchgeführt von: **auto-service SCHÜTZE**
Friedrich-August-Rentsch-Str. 1
01900 Großböhnsdorf
Telefon 035952-46554 - Fax 035952-46506
Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Ereignisse

Ölwechsel-Service	☐	Zusatzumfänge	☐
Intervall-Service	☐	Monat: Jahr:	
nach flexibler Service-Intervall-Anzeige	☐	oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)	
Inspektions-Service	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☐
Monat: Jahr:		Monat: Jahr: 12	
oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)			

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 6

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	☒	☐	ATF	☐	☒
Intervall-Service (PR-Nr.: QG1)	☒	☐	DSG [®] , Öl und Filter	☐	☒
Inspektions-Service (PR-Nr.: QG1/QG2)	☒	☐	Endlageneinheit und -leitungen	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐	Halbes-Kupplungs-Öl	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐	Kraftstofffilter	☐	☒
LongLife Motoröl verwendet	☒	☐	Luftfiltereinsatz	☐	☒
Datum: 27.10.21			Reifendrucksensoren	☐	☒
km-Stand: 106.788			Reifenfüllflasche	☐	☒
Rechnungsnummer:			Staub- und Pollenfiltereinsatz	☐	☒
Reparaturempfehlung	☐	☐	Zahnriemen	☐	☒
			Zündkerzen	☐	☒

Service durchgeführt von: **auto-service SCHÜTZE**
Friedrich-August-Rentsch-Str. 1
01900 Großböhnsdorf
Telefon 035952-46554 - Fax 035952-46506
Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Ereignisse

Ölwechsel-Service	☐	Zusatzumfänge	☐
Intervall-Service	☐	Monat: Jahr:	
nach flexibler Service-Intervall-Anzeige	☐	oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)	
Inspektions-Service	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☐
Monat: Jahr:		Monat: Jahr: 12	
oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)			

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 8

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	☒	☐	ATF	☐	☒
Intervall-Service (PR-Nr.: QG1)	☒	☐	DSG [®] , Öl und Filter	☐	☒
Inspektions-Service (PR-Nr.: QG1/QG2)	☒	☐	Endlageneinheit und -leitungen	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐	Halbes-Kupplungs-Öl	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐	Kraftstofffilter	☐	☒
LongLife Motoröl verwendet	☒	☐	Luftfiltereinsatz	☐	☒
Datum: 4.7.23			Reifendrucksensoren	☐	☒
km-Stand: 117.750			Reifenfüllflasche	☐	☒
Rechnungsnummer:			Staub- und Pollenfiltereinsatz	☐	☒
Reparaturempfehlung	☐	☐	Zahnriemen	☐	☒
			Zündkerzen	☐	☒

Service durchgeführt von: **auto-service SCHÜTZE**
Friedrich-August-Rentsch-Str. 1
01900 Großböhnsdorf
Telefon 035952-46554 - Fax 035952-46506
Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Ereignisse

Ölwechsel-Service	☐	Zusatzumfänge	☐
Intervall-Service	☐	Monat: Jahr:	
nach flexibler Service-Intervall-Anzeige	☐	oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)	
Inspektions-Service	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☐
Monat: Jahr:		Monat: Jahr: 12	
oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)			

Der Volkswagen Service

urzeug-Sicherheitsprüfung GmbH & Co KG

lich anerkannte Überwachungsorganisation
die DASt nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle
reidung gilt nur für den in der Urkundenanlage (D-15-11163-01-00) aufgeführten Akkreditierungsumfang

untersuchung (§ 29 StVZO)
cheinigung nach Richtlinie 2014/45 EU
on certificate according to directive 2014/45 EU

ezbüro:
ann-Str. 16
sden
715643

Untersuchungsbericht: L46E01JO-0

Fahrzeughalter:in:

ident-Nr.: WVVZZ1KZAW569679 X	(2) Amtl. Kennzeichen: ohne
0001924464 / Gabelsberger Str. 6 / 01809 Haidenau	(3) Prüftermin: 18.12.2024, 10:35 Uhr
eckenzähler: 122882 Km	(5) Fahrzeugklasse: M1 / AC / Fz z. Pers bef. b. 8 Spl. / Kombilimousine
VOLKSWAGEN-VW / 0603	Fahrzeugtyp: 1KP / APD00023
ACCAXAX0	Version: FM6FM6AJ008N7MGN1
asse: 1970 kg	Erstzulassung / Letzte HU: 04.12.2009 / 12.2022
GOLF PLUS	IKTz-Prüfziffer: T3K#kSax

e/Kundin,

den zum Zeitpunkt der Untersuchung nachfolgende Mängel festgestellt, die unverzüglich beseitigt
untersuchung ist nicht erforderlich.

