KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	129 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	**Stav**	Ojeté
Kategorie vozidla		**Značka**	Volkswagen
Model	Golf Plus	**Model - doplňující informace**	1.4 TSi Velmi pěkný
Karoserie	Kombi	**Převodovka**	Manuální
Počet rychlostí		**Pohon**	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	**Výkon**	90 kW
Objem motoru	1390 ccm	**Emisní norma**	
Stav tachometru	123 000 km	**Rok výroby**	2009
Datum první registrace	04.12.2009	**STK**	24.03.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	**Barva**	Šedá metalíza
Provozní hmotnost		**Největší technicky přípustná hmotnost**	
Spotřeba			
Počet míst k sezení		**Počet dveří**	
☒ **První majitel** ☐ **Nehavarované** ☒ **Servisní knížka**	☐ **COC list**	☐ **Eko poplatek uhrazen** ☐ **Protokol STK** ☐ **Pro zdravotně postižené**	

Poznámka prodejce

Velmi zachovalé vozidlo , servisní kniha + doklady DEKRA , Prodávající si vyhrazuje právo na chyby v popisu vozidla.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Tažné zařízení, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie





















RADIO
MEDIA
FM1
KISS
TP
MENU
AC










Golf+ Plus

Richtlinie 2014/45/EU
te according to Directive 2014/45/EU
IN EN ISO/ IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle. Die Akkreditierung
ndenanlage D-IS-11110-01-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.

GTÜ

i-Kfz Prüfziffer: 8rsjjj53

§29 StVZO Nr. 1Q3H02797/A (3) 09.12.2022 11:08

D BZ-RE 950 (1) Fzg-Ident-Nr. WVWZZZ1KZAW569679

bau) PKW (M1-AC)
VOLKSWAGEN-VW (0603)
1KP (APD-00023)
12/2009
ahlers 114.020
1970 kg
n 12/2020
roßröhrsdorf, 0100-19/0100-19
dung 4.22

Messwerte: Betriebsbremse


Achse	links [daN]	rechts [daN]	Druck [bar]
1	278	248	31,1
2	185	193	65,5


Feststellbremse links [daN] 144 rechts [daN] 122 block.

Abbremsung gem. Bezugbremswerten
FbMin1=226, FbMin2=176
Abbremsung FBA: 13 %

ergebnis: ohne festgestellte Mängel
gement-/Abgasreinigungssystems (UMA)
mer: FS-2-01-0151-63

Prüfplakette wurde zugeteilt





Service-Nachweis 4

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten – Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	☒	☐	ATF	☐	☒
Intervall-Service (PR-Nr.: QG1)	☒	☐	DSG®-Öl und Filter	☐	☒
Intervall-Service (PR-Nr.: QG0/QG2)	☐	☒	Erdgasbehälter und -leitungen	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐	Haldex-Kupplung: Öl	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐	Kraftstofffilter	☐	☒
LongLife Motoröl verwendet	☒	☐	Luftfiltereinsatz	☒	☐
Datum: 29.11.17			Reifendrucksensoren	☐	☒
km-Stand: 79754			Reifenfüllflasche	☐	☒
Rechnungsnummer:			Staub- und Pollenfiltereinsatz	☒	☐
Reparaturempfehlung	☐	☐	Zahnriemen	☐	☒
			Zündkerzen	☐	☒

Service durchgeführt von: auto-service SCHÜTZE Friedrich-August-Rentsch-Str. 01900 Großröhrsdorf Telefon 035952-46554 · Fax 035952-450€ Stempel des Volkswagen Partners

LongLife Mobilitätsgarantie:

Ihre nächsten Service-Ereignisse

☒ Ölwechsel-Service	☐ Zusatzumfänge
☐ Intervall-Service	Monat ..... Jahr* .....
☒ nach flexibler Service-Intervall-Anzeige	oder bei ..... km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)
☐ Inspektions-Service Monat ..... Jahr* ..... oder bei ..... km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)	☒ Bremsflüssigkeitswechsel Monat 11 Jahr 13

Service-Nachweis 5


Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten – Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	☒	☐	ATF	☐	☒
Intervall-Service (PR-Nr.: QG1)	☐	☒	DSG®-Öl und Filter	☐	☒
Intervall-Service (PR-Nr.: QG0/QG2)	☐	☒	Erdgasbehälter und -leitungen	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐	Haldex-Kupplung: Öl	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐	Kraftstofffilter	☐	☒
LongLife Motoröl verwendet	☒	☐	Luftfiltereinsatz	☐	☒
Datum: 25.11.19			Reifendrucksensoren	☐	☒
km-Stand: 94 161			Reifenfüllflasche	☐	☒
Rechnungsnummer:			Staub- und Pollenfiltereinsatz	☒	☐
Reparaturempfehlung	☐	☐	Zahnriemen	☐	☒
			Zündkerzen	☐	☒

Service durchgeführt von: auto-service SCHÜTZE Friedrich-August-Rentsch-Str. 01900 Großröhrsdorf Telefon 035952-46554 · Fax 035952-450€ Stempel des Volkswagen Partners

LongLife Mobilitätsgarantie:

Ihre nächsten Service-Ereignisse

☒ Ölwechsel-Service	☐ Zusatzumfänge
☐ Intervall-Service	Monat ..... Jahr* .....
☒ nach flexibler Service-Intervall-Anzeige	oder bei ..... km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)
☐ Inspektions-Service Monat ..... Jahr* ..... oder bei ..... km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)	☒ Bremsflüssigkeitswechsel Monat 11 Jahr 14



Service-Nachweis 2

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten – Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	☒	☐	ATF	☐	☒
Intervall-Service (PR-Nr.: QG1)	☒	☐	DSG®-Öl und Filter	☐	☒
Intervall-Service (PR-Nr.: QG0/QG2)	☐	☒	Erdgasbehälter und -leitungen	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐	Haldex-Kupplung: Öl	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐	Kraftstofffilter	☐	☒
LongLife Motoröl verwendet	☒	☐	Luftfiltereinsatz	☐	☒
Datum: 14.11.2013			Reifendrucksensoren	☐	☒
km-Stand: 37100			Reifenfüllflasche	☐	☒
Rechnungsnummer:			Staub- und Pollenfiltereinsatz	☒	☐
Reparaturempfehlung	☒	☐	Zahnriemen	☐	☒
			Zündkerzen	☐	☒

Service durchgeführt von: Autohaus Fürsch GmbH An der Windmühle 3 01917 Kamenz Telefon 0 35 78 / 34 34-0 Telefax 0 35 78 / 34 34-20 info@auto-fuersch.de Betriebsnummer: 76 724 Stempel des Volkswagen Partners

LongLife Mobilitätsgarantie: 960 KM

Ihre nächsten Service-Ereignisse

☐ Ölwechsel-Service	☐ Zusatzumfänge
☐ Intervall-Service	Monat ..... Jahr* .....
☒ nach flexibler Service-Intervall-Anzeige	oder bei ..... km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)
☐ Inspektions-Service Monat ..... Jahr* ..... oder bei ..... km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)	☒ Bremsflüssigkeitswechsel Monat 11 Jahr 2015

Service-Nachweis 3


Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten – Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	☐	☒	ATF	☐	☒
Intervall-Service (PR-Nr.: QG1)	☐	☒	DSG®-Öl und Filter	☐	☒
Intervall-Service (PR-Nr.: QG0/QG2)	☐	☒	Erdgasbehälter und -leitungen	☐	☒
Inspektions-Service	☐	☒	Haldex-Kupplung: Öl	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐	Kraftstofffilter	☐	☒
LongLife Motoröl verwendet	☒	☐	Luftfiltereinsatz	☐	☒
Datum: 2.12.15			Reifendrucksensoren	☐	☒
km-Stand: 56 883			Reifenfüllflasche	☐	☒
Rechnungsnummer:			Staub- und Pollenfiltereinsatz	☒	☐
Reparaturempfehlung	☐	☐	Zahnriemen	☐	☒
			Zündkerzen	☒	☐

Service durchgeführt von: auto-service SCHÜTZE Friedrich-August-Rentsch-Str. 01900 Großröhrsdorf Telefon 035952-46554 · Fax 035952-450€ Stempel des Volkswagen Partners

LongLife Mobilitätsgarantie:

Ihre nächsten Service-Ereignisse

☒ Ölwechsel-Service	☐ Zusatzumfänge
☐ Intervall-Service	Monat ..... Jahr* .....
☒ nach flexibler Service-Intervall-Anzeige	oder bei ..... km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)
☐ Inspektions-Service Monat ..... Jahr* ..... oder bei ..... km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)	☒ Bremsflüssigkeitswechsel Monat 06 Jahr 17



Service-Nachweis 1


Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten – Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	☒	☐	ATF	☐	☒
Intervall-Service (PR-Nr.: QG1)	☒	☐	DSG®-Öl und Filter	☐	☒
Intervall-Service (PR-Nr.: QG0/QG2)	☐	☒	Erdgasbehälter und -leitungen	☐	☒
Inspektions-Service	☐	☒	Haldex-Kupplung: Öl	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒	Kraftstofffilter	☐	☒
LongLife Motoröl verwendet	☒	☐	Luftfiltereinsatz	☐	☒
Datum: 21.9.11			Reifendrucksensoren	☐	☒
km-Stand: 18 360			Reifenfüllflasche	☐	☒
Rechnungsnummer:			Staub- und Pollenfiltereinsatz	☒	☐
Reparaturempfehlung	☐	☒	Zahnriemen	☐	☒
			Zündkerzen	☐	☒

Service durchgeführt von: auto-service SCHÜTZE Friedrich-August-Rentsch-Str. 01900 Großröhrsdorf Telefon 035952-46554 · Fax 035952-450€ Stempel des Volkswagen Partners

LongLife Mobilitätsgarantie:

Ihre nächsten Service-Ereignisse

☒ Ölwechsel-Service	☐ Zusatzumfänge
☐ Intervall-Service	Monat ..... Jahr* .....
☒ nach flexibler Service-Intervall-Anzeige	oder bei ..... km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)
☐ Inspektions-Service Monat ..... Jahr* ..... oder bei ..... km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)	☒ Bremsflüssigkeitswechsel Monat 12 Jahr 12



Service-Nachweis 6


Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten – Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	☒	☐	ATF	☐	☒
Intervall-Service (PR-Nr.: QG1)	☐	☒	DSG®-Öl und Filter	☐	☒
Intervall-Service (PR-Nr.: QG0/QG2)	☐	☒	Erdgasbehälter und -leitungen	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐	Haldex-Kupplung: Öl	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐	Kraftstofffilter	☐	☒
LongLife Motoröl verwendet	☒	☐	Luftfiltereinsatz	☐	☒
Datum: 27.10.21			Reifendrucksensoren	☐	☒
km-Stand: 106 788			Reifenfüllflasche	☐	☒
Rechnungsnummer:			Staub- und Pollenfiltereinsatz	☒	☐
Reparaturempfehlung	☐	☐	Zahnriemen	☐	☒
			Zündkerzen	☐	☒

Service durchgeführt von: auto-service SCHÜTZE Friedrich-August-Rentsch-Str. 01900 Großröhrsdorf Telefon 035952-46554 · Fax 035952-450€ Stempel des Volkswagen Partners

LongLife Mobilitätsgarantie:

Ihre nächsten Service-Ereignisse

☒ Ölwechsel-Service	☐ Zusatzumfänge
☐ Intervall-Service	Monat ..... Jahr* .....
☒ nach flexibler Service-Intervall-Anzeige	oder bei ..... km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)
☐ Inspektions-Service Monat	



Service-Nachweis 8

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten – Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	☒	☐	ATF	☐	☒
Intervall-Service (PR-Nr.: QG1)	■	☒	DSG®-Öl und Filter	☐	☒
Intervall-Service (PR-Nr.: QG0/QG2)	☐	☒	Erdgasbehälter und -leitungen	☐	☒
Inspektions-Service	☐	☒	Haldex-Kupplung: Öl	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒	Kraftstofffilter	☐	☒
LongLife Motoröl verwendet	☒	☐	Luftfiltereinsatz	☐	☒
Datum: 6.7.23			Reifendrucksensoren	☐	☒
km-Stand: 117 750			Reifenfüllflasche	☐	☒
Rechnungsnummer:			Staub- und Pollenfiltereinsatz	☐	☒
Reparaturempfehlung	☐	☐	Zahnriemen	☐	☒
			Zündkerzen	☐	☒

Service durchgeführt von: auto-service SCHÜTZE Friedrich-August-Rentsch-Str. 1 01900 Großröhrsdorf Telefon: 035952-46554, Fax: 035952-45062

LongLife Mobilitätsgarantie:

Ihre nächsten Service-Ereignisse


☒ Ölwechsel-Service	☐ Zusatzumfänge
☐ Intervall-Service	Monat ..... Jahr* .....
☒ nach flexibler Service-Intervall-Anzeige	oder bei ..... km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)
☐ Inspektions-Service Monat ..... Jahr* ..... oder bei ..... km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)	☐ Bremsflüssigkeitswechsel Monat ..... Jahr .....

Service-Nachweis 9

Durchgeführt wurde:
Ölwechsel-Service
Intervall-Service (PR-Nr.: QG1)
Intervall-Service (PR-Nr.: QG0/QG2)
Inspektions-Service
Bremsflüssigkeitswechs
LongLife Motoröl verwendet
Datum:
km-Stand:
Rechnungsnummer:
Reparaturempfehlung
Service durchgeführ

Stempel des

Ölwechsel-S
Intervall-Se
nach flexibl
Inspektion
Monat
oder bei
(* je nachd



rzeug-Sicherheitsprüfung GmbH & Co KG

lich anerkannte Überwachungsorganisation
die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle
kreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage (D-IS-11163-01-00) aufgeführten Akkreditierungsumfang

tuntersuchung (§ 29 StVZO)
cheinigung nach Richtlinie 2014/45 EU
on certificate according to directive 2014/45 EU

cebüro:
lann-Str. 16
sden
715643


Untersuchungsbericht: L46E01JO-0

Fahrzeughalter:in:

dent-Nr.:	WVWZZZ1KZAW569679 | X	(2) Amtl. Kennzeichen:	ohne
	0001924464 / Gabelsberger Str. 6 / 01809 Heidenau	(3) Prüftermin:	18.12.2024, 10:35 Uhr
eckenzähler:	122882 Km	(5) Fahrzeugklasse:	M1 / AC / Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. / Kombilimousine
r:	VOLKSWAGEN-VW / 0603	Fahrzeugtyp:	1KP / APD00023
	ACCAXAX0	Version:	FM6FM6AJ008N7MGN1
asse:	1970 kg	Erstzulassung / Letzte HU:	04.12.2009 / 12.2022
	GOLF PLUS	iKfz-Prüfziffer:	T3K#kSax

e/Kundin,

den zum Zeitpunkt der Untersuchung nachfolgende Mängel festgestellt, die unverzüglich beseitigt
achuntersuchung ist nicht erforderlich.


Letzter Castrol Ölwechsel
Castrol
bei km: 117750 am: 4.7.23
Castrol EDGE
SAE 5W-30 LL
nachgefüllt
gewechselt
Getriebeöl:
Hinterachsöl:
Bremsflüssigkeit:
Nächster Castrol Ölwechsel
bei km:
spätestens am:


WVWZZZ1KZAW569679


TSI