

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	528 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Audi
Model	A5	Model - doplňující informace	2,0 TDi 150PS Sportback...
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Nafta	Výkon	110 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	98 000 km	Rok výroby	2019
Datum první registrace	22.07.2019	STK	01.03.2027

Rozšiřující údaje

Země původu		Barva	Šedá
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☒ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce	První majitel; Audi A5 Sportback 2; 0TDi 110KW; DSG + pádla; interier béžová kůže; kožený multif. volant; loketní opěrka; orig. alu kola; 2xUSB; atd...možnost odpočtu DPH; 2x klíče; nekuřák; nyní dovezený nehavarovaný vůz v krásném stavu od 1. majitele. Vůz s odpočtem DPH.		

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 8x, ABS, Airbag řidiče, Android Auto, Apple Car Play, Klimatizace aut. , Originální autorádio, Bezklíčkové ovládání, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Dojezdové rezervní kolo, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, LED denní svícení, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Vstup paměťové karty, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Malý kožený paket, Protiprokluzový systém kol (ASR), Pádla řazení na volantu, Satelitní navigace, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, ESP, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Volba jízdního režimu, Vyhřívání zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Denní svícení, Digitální příjem rádia (DAB), Imobilizér, LED denní svícení, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací asistent, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Nastavitelná sedadla, Posilovač řízení, Malý kožený paket, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Tempomat, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívání zadní sedadla, Vyhřívání zrcátka, Vyhřívání čelní sklo, Vyhřívání volant, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie

















Historie údržby (11)

	Stav	
Datum	tachometru	Popis
Pro-24	91 763 km	ADBLUE/Balais d'essuie-glace AV/Batterie/Liquide de frein/Liquide lave-glace/Recyclage/Révision
Rij-24	89 499 km	Pneu été
Čvc-23	65 637 km	Contrôle technique
Úno-23	60 919 km	Balais d'essuie-glace AV/Huile boîte de vitesse/Liquide lave-glace/Plaquettes frein AR/Plaquettes freins AV/Recyclage/Révision
Pro-22	54 107 km	Dépose/pose pneumatique hiver/été
Čer-22	46 422 km	Dépose/pose pneumatique hiver/été
Rij-21	38 465 km	Dépose/pose pneumatique hiver/été
Čer-21	30 725 km	Balais d'essuie-glace AV/Filtre à pollen/Liquide de frein/Révision
Led-21		Pneu hiver
Pro-20	26 083 km	Appoint d'huile moteur
Lis-20	25 663 km	ADBLUE



