

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	124 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	1.4 TSi
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Benzín	Výkon	90 kW
Objem motoru	1390 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	170 000 km	Rok výroby	
Datum první registrace	11.05.2011	STK	25.03.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení		Počet dveří	
☐ První majitel ☐ Nehavarané ☒ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Servisní knížka, Sada zimních kol v ceně vozidla			

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 4x, Denní svícení, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, Isofix, Klimatizace man. , Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Protiprokluzový systém kol (ASR), Venkovní teploměr, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

KARTA VOZU

Fotografie







Potwierdzenie wykonania przeglądu

Data: 16.05.23 Przebieg km: 148737

Zostały wykonane:	tak	nie	Wymiana sondy lambda	tak	nie
Wymiana oleju	☒	☐	Wymiana sondy lambda	☐	☐
Zastosowano olej silnikowy do zmiennego okresu obsługowego QG1	☐	☐			
Przebieg okresowy	☐	☐	Przebieg wykonany:	OVER-ENGINE PARTS BY BEIMEL Robert Beimel Tel: 09242 174 16 420 Harteneuth 1 Mobil: 0151 41 45 88 37 91327 Ooswiesenstein E-Mail: info@tuning-beimel.de www.tuning-beimel.de Pieczęć partnera handlowego Skoda	
Sprawdzić, czy w nadwoziu nie ma śladów korozji ¹⁾	☐	☐			
Wymiana płynu hamulcowego	☐	☐			
Dodatkowo co 60 000 km lub 4 lata	☐	☐			
Wymiana filtra paliwa	☐	☐			
Wymiana świec zapłonowych	☐	☐			
Wymiana wkładu filtra powietrza	☐	☐			
Wymienić olej i filtr oleju w automatycznej skrzyni biegów DSG	☐	☐			
Wymiana paska zębatego	☐	☐			
Wymiana rolki napinacza paska zębatego	☐	☐			

Następny przegląd: 587 Przebieg km: 584 Data: 31.8.26

(w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze lub według wskazań okresu międzyobsługowych)

Potwierdzić nienaruszony stan ochrony przed korozją nadwozia wzgl. odnotować ewentualne braki ⇒ strona 25 „Sprawdzenie ochrony przed korozją nadwozia”

Potwierdzenie wykonania przeglądu

Data: 19.4.21 Przebieg km: 119273

Zostały wykonane:	tak	nie	Wymiana sondy lambda	tak	nie
Wymiana oleju	☒	☐	Wymiana sondy lambda	☐	☐
Zastosowano olej silnikowy do zmiennego okresu obsługowego QG1	☒	☐			
Przebieg okresowy	☒	☐	Przebieg wykonany:	2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE TMB: 27212362039970 2/3.433.856 SADS1968301 Stand: 06/2019	
Sprawdzić, czy w nadwoziu nie ma śladów korozji ¹⁾	☐	☐			
Wymiana płynu hamulcowego	☐	☐			
Dodatkowo co 60 000 km lub 4 lata	☐	☐			
Wymiana filtra paliwa	☐	☐			
Wymiana świec zapłonowych	☐	☐			
Wymiana wkładu filtra powietrza	☐	☐			
Wymienić olej i filtr oleju w automatycznej skrzyni biegów DSG	☐	☐			
Wymiana paska zębatego	☐	☐			
Wymiana rolki napinacza paska zębatego	☐	☐			

Następny przegląd: Przebieg km: 121800 Data: 09/23

(w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze lub według wskazań okresu międzyobsługowych)

Potwierdzić nienaruszony stan ochrony przed korozją nadwozia wzgl. odnotować ewentualne braki ⇒ strona 25 „Sprawdzenie ochrony przed korozją nadwozia”

Potwierdzenie wykonania przeglądu

Data: 26.03.2019 Przebieg km: 91822

Zostały wykonane:	tak	nie	Wymiana sondy lambda	tak	nie
Wymiana oleju	☒	☐	Wymiana sondy lambda	☐	☐
Zastosowano olej silnikowy do zmiennego okresu obsługowego QG1	☒	☐	Przebieg wykonany:	AUTO-LEITZ GmbH Rathsbergstr. 70 Tel. 0911/555770 90411 NÜRNBERG Pieczęć partnera handlowego Skoda	
Przebieg okresowy	☒	☐			
Sprawdzić, czy w nadwoziu nie ma śladów korozji ¹⁾	☒	☐			
Wymiana płynu hamulcowego	☐	☐			
Dodatkowo co 60 000 km lub 4 lata	☐	☐			
Wymiana filtra paliwa	☐	☐			
Wymiana świec zapłonowych	☒	☐			
Wymiana wkładu filtra powietrza	☒	☐			
Wymienić olej i filtr oleju w automatycznej skrzyni biegów DSG	☐	☐			
Wymiana paska zębatego	☐	☐			
Wymiana rolki napinacza paska zębatego	☐	☐			

Następny przegląd: Przebieg km: 121800 Data: 03/20

(w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze lub według wskazań okresu międzyobsługowych)

Potwierdzić nienaruszony stan ochrony przed korozją nadwozia wzgl. odnotować ewentualne braki ⇒ strona 21 „Sprawdzenie ochrony przed korozją nadwozia”

otwieranie wykończenia przeglądu

Data: 20.02.17

Zostały wykonane:

	tak	nie
Wymiana oleju	☒	☐
wstosowano olej silnikowy do zmiennego okresu okresowego QGI	☒	☐
zegląd okresowy	☒	☐
sawdzić, czy w nadwoziu nie ma śladów korozji ^{a)}	☒	☐
miana płynu hamulcowego	☐	☒
łatkowo co 50 000 km lub 4 lata	☐	☒
miana filtra paliwa	☒	☐
miana Świec zapłonowych	☒	☐
miana wkładu filtra powietrza	☒	☐
mienić olej i filtr oleju w automatycznej skrzyni ow DSG	☐	☒
miana paska zębatego	☒	☐
miana rolki napinacza paska zębatego	☐	☒

Przebieg km: 65387

Wymiana sondy lambda

ŠKODA
2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
 TMB: TJ2R2B2038926
 2909395
SAD 2968301 Stand 07/08 Tel. +49 536 7030
 800 70 70 70
 Tel. 09 135-4757
 61033 Bergedorf

Następny przegląd:

Przebieg km: _____

Data: _____

(w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze lub według wskazań serwisu miedzyobslugowych)

Wskazania nie stanowią ochrony przed korozją nadwozia wzgl. odnotować ewentualne braki => strona 19 „Sprawdzenie ochrony przed korozją nadwozia”.

Potwierdzenie wykonania przeglądu		
Data: 5.3.15	tak	nie
Zostały wykonane:	☒	☐
Wymiana oleju	☒	☐
Zastosowano olej silnikowy do zmiennego okresu obsługiowego QG1.	☒	☐
Przegląd okresowy	☒	☐
Sprawdzić, czy w nadwoziu nie ma śladów korozji ^(*)	☐	☐
Wymiana płynu hamulcowego	☐	☐
Dodatkowo co 60 000 km lub 4 lata	☒	☐
Wymiana filtra paliwa	☐	☐
Wymiana świec zapłonowych	☐	☐
Wymiana wkładu filtra powietrza	☐	☐
Wymienić olej i filtr oleju w automatycznej skrzyni biegów DSG	☐	☒
Wymiana parki zębatego	☐	☐
Wymiana rolki napinacza parki zębatego	☐	☐

Poehorndorf niemiarowo stan ochrony przed korozją nadwozia wzgl. odnotować ewentualne braki => strona 17 „Sprawdzenie ochrony przed korozją nadwozia”

Błk Wschod BŁ
Zach Konec Jg

Przebieg km: 42 243

Wymiana sondy lambda

SKODA
 2 Jahre Mob... Garantie.
 TMB: TJ L...
 Baumann GmbH
 Tel. 09133-47880
 91083 Heimerdt

8201273

Następny przegląd:

Przebieg km: _____

Date: _____

(w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze lub według indywidualnych międzyobslugowych)