

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	249 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Passat	Model - doplňující informace	Variant 2.0 TDI DSG R...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	130 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	207 199 km	Rok výroby	2014
Datum první registrace		STK	01.04.2027

Rozšiřující údaje

Země původu		Německo	Barva		Stříbrná
Provozní hmotnost			Největší technicky přípustná hmotnost		
Spotřeba					
Počet míst k sezení	5		Počet dveří	5	
☐ První majitel			☐ Eko poplatek uhrazen		
☐ Nehavarované	☐ COC list		☐ Protokol STK		
☒ Servisní knížka			☐ Pro zdravotně postižené		
Poznámka prodejce					

KARTA VOZU

Výbava


Originální autorádio, Bluetooth, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, Klimatizace aut. , ABS, Deaktivace airbagu spolujezdce, ESP, Imobilizér, Isofix, Senzor tlaku v pneumatikách, Mlhovky, El. přední okna, Palubní počítač, Multifunkční volant, Litá kola, Klimatizovaná přihrádka, Tažné zařízení, Tempomat, Vyhřívaná zadní sedadla, Výškově nastavitelná sedadla, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček


KARTA VOZU


Fotografie











Service-Nachweis 2

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ im Verband
- ☒ Intervall-Service
- ☒ inklusive Motorwechsel
- ☒ im Verband
- ☒ Inspektions-Service
- ☒ LongLife Motor verwendet
- ☒ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
- ☒ Reparaturrempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
- Service durchgeführt am: **27.06.2016**
- bei km-Stand: **57.044**
- Rechnungsnummer:
- Service durchgeführt von:

Ja / Nein, Wechsel von:

- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Diesellopfstfilter
- ☒ Getriebeöl: DSGF, ATF
- ☒ Halbleitungsdiagnose
- ☒ Kollern
- ☒ Luftfilterersatz
- ☒ Reifenfüllflasche
- ☒ Staub- und Pollenfilterersatz
- ☒ Spannscheibe
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Zündkerzen
- ☒ LongLife Mobilitätsgarantie

Abb. 3: Prinzipdarstellung: Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Der Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ☒ Kratzer
- ☐ Beulende
- ☐ Lackschaden
- ☐ Steinbeschlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

AUTOHAUS Rolf Sparing GmbH
Germer Str. 28, 07907 Schöne
Tel. 03663 4824-0 Fax 42 32 52

Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 3

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ im Verband
- ☒ Intervall-Service
- ☒ inklusive Motorwechsel
- ☒ im Verband
- ☒ Inspektions-Service
- ☒ LongLife Motor verwendet
- ☒ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
- ☒ Reparaturrempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
- Service durchgeführt am: **28.06.17**
- bei km-Stand: **78767**
- Rechnungsnummer:
- Service durchgeführt von:

Ja / Nein, Wechsel von:

- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Diesellopfstfilter
- ☒ Getriebeöl: DSGF, ATF
- ☒ Halbleitungsdiagnose
- ☒ Kollern
- ☒ Luftfilterersatz
- ☒ Reifenfüllflasche
- ☒ Staub- und Pollenfilterersatz
- ☒ Spannscheibe
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Zündkerzen
- ☒ LongLife Mobilitätsgarantie

Abb. 4: Prinzipdarstellung: Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Der Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ☒ Kratzer
- ☐ Beulende
- ☐ Lackschaden
- ☐ Steinbeschlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

AUTOHAUS Rolf Sparing GmbH
Germer Str. 28, 07907 Schöne
Tel. 03663 4824-0 Fax 42 32 52

Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 4

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ im Verband
- ☒ Intervall-Service
- ☒ inklusive Motorwechsel
- ☒ im Verband
- ☒ Inspektions-Service
- ☒ LongLife Motor verwendet
- ☒ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
- ☒ Reparaturrempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
- Service durchgeführt am: **09.07.17**
- bei km-Stand: **84855**
- Rechnungsnummer:
- Service durchgeführt von:

Ja / Nein, Wechsel von:

- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Diesellopfstfilter
- ☒ Getriebeöl: DSGF, ATF
- ☒ Halbleitungsdiagnose
- ☒ Kollern
- ☒ Luftfilterersatz
- ☒ Reifenfüllflasche
- ☒ Staub- und Pollenfilterersatz
- ☒ Spannscheibe
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Zündkerzen
- ☒ LongLife Mobilitätsgarantie

Abb. 5: Prinzipdarstellung: Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Der Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ☒ Kratzer
- ☐ Beulende
- ☐ Lackschaden
- ☐ Steinbeschlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

AUTOHAUS Rolf Sparing GmbH
Germer Str. 28, 07907 Schöne
Tel. 03663 4824-0 Fax 42 32 52

Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 5

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ im Verband
- ☒ Intervall-Service
- ☒ inklusive Motorwechsel
- ☒ im Verband
- ☒ Inspektions-Service
- ☒ LongLife Motor verwendet
- ☒ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
- ☒ Reparaturrempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
- Service durchgeführt am: **20.06.2018**
- bei km-Stand: **12766**
- Rechnungsnummer:
- Service durchgeführt von:

Ja / Nein, Wechsel von:

- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Diesellopfstfilter
- ☒ Getriebeöl: DSGF, ATF
- ☒ Halbleitungsdiagnose
- ☒ Kollern
- ☒ Luftfilterersatz
- ☒ Reifenfüllflasche
- ☒ Staub- und Pollenfilterersatz
- ☒ Spannscheibe
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Zündkerzen
- ☒ LongLife Mobilitätsgarantie

Abb. 6: Prinzipdarstellung: Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Der Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ☒ Kratzer
- ☐ Beulende
- ☐ Lackschaden
- ☐ Steinbeschlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

AUTOHAUS Rolf Sparing GmbH
Germer Str. 28, 07907 Schöne
Tel. 03663 4824-0 Fax 42 32 52

Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 6

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ im Verband
- ☒ Intervall-Service
- ☒ inklusive Motorwechsel
- ☒ im Verband
- ☒ Inspektions-Service
- ☒ LongLife Motor verwendet
- ☒ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
- ☒ Reparaturrempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
- Service durchgeführt am: **11.02.19**
- bei km-Stand: **114612**
- Rechnungsnummer:
- Service durchgeführt von:

Ja / Nein, Wechsel von:

- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Diesellopfstfilter
- ☒ Getriebeöl: DSGF, ATF
- ☒ Halbleitungsdiagnose
- ☒ Kollern
- ☒ Luftfilterersatz
- ☒ Reifenfüllflasche
- ☒ Staub- und Pollenfilterersatz
- ☒ Spannscheibe
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Zündkerzen
- ☒ LongLife Mobilitätsgarantie

Abb. 7: Prinzipdarstellung: Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Der Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ☒ Kratzer
- ☐ Beulende
- ☐ Lackschaden
- ☐ Steinbeschlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

AUTOHAUS Rolf Sparing GmbH
Germer Str. 28, 07907 Schöne
Tel. 03663 4824-0 Fax 42 32 52

Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 7

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ im Verband
- ☒ Intervall-Service
- ☒ inklusive Motorwechsel
- ☒ im Verband
- ☒ Inspektions-Service
- ☒ LongLife Motor verwendet
- ☒ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
- ☒ Reparaturrempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
- Service durchgeführt am: **11.06.2019**
- bei km-Stand: **11557**
- Rechnungsnummer:
- Service durchgeführt von:

Ja / Nein, Wechsel von:

- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Diesellopfstfilter
- ☒ Getriebeöl: DSGF, ATF
- ☒ Halbleitungsdiagnose
- ☒ Kollern
- ☒ Luftfilterersatz
- ☒ Reifenfüllflasche
- ☒ Staub- und Pollenfilterersatz
- ☒ Spannscheibe
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Zündkerzen
- ☒ LongLife Mobilitätsgarantie

Abb. 8: Prinzipdarstellung: Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Der Fachbetrieb markiert in Abb. 8 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ☒ Kratzer
- ☐ Beulende
- ☐ Lackschaden
- ☐ Steinbeschlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

AUTOHAUS Rolf Sparing GmbH
Germer Str. 28, 07907 Schöne
Tel. 03663 4824-0 Fax 42 32 52

Stempel des Volkswagen Partners

