

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	159 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Rapid	Model - doplňující informace	1.2 TSi AMBIENTE
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	63 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	134 873 km	Rok výroby	2014
Datum první registrace	29.09.2014	STK	30.09.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Bílá
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel ☐ Nehavarované ☐ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Nehavarované, 4x ZIMNÍ PNEU + DISKY V CENĚ VOZU !			

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Senzor tlaku v pneumatikách, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač




KARTA VOZU

Fotografie









Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to Directive 2014/45/EU

GTÜ

Zorn

Hauptuntersuchung nach §29 StVZO Nr. 1MYB05607/A (3) 06.10.2021 11:06

(2) Amtl. Kennzeichen	D MTK-NZ 299	(1) Fzg-Ident-Nr.	TMBEM6NH6F4513881
(5) Fahrzeug-Art (Klasse/Aufbau)	PKW (M1-AB)	Messwerte: Betriebsbremse	Feststellbremse
Hersteller (-Nr)	SKODA (CZ) (8004)	Achse links rechts Druck	links rechts
Typ und Ausführung (-Nr)	NH (ACB-00009)	1 218 222 24,7	161 158 block
Erstzulassung	06/2014	2 111 109 25,7	
(4) Stand des Wegstreckenzählers	104 596	Abbremsung gem. Bezugswerten	Abbremsung FSA: 19 %
Zul. Gesamtmasse	1610 kg	Fahrer+201, Fahrzeug	
letzte Hauptuntersuchung vom	11/2019		
(3) Prüfst.	0058-01/0058-01		
Version Systemdaten-Anwendung	4.20		

(7) HU-Untersuchungsergebnis: ohne festgestellte Mängel Prüfplakette wurde zugeteilt

Untersuchung des Motormanagements/Abgasreinigungssystems (UMA) bestanden

Sehr geehrte Kunden, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht und keine Mängel festgestellt.

Wartungsliste

SKODA

Auftrags-Nr.	Verkaufstyp	Kennzeichen	Zulassung
	NH13F4		2014-09-29

Fahrgestellnummer	MKB	Kilometerstand	Serviceberater
TMBEM6NH6F4513881	CBZA	99713	

Verkaufstyp	GKB	Modelljahr	Datum
RAPID SPB AMB TS63/1.2 MSF	MFV	2015	07.01.2021

Ölwechsel-Service (flexibel)

Fahrzeug von innen	i.O./ durchgeführt	n.I.O.	beheben
Service-Intervall-Anzeige: Zurücksetzen	☒	☐	☐
Verbandskasten, Warndreieck und Warnweste: Auf Vorhandensein und Haltbarkeitsdatum prüfen	☒	☐	☐

Fahrzeug von außen

i.O./ durchgeführt	n.I.O.	beheben
--------------------	--------	---------