

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	99 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		BMW
Model	Řada 3	Model - doplňující informace	318 Ci, SERVISNÍ KNIHA.
Karoserie	Kupé	Převodovka	
Počet rychlostí	Pohon		
Palivo	Benzín	Výkon	87 kW
Objem motoru	1895 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	261 507 km	Rok výroby	2001
Datum první registrace	10.08.2001	STK	01.08.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Stříbrná
Provozní hmotnost	1 785 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	8,4 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	2
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☐ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Třetí majitel; Spotřebitelský úvěr možný			

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 4x, ABS, Klimatizace aut. , Originální autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Denní svícení, El. sklopná zrcátka, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Posilovač řízení, Malý kožený paket, Protiprokluzový systém kol (ASR), ESP, Tempomat, Tónovaná skla, Vyhřívaná zadní sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

KARTA VOZU

Fotografie











FAHRGESTELLNUMMER WBABL31050JX38853

0716 AERODYNAMIKPAKET
0788 M LM RAEDER MIT MISCHBEREIFUNG
0441 RAUCHERPAKET

Nachweis betriebsabhängiger Wartung

☒ Übergabedurchsicht nach Werksvorschrift durchgeführt	☐ Einfahrkontrolle bei 2000 km nur M3, M5, M roadster und M coupe 1. Punkt Seite 20	☒ Ölservice Inspektion I Inspektion II Mikrofilter Karosseriekontrolle
<i>Amundt, Beckmann</i> Datum, Stempel, Unterschrift	Kilometerstand 21950 Datum, Stempel, Unterschrift	Kilometerstand 21950 Datum, Stempel, Unterschrift <i>Horst Winkelmann</i> Kfz-Reparatur Thedinghauser Str. 52 28201 Bremen Tel. 0421-55 44 46

12 Nachweis betriebsabhängiger Wartung

☒ Ölservice Inspektion I ☒ Inspektion II Mikrofilter Karosseriekontrolle	☒ Ölservice Inspektion I ☒ Inspektion II ☒ Mikrofilter Karosseriekontrolle	☒ Ölservice Inspektion I ☒ Inspektion II Mikrofilter Karosseriekontrolle
<i>117389</i> Kilometerstand 229500 Datum, Stempel, Unterschrift <i>Guido Fischer</i> Kfz-Reparatur Thedinghauser Str. 52 28201 Bremen Tel. 0421-55 44 46	<i>5W40 Shell</i> Kilometerstand 245000 Datum, Stempel, Unterschrift <i>ANTO SERVICE</i> LLP BERGMEYER 95 PRAHA 8	<i>5W40 Shell</i> Kilometerstand 243948 Datum, Stempel, Unterschrift <i>ANTO SERVICE</i> LLP BERGMEYER 95 PRAHA 8

Nachweis betriebsabhängiger Wartung

☒ Ölservice Inspektion I ☒ Inspektion II Mikrofilter Karosseriekontrolle	☒ Ölservice Inspektion I Inspektion II Mikrofilter Karosseriekontrolle	☐ Ölservice Inspektion I Inspektion II Mikrofilter Karosseriekontrolle
<i>5W40 Shell</i> Kilometerstand 243948 Datum, Stempel, Unterschrift <i>ANTO SERVICE</i> LLP BERGMEYER 95 PRAHA 8	<i>10W40 Shell</i> Kilometerstand 255612 Datum, Stempel, Unterschrift <i>ANTO SERVICE</i> LLP BERGMEYER 95 PRAHA 8 <i>26.06.2014</i> <i>Hadić</i>	Kilometerstand Datum, Stempel, Unterschrift