

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	128 990,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Fabia	Model - doplňující informace	1,2 TSI 63kW ,klima.serv...
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	63 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	111 000 km	Rok výroby	2010
Datum první registrace	05.07.2010	STK	01.11.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Šedá
Provozní hmotnost	1 571 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Druhý majitel			

KARTA VOZU

Výbava

CD měnič, Dálkové centrální zamykání, Imobilizér, Vyhřívaná zrcátka, Tónovaná skla, Dělená zadní sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Nastavitelný volant, Airbag 8x, Deaktivace airbagu spolujezdce, Palubní počítač, Venkovní teploměr, Isofix, Tažné zařízení, ABS, ESP, Posilovač řízení, Tempomat


KARTA VOZU


Fotografie











Dokumentation der Fahrzeugübergabe	Dokumentation der Fahrzeugübergabe
Übergabe-Inspektion Dieser Serviceplan ist für die Fahrzeuge Fabia und Roomster gültig. Mit dem Stempel des Skoda Servicepartners wird die Fahrzeugübergabe dokumentiert. Vor der Übergabe haben wir die Fahrzeug nach den Richtlinien von Skoda Auto durchgesehen, damit Sie vom ersten Kilometer an Freude an Ihrem Fahrzeug haben.	Verlängerte Garantie Die verlängerte Garantie bestätigt die autorisierte Skoda Servicepartner mit einem Stempel.
Übergabe-Inspektion: SKODA-VERTRAGSHÄNDLER  AUTOHAUS BEYER GMBH ALTMANNSHAGEN DAMM 11 18211 BADSACHSAGEN TEL. + FAX BAD DOBERHAN 0304022 152638 HÄNDLERNUMMER: 6547780 Datum: 05.07.2012 Nächster Inspektions-Service: km- Stand: 100 Datum: 12.08.2012 (je nachdem, von zuerst erfüllt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)	SKODA-VERTRAGSHÄNDLER  AUTOHAUS BEYER GMBH ALTMANNSHAGEN DAMM 11 18211 BADSACHSAGEN TEL. + FAX BAD DOBERHAN 0304022 152638 HÄNDLERNUMMER: 6547780 Stempel Skoda Servicepartner Bestätigung der verlängerten Garantie mit einem Limit von km Gültigkeit ab: 05.07.2012 bis 05.07.2014

Service-Nachweise				km-Stand:	
Datum:	04.05.2015				50202
Durchgeführt wurde:		ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	
Motorölwechsel	☒	☐			
Motoröl für variable Service-Intervalle OGI verwendet	☒	☐			
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁽¹⁾	☒	☐			
Bremsschüssigkeitwechsel	X	☐			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Brakeflüssigkeit des hinteren Bremsens reinigen	☐	☐			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒			
AUF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-/Spannrollenwechsel	☐	☒			
Wischerblätter wechseln	☐	☒			

SKODA-VERTRAGSHÄNDLER

ANTHONIS BEYER GMBH
ADAMANN-HAGER DAMM II
LAGEN
05241102/39
HÄNDLERNUMMER: 6541730

TMB:

2 Jahre Mobilitätsgarantie

2431968
SINUS 1000000 Jahre 2020

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: Ma

Datum: Anzeige

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

(1) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 17 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

bestehende Niederlassung
Service-Druck-Info-Büro 18059 Bostock
 Tel.: 0381/40546-0 Fax: 0381/448623
 DEKKA DEKKA DEKKA DEKKA DEKKA DEKKA DEKKA DEKKA DEKKA DEKKA

DEKKA
 429677908

DEKKA
 DEKKA DEKKA DEKKA DEKKA DEKKA DEKKA DEKKA DEKKA DEKKA DEKKA

DEKKA DEKKA DEKKA DEKKA DEKKA DEKKA DEKKA DEKKA DEKKA DEKKA

Gabriele Bening
 Binzer Str. 24
 18107 Rostock

DEKKA DEKKA DEKKA DEKKA DEKKA DEKKA DEKKA DEKKA DEKKA DEKKA

FIR **TWBHM65J0B303355**
 OM-FIR TWBHM65J0B303355
 Nr.-Id. 109212
 Pa.-Nr. M1
 Auftrags AB
 Heutz. 8004
 Typ A2W
 Var. 00003
 Vers. 1
 SWI.-Nr. 35A0
 sGM 1571 kg
 RZ 05.07.2010
 Prüfort.-Nr. 0213037990

DEKKA DEKKA DEKKA DEKKA DEKKA DEKKA DEKKA DEKKA DEKKA DEKKA

Fz. e. Pers. bef. b. 8 Spl.
 Schraßbeck/Inhouse
 SXKDA
 S2
 ARMSZAX01
 NFM5PM271061AN
 RUD09, A1/C1/C2, M, N, I

Teiluntersuchung Abgas nach
 Anlage VII/1a Nr. 6.2.2. 8x20
 Berichts-Nr. P076380007237 IP
 vom 27.11.2024
 Seite 1 von 1

Untersuchungsergebnis:
 bestanden
HRO A145

Messprogramm: G-Kat und OHD

Kraftstoff: Benzin

Messzeit: 27.11.2024 11:51

Konditionierung	Fzg.-Solidaten	Fzg.-Ist-Daten	Ergebnis
Katalysator			
Motorintemperatur [sek./1/min] [Grad C] min: 60	120/2500	75	I.O.
Abgasmessung			
Leerlauf [l/min] min: 550	max: 950	694	I.O.
Erhöhter Leerlauf [l/min] min: 2300	max: 4500	2855	I.O.
Lambda-Wert [-] min: 0.97	max: 1.03	1.001	I.O.
CO [Vol.-%] min: 0.97	max: 0.2	0.01	I.O.

Funktionstest OBD
Prüfbereitschaft

unterstützt 11101100101
 gesetzt 00001100101

Prüfung Signal der Regelzonen
 Signal RI S1
 Prüfdruckzahl RI S1
 Fehlerpeicher
 Kontrollleuchte Motordiagnose

Nicht alle Systemtests durchgeführt
 Bauart: Bremsbänder

1.001
 644
 0

I.O.
 I.O.
 I.O.

Prüfung Status
 Antieuerung

Schichtprüfung
 Status
 Antieuerung

I.O.
 I.O.
 I.O.

GESAMTERGEBNIS:

TESTADWEN