

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	169 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Golf	Model - doplňující informace	1.2 TSi TEAM Top Stav
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	77 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	153 000 km	Rok výroby	2011
Datum první registrace	28.03.2011	STK	06.04.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Šedá
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení		Počet dveří	
<input type="checkbox"/> První majitel		<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input type="checkbox"/> Nehavarované	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Velmi zachovalé vozidlo , Bez koroze, nové pneu. Servisní kniha , Prodávající si vyhrazuje právo na chyby v popisu vozidla.

KARTA VOZU

Výbava




ABS, Airbag 8x, Autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Litá kola, Mlhovky, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací asistent, Parkovací senzory, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Sensor stěračů, Tempomat, Vyhřívaná sedadla, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie







Service-Nachweis 3

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	AdBlue®	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
im Verbund	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ATF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Intervall-Service inkl. Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DSG® Öl und Filter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
im Verbund	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Endgasbehälter und -leitungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Flüssiggasfilter (Papierfilter)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gasfilter und Schläuche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Halbex-Kupplung: Öl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Datum: 16.12.15			Kraftstofffilter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
km-Stand: 81444			Luftfiltereinsatz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rechnungsnummer:			Reifendrucksensoren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Reifenfülltasche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kundenwunsch	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Staub- und Pollenfiltereinsatz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Zahnrinnen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Zündkerzen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Eintragungen der Werkstatt
In dem folgenden Nachweis sind die nicht zu den festgelegten Leistungsmodulen, Service-Arten oder Leistungsabhängigkeiten gehörenden Arbeiten eingetragen.

km-Stand: Datum: Bemerkungen:

Service durchgeführt von: LongLife Mobilitätsgarantie:

10 Jahre Juffa & Bulander Kfz-Meisterbetrieb Metzener Straße 2 b 01445 Radebeul Tel./Fax: 03 51-8 38 30 38

Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 2

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	AdBlue®	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
im Verbund	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ATF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Intervall-Service inkl. Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DSG® Öl und Filter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
im Verbund	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Endgasbehälter und -leitungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Flüssiggasfilter (Papierfilter)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gasfilter und Schläuche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Halbex-Kupplung: Öl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Datum: 11.06.2014			Kraftstofffilter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
km-Stand: 55.495			Luftfiltereinsatz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rechnungsnummer:			Reifendrucksensoren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Reifenfülltasche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kundenwunsch	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Staub- und Pollenfiltereinsatz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Zahnrinnen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Zündkerzen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Eintragungen der Werkstatt
In dem folgenden Nachweis sind die nicht zu den festgelegten Leistungsmodulen, Service-Arten oder Leistungsabhängigkeiten gehörenden Arbeiten eingetragen.

km-Stand: Datum: Bemerkungen:

Service durchgeführt von: LongLife Mobilitätsgarantie:

10 Jahre Juffa & Bulander Kfz-Meisterbetrieb Metzener Straße 2 b 01445 Radebeul Tel./Fax: 03 51-8 38 30 38

Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 8

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	AdBlue®	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
im Verbund	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ATF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Intervall-Service inkl. Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DSG® Öl und Filter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
im Verbund	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Endgasbehälter und -leitungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Flüssiggasfilter (Papierfilter)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gasfilter und Schläuche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Halbex-Kupplung: Öl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Datum: 28.11.2024			Kraftstofffilter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
km-Stand: 151.019			Luftfiltereinsatz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rechnungsnummer:			Reifendrucksensoren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reifenfülltasche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kundenwunsch	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Staub- und Pollenfiltereinsatz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Zahnrinnen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Zündkerzen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Eintragungen der Werkstatt
In dem folgenden Nachweis sind die nicht zu den festgelegten Leistungsmodulen, Service-Arten oder Leistungsabhängigkeiten gehörenden Arbeiten eingetragen.

km-Stand: Datum: Bemerkungen:

Service durchgeführt von: LongLife Mobilitätsgarantie:

Auto-Service Winkler GmbH
Vertragshändler
Gartenstraße 35
01445 Radebeul
Tel.: 03 51 8 30 30 04

Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 7

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	AdBlue®	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
im Verbund	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ATF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Intervall-Service inkl. Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DSG® Öl und Filter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
im Verbund	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Endgasbehälter und -leitungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Flüssiggasfilter (Papierfilter)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gasfilter und Schläuche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Halbex-Kupplung: Öl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Datum: 09.05.2022			Kraftstofffilter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
km-Stand: 136.306			Luftfiltereinsatz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rechnungsnummer:			Reifendrucksensoren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reifenfülltasche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kundenwunsch	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Staub- und Pollenfiltereinsatz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Zahnrinnen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Zündkerzen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Eintragungen der Werkstatt
In dem folgenden Nachweis sind die nicht zu den festgelegten Leistungsmodulen, Service-Arten oder Leistungsabhängigkeiten gehörenden Arbeiten eingetragen.

km-Stand: Datum: Bemerkungen:

Service durchgeführt von: LongLife Mobilitätsgarantie:

Auto-Service Winkler GmbH
Vertragshändler
Gartenstraße 35
01445 Radebeul
Tel.: 03 51 8 30 30 04

Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 6

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	AdBlue®	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
im Verbund	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ATF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Intervall-Service inkl. Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DSG® Öl und Filter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
im Verbund	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Endgasbehälter und -leitungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Flüssiggasfilter (Papierfilter)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gasfilter und Schläuche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Halbex-Kupplung: Öl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Datum: 11.11.2020			Kraftstofffilter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
km-Stand: 129.483			Luftfiltereinsatz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rechnungsnummer:			Reifendrucksensoren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reifenfülltasche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kundenwunsch	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Staub- und Pollenfiltereinsatz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Zahnrinnen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Zündkerzen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Eintragungen der Werkstatt
In dem folgenden Nachweis sind die nicht zu den festgelegten Leistungsmodulen, Service-Arten oder Leistungsabhängigkeiten gehörenden Arbeiten eingetragen.

km-Stand: Datum: Bemerkungen:

Service durchgeführt von: LongLife Mobilitätsgarantie:

Auto-Service Winkler GmbH
Vertragshändler
Gartenstraße 35
01445 Radebeul
Tel.: 03 51 8 30 30 04

Stempel des Volkswagen Partners

GTÜ

Vertrag für Technische Überwachung mbH
DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle
für den in der Urkundenanlage D-IS-1110-01-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.

Reichenberg

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to Directive 2014/45/EU
i-Kfz Prüfer: bry5ncrk

Prüfung nach § 29 StVZO Nr. DK8501297 Seite 1/1

WVWZZIKZBW257681 (2) Amtl. Kennzeichen (D) MEI JB 33

28.11.2024 (11:34) (3) Prüfort Radebeul 000717/0302-00

151.019 km Erstzulassung 28.03.2011

M1/AC Zulässige Gesamtmasse 1.790 kg

VOLKSWAGEN-VW (0603) Letzte HU 11.2022

1K (AQJ-00024) FSD.HU21 Version 4.27.0

geehrter Kunde,
nach § 29 StVZO untersucht. An Ihrem Fahrzeug wurden keine Mängel festgestellt.

Ergebniswerte in doN) (F) links rechts

