

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	369 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Alfa Romeo
Model	Giulia	Model - doplňující informace	2,2 JTDM - komplet...
Karoserie	Sedan/limuzína	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Nafta	Výkon	110 kW
Objem motoru	2143 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	199 030 km	Rok výroby	2018
Datum první registrace	27.08.2018	STK	01.04.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Belgie	Barva	Červená
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	6,0 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	4
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

První majitel; Krásná+skvěle jezdící Giulia po 1.majitelce z Belgie; kompletní servisní historie z autorizáku do 191t.km (vč.rozvodů 121t.km atd.); prověrka C.Vertical; oba klíče; komplet dokumentace. Jezdí i vypadá skvěle a to za 6l nafty :-). Vč.dovozové STK (lze ihned legálně odjet s převozkou+komplet doklady). Prohlídka+info - volejte prosím předem na tel. 775 351 985 (provozní doba jen dle dohodnutých termínů). Nákup bez stresu; dlouhá zkušebka; prohlídka Vaším technikem možná; udělejte si radost ! :-)

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 10x , ABS, Adaptivní tempomat, Alarm, Ambientní LED osvětlení interiéru, Asistent pro vedení vozu v jízdních pruzích, Asistent rozjezdu do kopce, Klimatizace aut. , Bezdrátová nabíječka MT, Bezklíčkové ovládání, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Denní svícení, El. sklopná zrcátka, El. sklopná zrcátka, El. parkovací brzda, Sledování jízdního pruhu, Imobilizér, Isofix, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací kamera, Nastavitelná sedadla, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, ESP, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní loketní opěrka, Záruka


KARTA VOZU

Fotografie















6. ZÁVADY ZJIŠTĚNÉ NA VOZIDLE:

LEHKÉ (A) (počet závad) 0

VÁŽNÉ (B) (počet závad) 0

NEBEZPEČNÉ (C) (počet závad) 0

Poznámky:

ORV BELGIE + COC LIST

3. Datum a místo prohlídky: **02.04.2025 Rybnice 155, 331**
7. Vozidlo je pro další provoz **způsobilé**.
8. Příští prohlídka musí být provedena do **02.04.2027**
9. Technickou prohlídku provedl kontrolní technik, osvědče
10. Vozidlo z hlediska evidenční kontroly **vyhovuje**.
Kontrolní nálepka **nevylepena**.

PROTOKOL E. CZ-3415/2024
a veřejná prohlídka
ID: 127264521

SA PICARD 2024
FICHE APP DU VEHICULE
18/11/24
12:07

Voiture: 1HU0924 ALFA ROMEO GIULIA SUPER 2.2 620PREO 620PREO 23.10.18
Client: 20327 DECKER JULIE SAINT-NAIRD

DATE 04/09/2024 KILOM. 191142 O.R. 401082 FACTURE 1253401122 DESCRIPTION

GIULIA
34-191.142


04/09/2024 191142 401082 1253401122 404 AMEDEC CALTEUR
410 GIL CORREA LIMA
REEMPLACER ROULEMENT ET CAPTEUR ABS AVG.
EFFACER ERREUR NB: FLASQUE DE FREIN ARG
A REMPLACER
A TEMOIN SAPIN DE NOEL
A 50571605 CONTACTEUR
A 50571388 MOYU
A 1000000 MAIN D'OEUVRE CIO - MECANIQUE
26/08/2024 190255 400665 1253400688 480 PIAZZO JACKY
FAIRE LA VIDANGE, REMPLACER LE FILTRE A
HUILE, EFFACER SERVICE ENTRETIEN,
PREPARATION POUR LE CONTROLE TECHNIQUE,
REGLER LES PHARES
NB: VIS REGLAGE PHARES HS
A ENTRETIEN DES 190 000 KMS
B PREPA CT
A 55180505 BOUCHON
A 1046 HUILE SYNTHETIQUE
A 1000000 MAIN D'OEUVRE
A 71779389 ELEMENT FILTRANT
A 55190309 JOINT
A 1038 PETIT MATERIEL
A 1070 ELIMINATION DES DECHETS
A 1255 TESTEUR ELECTRONIQUE
B 1101 REGLAGE PHARES
B 1000000 MAIN D'OEUVRE
03/05/2024 103474 130576 2243405301 410 GIL CORREA LIMA

520PREO 23.10.18

KILOM.	O.R.	FACTURE	DESCRIPTION
04/09/2024	191142	401082	1253401122 404 AME
			410 GIL C
			REPLA
			EFFACER
			A REMPL
			A TEMO
			A 50571
			A 50573
			A 10000

A 50534420 ELEMENT FILTRANT
A 77368519 FILTRE A AIR
A 77368566 ELEMENT FILTRANT
A 1038 PETIT MATERIEL
A 1070 ELIMINATION DES DECHETS
B 6000629053 JEU DE COMMANDE DE
B 46345839 POMPE A EAU
B 55229836 VIS
B 55267018 COURROIE
B 51856150 TEND.COUR.FIXE
B 55282321 TENDEUR DE COUR-
B 1052 ANTIGEL MOTEUR
B 1000000 MAIN D'OEUVRE
Z 406 MORANT JEROME

ROZLODY
MAT.



Poškození pravé strany: Zadní část / Nárazník
Vpravo vzadu / Nárazník

Levá strana
Zadní část
Pravá strana
Přední část 1

Poškození přední části: Přední část / Nárazník

2022-03 

Poškození

Odhadované náklady na opravu
12 001 Kč – 36 000 Kč

Možná příčina poškození
Neznámé

Odmítnutí odpovědnosti: Většina záznamů o škodách souvisí s nehodami, ale není tomu tak vždy. Některé záznamy pocházejí z jiných zdrojů, jako jsou servisy, škodní události, aukce nebo prohlídky vozidel. Z těchto záznamů vyplývá, že stav vozidla byl posouzen, i když nebyl způsoben nehodou.

přírodní katastrofy