

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	138 990,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Fabia	Model - doplňující informace	1,2 TSI, aut.klima,serv...
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	63 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	157 000 km	Rok výroby	2012
Datum první registrace	20.02.2013	STK	01.01.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá
Provozní hmotnost	1 571 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
První majitel; Úvěr možný			

KARTA VOZU

Výbava


CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Imobilizér, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, Mlhovky, Tónovaná skla, Denní svícení, Klimatizace aut. , Dělená zadní sedadla, Vyhřívaná zadní sedadla, Výškově nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Zadní stěrač, Airbag 8x, Palubní počítač, Venkovní teploměr, Isofix, ABS, Protiprokluzový systém kol (ASR), Posilovač řízení, Tempomat, Parkovací senzory zadní

KARTA VOZU

Fotografie









Fahrzeugdaten		Datum der Auslieferung
Fahrzeug-Identifizierungsnummer	TMBEM65J7D3018286 CBZA	20.02.13
Fahrzeugtyp	5422F4 FABIA TSI AMB	555 1810 Auto Brucker 95615 Markredwitz Stempel und Unterschrift des Verkäufers Ich bestätige, dass ich das angegebene Fahrzeug in Ordnung übernommen habe und mit deren richtigen Handhabung sowie den Gewährleistungsbedingungen vertraut gemacht wurde. Unterschrift des Käufers (siehe „Angaben über den Fahrzeughalter“ Seite 2)
Getriebe/Lacknummer/Innenausstattung/Motorleistung/Motor	MFx LF9R-1Z1Z 30 63KW CBZA	
Sonderausstattung	E2E 1D0 55J 5RQ 1KT 6FF 1AT 3FA 1N2 1NL H2J 4UF 4R3 3NC 4GU 4X3 4A3 BL5 J1P Q16 8QG 6YO 9AK BRM 7Q0 8DR 8GL 8X0 4K3 B01 7M0 GN3 3L3 9P3 Q1A 7X0 9W0 8WD 7A0 3GA 7AA G02 L04 7P0 FOA 3S4	

Dokumentation der Fahrzeugübergabe	Verlängerte Garantie
Übergabe-Inspektion Dieser Serviceplan ist für die Fahrzeuge Citigo, Fabia, Roomster, Praktik, Octavo, Octavo Tour, Superb und Yeti gültig. Mit dem Stempel des verkaufenden SKODA Vertragshändlers wird die Fahrzeugübergabe dokumentiert. Vor der Übergabe haben wir Ihr Fahrzeug nach den Richtlinien von SKODA AUTO (nachstehend nur als SKODA) durchgesehen, damit Sie vom ersten Kilometer an Freude an Ihrem Fahrzeug haben. Übergabe-Inspektion: Auto Brucker GmbH Wölsauer Str. 6 95615 Markredwitz Tel. 09231 / 7027170 USLD-Nr. DE 209688229 Stempel des verkaufenden SKODA Vertragshändlers Datum: 20.02.13 Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 30.000 oder nach Anzeige (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)	Mit dem Stempel des verkaufenden SKODA Vertragshändlers wird die verlängerte Garantie dokumentiert. Verlängerte Garantie Bestätigung der verlängerten Garantie mit einem Limit von: Jahre oder km (je nachdem, was zuerst eintritt) Gültigkeit ab:

Service-Nachweis	
Datum: 12.08.2014	km-Stand: 19472
Durchgeführt wurde: Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet ☒ ja ☐ nein Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein Intervall-Service ☒ ja ☐ nein Karosserie auf Lackschäden geprüft ☒ ja ☐ nein Bremsschüssigkeitwechsel ☒ ja ☐ nein Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service ☒ ja ☐ nein Kraftstofffilterwechsel ☒ ja ☐ nein Zündkerzenwechsel ☒ ja ☐ nein Luftfiltereinsatzwechsel ☒ ja ☐ nein Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe ☒ ja ☐ nein Zahnriemenwechsel ☒ ja ☐ nein Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☒ ja ☐ nein Halbes-Kupplung Ölwechsel ☒ ja ☐ nein Pannenset: Dichtungsmittelwechsel ☒ ja ☐ nein	555 1810 Auto Brucker 95615 Markredwitz Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand: Siehe Anzeige (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige) 2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE TMB: 67165J7D3018286 2135305

Service-Nachweis	
Datum: 21.5.16	km-Stand: 43426
Durchgeführt wurde: Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet ☒ ja ☐ nein Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein Intervall-Service ☒ ja ☐ nein Karosserie auf Lackschäden geprüft ☒ ja ☐ nein Bremsschüssigkeitwechsel ☒ ja ☐ nein Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service ☒ ja ☐ nein Kraftstofffilterwechsel ☒ ja ☐ nein Zündkerzenwechsel ☒ ja ☐ nein Luftfiltereinsatzwechsel ☒ ja ☐ nein Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe ☒ ja ☐ nein Zahnriemenwechsel ☒ ja ☐ nein Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☒ ja ☐ nein Halbes-Kupplung Ölwechsel ☒ ja ☐ nein Pannenset: Dichtungsmittelwechsel ☒ ja ☐ nein	555 1810 Auto Brucker 95615 Markredwitz Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand: nach Anzeige (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige) 2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE TMB: 67165J7D3018286 2757490

Service-Nachweis	
Datum: 23.02.2018	km-Stand: 65262
Durchgeführt wurde: Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet ☒ ja ☐ nein Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein Intervall-Service ☒ ja ☐ nein Karosserie auf Lackschäden geprüft ☒ ja ☐ nein Bremsschüssigkeitwechsel ☒ ja ☐ nein Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service ☒ ja ☐ nein Kraftstofffilterwechsel ☒ ja ☐ nein Zündkerzenwechsel ☒ ja ☐ nein Luftfiltereinsatzwechsel ☒ ja ☐ nein Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe ☒ ja ☐ nein Zahnriemenwechsel ☒ ja ☐ nein Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☒ ja ☐ nein Halbes-Kupplung Ölwechsel ☒ ja ☐ nein Pannenset: Dichtungsmittelwechsel ☒ ja ☐ nein	555 1810 Auto Brucker 95615 Markredwitz Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand: Siehe Anzeige (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige) 2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE TMB: 67165J7D3018286 2/3.163.290

Service-Nachweis	
Datum: 26.2.2020	km-Stand: 94357
Durchgeführt wurde: Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet ☒ ja ☐ nein Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein Intervall-Service ☒ ja ☐ nein Karosserie auf Lackschäden geprüft ☒ ja ☐ nein Bremsschüssigkeitwechsel ☒ ja ☐ nein Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service ☒ ja ☐ nein Kraftstofffilterwechsel ☒ ja ☐ nein Zündkerzenwechsel ☒ ja ☐ nein Luftfiltereinsatzwechsel ☒ ja ☐ nein Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe ☒ ja ☐ nein Zahnriemenwechsel ☒ ja ☐ nein Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☒ ja ☐ nein Halbes-Kupplung Ölwechsel ☒ ja ☐ nein Pannenset: Dichtungsmittelwechsel ☒ ja ☐ nein	26.2.2020 2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE TMB: 67165J7D3018286 2/3.341.422

Service-Nachweis

Datum: 23.2.22 km-Stand: 122 391

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	☒	ja	☐	nein
Motoröl für das Service-Intervall Q6 verwendet	☒			
Inspektions-Service	☒			
Intervall-Service	☒			
Karosserie auf Lackschäden geprüft*	☒			
Bremsflüssigkeitswechsel	☒			
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service	☒			
Kraftstofffilterwechsel	☒			
Zündkerzenwechsel	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☒			
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☒			
Zahnriemenwechsel	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒			
Halbes-Kupplung Ölwechsel	☒			
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	☒			

Service durchgeführt von:

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE

Autohaus Müller Reudnitz GmbH
Bernhardstraße 6
04315 Leipzig-Reudnitz
Telefon: 0341 16 88 88
TMB: EM6SJ9D30 18786
Stempel des SKODA Vertragspartners: 2/3.430.548 SACS1968301 Stand: 06/2019

Nächster Inspektions/Intervall-Service:

km-Stand: laut Anzeige
Datum: 2124
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

* Besorgen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

* Besorgen Sie die Unversehrtheit des Karosseriezustandes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden » Seite 23.

20 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 23.2.21 km-Stand:

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	☒	ja	☐	nein
Motoröl für das Service-Intervall Q6 verwendet	☒			
Inspektions-Service	☒			
Intervall-Service	☒			
Karosserie auf Lackschäden geprüft*	☒			
Bremsflüssigkeitswechsel	☒			
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service	☒			
Kraftstofffilterwechsel	☒			
Zündkerzenwechsel	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☒			
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☒			
Zahnriemenwechsel	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒			
Halbes-Kupplung Ölwechsel	☒			
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	☒			

Service durchgeführt von:

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE

Autohaus Müller Reudnitz GmbH
Schöngauerstr. 33 • 04328 Leipzig
Telefon: 0341 25 87 330
TMB: EM6SJ9D30 18786
Stempel des SKODA Vertragspartners: 2/3.789.483 SACS1968301 Stand: 06/2019

Nächster Inspektions/Intervall-Service:

km-Stand: 2126 / 170 000
Datum: 2124
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

* Besorgen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

* Besorgen Sie die Unversehrtheit des Karosseriezustandes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden » Seite 23.

22 Service-Nachweise