

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	209 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Golf	Model - doplňující informace	1,2 TSi SERV.KN*PO...
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	63 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	165 453 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace	10.06.2013	STK	01.04.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá
Provozní hmotnost	1 720 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	5,0 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Spotřebitelský úvěr možný; Perfektní stav; dovoz z Německa 2022; SERVISNÍ KNÍŽKA; teď nové rozvody; olej; filtry; svíčky; pěkné pneu; zánovní brzdy; orig.17' elektrony; polokůžky; 2x PDC; parkpilot. Prověřeno CEBIA; protokol k dispozici; Záruka PŮVODU a KILOMETRŮ; VIN: WVVZZZAUZEW009885. Záruka PŮVODU a KILOMETRŮ. Kontakt: 601 002 157; rádi Vám poradíme. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy (nabídku) ve smyslu § 1731 a §1732 zákona č. 89/2012 Sb.; Občanského zákoníku. Společnost Balantero s.r.o. si vyhrazuje právo uzavření všech smluvních vztahů písemně.


KARTA VOZU


Výbava


CD přehrávač, USB, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Imobilizér, El. přední okna, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, Tónovaná skla, Denní svícení, Klimatizovaná příhrádka, Dělená zadní sedadla, Vyhřívaná zadní sedadla, Masážní sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Výškově nastavitelná sedadla, Nastavitelná sedadla, Malý kožený paket, Nastavitelný volant, Zadní stěrač, Airbag 6x, Deaktivace airbagu spolujezdce, Klimatizace dvouzónová, Palubní počítač, Satelitní navigace, Parkovací asistent, Zadní loketní opěrka, Venkovní teploměr, Isofix, Senzor opotřebení brzd. destiček, ABS, Protiprokluzový systém kol (ASR), ESP, Senzor tlaku v pneumatikách, Posilovač řízení, El. parkovací brzda, Tempomat, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní

KARTA VOZU

Fotografie














Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky. Servisní knižka, faktury nebo protokoly STK jsou nafočeny v inzerátu.



4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí nebyly nalezeny záznamy o poškození prověřovaného vozidla.