

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	149 941,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Opel
Model	Astra	Model - doplňující informace	1,4 1.4i 103kW Sports...
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	103 kW
Objem motoru	1362 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	89 999 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace	25.10.2013	STK	01.02.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Šedá
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
První majitel			

KARTA VOZU


Výbava

Airbag 6x, ABS, Klimatizace aut. , Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, El. přední okna, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), ESP, Tempomat, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie







Servicebestätigung

Service ☒ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion

Datum 22.02.2016 km 62.618

Motoröl
 Klasse: dexos 1 ☒ dexos 2 ☐
 GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
 ACEA A3 ☐ ACEA A3 ☐
 Viskosität: S W-30
 Gefährdung: Kälteasspekt -10 °C

Ja ☐ Nein ☒
☒ Batterie (Funktemperatur)
☒ Innenraumluftfilter
☒ Luftfilterersatz
☒ Keilrippenriemen
☒ Zahnriemen
☒ Kraftstofffilter
☒ Getriebeöl
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Reifenspannung
☒ Bremsbeläge vorn/hinten
☒ Zunderzen
☒ Kühlmittel

AUTOMATEN-GRUPPE GmbH & Co. KG
 Hiltner Str. 91
 95502 HILDEBRON
 Tel. 09273 / 9860
 Fax: 09273 / 98620

Servicebestätigung

Service ☒ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion

Datum 22.02.2016 km 62.618

Motoröl
 Klasse: dexos 1 ☒ dexos 2 ☐
 GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
 ACEA A3 ☐ ACEA A3 ☐
 Viskosität: S W-30
 Gefährdung: Kälteasspekt -10 °C

Ja ☐ Nein ☒
☒ Batterie (Funktemperatur)
☒ Innenraumluftfilter
☒ Luftfilterersatz
☒ Keilrippenriemen
☒ Zahnriemen
☒ Kraftstofffilter
☒ Getriebeöl
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Reifenspannung
☒ Bremsbeläge vorn/hinten
☒ Zunderzen
☒ Kühlmittel

AUTOMATEN-GRUPPE GmbH & Co. KG
 Hiltner Str. 91
 95502 HILDEBRON
 Tel. 09273 / 9860
 Fax: 09273 / 98620

Servicebestätigung

Service ☒ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion

Datum 22.02.2016 km 62.618

Motoröl
 Klasse: dexos 1 ☒ dexos 2 ☐
 GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
 ACEA A3 ☐ ACEA A3 ☐
 Viskosität: S W-30
 Gefährdung: Kälteasspekt -10 °C

Ja ☐ Nein ☒
☒ Batterie (Funktemperatur)
☒ Innenraumluftfilter
☒ Luftfilterersatz
☒ Keilrippenriemen
☒ Zahnriemen
☒ Kraftstofffilter
☒ Getriebeöl
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Reifenspannung
☒ Bremsbeläge vorn/hinten
☒ Zunderzen
☒ Kühlmittel

AUTOMATEN-GRUPPE GmbH & Co. KG
 Hiltner Str. 91
 95502 HILDEBRON
 Tel. 09273 / 9860
 Fax: 09273 / 98620

Servicebestätigung

Service ☒ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion

Datum 22.02.2016 km 62.618

Motoröl
 Klasse: dexos 1 ☒ dexos 2 ☐
 GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
 ACEA A3 ☐ ACEA A3 ☐
 Viskosität: S W-30
 Gefährdung: Kälteasspekt -10 °C

Ja ☐ Nein ☒
☒ Batterie (Funktemperatur)
☒ Innenraumluftfilter
☒ Luftfilterersatz
☒ Keilrippenriemen
☒ Zahnriemen
☒ Kraftstofffilter
☒ Getriebeöl
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Reifenspannung
☒ Bremsbeläge vorn/hinten
☒ Zunderzen
☒ Kühlmittel

AUTOMATEN-GRUPPE GmbH & Co. KG
 Hiltner Str. 91
 95502 HILDEBRON
 Tel. 09273 / 9860
 Fax: 09273 / 98620

Servicebestätigung

Service ☒ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion

Datum 22.02.2016 km 62.618

Motoröl
 Klasse: dexos 1 ☒ dexos 2 ☐
 GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
 ACEA A3 ☐ ACEA A3 ☐
 Viskosität: S W-30
 Gefährdung: Kälteasspekt -10 °C

Ja ☐ Nein ☒
☒ Batterie (Funktemperatur)
☒ Innenraumluftfilter
☒ Luftfilterersatz
☒ Keilrippenriemen
☒ Zahnriemen
☒ Kraftstofffilter
☒ Getriebeöl
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Reifenspannung
☒ Bremsbeläge vorn/hinten
☒ Zunderzen
☒ Kühlmittel

AUTOMATEN-GRUPPE GmbH & Co. KG
 Hiltner Str. 91
 95502 HILDEBRON
 Tel. 09273 / 9860
 Fax: 09273 / 98620

Servicebestätigung

Service ☒ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion

Datum 22.02.2016 km 62.618

Motoröl
 Klasse: dexos 1 ☒ dexos 2 ☐
 GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
 ACEA A3 ☐ ACEA A3 ☐
 Viskosität: S W-30
 Gefährdung: Kälteasspekt -10 °C

Ja ☐ Nein ☒
☒ Batterie (Funktemperatur)
☒ Innenraumluftfilter
☒ Luftfilterersatz
☒ Keilrippenriemen
☒ Zahnriemen
☒ Kraftstofffilter
☒ Getriebeöl
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Reifenspannung
☒ Bremsbeläge vorn/hinten
☒ Zunderzen
☒ Kühlmittel

AUTOMATEN-GRUPPE GmbH & Co. KG
 Hiltner Str. 91
 95502 HILDEBRON
 Tel. 09273 / 9860
 Fax: 09273 / 98620

Servicebestätigung

Service ☒ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion

Datum 22.02.2016 km 62.618

Motoröl
 Klasse: dexos 1 ☒ dexos 2 ☐
 GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
 ACEA A3 ☐ ACEA A3 ☐
 Viskosität: S W-30
 Gefährdung: Kälteasspekt -10 °C

Ja ☐ Nein ☒
☒ Batterie (Funktemperatur)
☒ Innenraumluftfilter
☒ Luftfilterersatz
☒ Keilrippenriemen
☒ Zahnriemen
☒ Kraftstofffilter
☒ Getriebeöl
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Reifenspannung
☒ Bremsbeläge vorn/hinten
☒ Zunderzen
☒ Kühlmittel

AUTOMATEN-GRUPPE GmbH & Co. KG
 Hiltner Str. 91
 95502 HILDEBRON
 Tel. 09273 / 9860
 Fax: 09273 / 98620