

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	149 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	1.4 TSI DSG Ambiente
Karoserie	Liftback	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	90 kW
Objem motoru	1390 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	215 370 km	Rok výroby	2011
Datum první registrace		STK	01.04.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Zelená
Provozní hmotnost	1 945 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			

KARTA VOZU

Výbava


Originální autorádio, Centrální zamykání, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Klimatizace aut. , ABS, Deaktivace airbagu spolujezdce, ESP, Imobilizér, Isofix, Airbag 6x, Parkovací senzory zadní, Senzor tlaku v pneumatikách, Mlhovky, El. přední okna, Palubní počítač, Klimatizovaná přihrádka, Tempomat, Vyhřívaná zadní sedadla, Výškově nastavitelná sedadla, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček

KARTA VOZU





Fotografie











Service-Nachweis 21

Datum: 16.06.2015
Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	☒	☐

Zusätzlich:

	ja	nein
Alle 30 000 km	☐	☒
Alle 60 000 km	☐	☒
Alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

km-Stand: 44 387

Wechsel der Lambda-Sonde: ☐ ja ☒ nein

Bremssflüssigkeitswechsel: ☐ ja ☒ nein

SKODA GmbH
Skoda-Vertragshändler und Service
Eisleben
72 22 18
TMB: 6712 XB 8023636
2502987

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 74 387
Datum: 09.07.17
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 22, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 23

Datum: 05.11.2015
Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☐	☒
Inspektions-Service	☐	☒
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	☐	☒

Zusätzlich:

	ja	nein
Alle 30 000 km	☐	☒
Alle 60 000 km	☐	☒
Alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☒	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

km-Stand: 48 787

Wechsel der Lambda-Sonde: ☐ ja ☒ nein

Bremssflüssigkeitswechsel: ☐ ja ☒ nein

AUTOHAUS Liebe GmbH
Skoda-Vertragshändler und Service
Am Strohdübel 08495 Lüh. Eisleben
Tel.: 03475 / 72 22-0 Fax 03475 / 72 22 18
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: _____
Datum: _____
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 24, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 25

Datum: 04.07.2017
Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	☒	☐

Zusätzlich:

	ja	nein
Alle 30 000 km	☒	☐
Alle 60 000 km	☐	☒
Alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

km-Stand: 56 364

Wechsel der Lambda-Sonde: ☐ ja ☒ nein

Bremssflüssigkeitswechsel: ☒ ja ☐ nein

SKODA GmbH
Skoda-Vertragshändler und Service
Eisleben
72 22 18
TMB: 6712 XB 8023636
2/3.081434

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 86 364
Datum: 07.07.17
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 26, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 27

Datum: 05.06.18
Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☐	☒
Inspektions-Service	☐	☒
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	☐	☒

Zusätzlich:

	ja	nein
Alle 30 000 km	☐	☒
Alle 60 000 km	☐	☒
Alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

km-Stand: 65 150

Wechsel der Lambda-Sonde: ☐ ja ☒ nein

Bremssflüssigkeitswechsel: ☒ ja ☐ nein

AUTOHAUS Liebe Inhaber: Thomas Peckruhn e.K.
Skoda-Vertragshändler und Service
Pillale Halle (Saale)
Göttinger Bogen 1 · 06126 Halle (Saale)
Tel. 0345/56 67 10-0 Fax 0345/56 67 10-340
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: _____
Datum: _____
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 28, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 29

Datum: 03.06.19
Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	☒	☐

Zusätzlich:

	ja	nein
Alle 30 000 km	☐	☒
Alle 60 000 km	☐	☒
Alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

km-Stand: 86 489

Wechsel der Lambda-Sonde: ☐ ja ☒ nein

Bremssflüssigkeitswechsel: ☒ ja ☐ nein

SKODA GmbH
Skoda-Vertragshändler und Service
Eisleben
72 22 18
TMB: 6712 XB 8023636
2/3.224.264

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: _____
Datum: _____
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 30, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 31

Datum: 08.07.20
Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	☒	☐

Zusätzlich:

	ja	nein
Alle 30 000 km	☐	☒
Alle 60 000 km	☐	☒
Alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

km-Stand: 118 894

Wechsel der Lambda-Sonde: ☐ ja ☒ nein

Bremssflüssigkeitswechsel: ☐ ja ☒ nein

AUTOHAUS Liebe Inhaber: Thomas Peckruhn e.K.
Skoda-Vertragshändler und Service
Pillale Halle (Saale)
Göttinger Bogen 1 · 06126 Halle (Saale)
Tel. 0345/56 67 10-0 Fax 0345/56 67 10-340
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: _____
Datum: _____
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 32, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 33

Datum: 19.10.21

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja ☒	nein ☐	km-Stand: <u>148460</u>	ja ☐	nein ☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐	Bremsschwermetallwechsel	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐			
Zusätzlich			2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE TMB: <u>2/3.383.236</u> SA051968301 Stand: 01/2021		
Alle 30 000 km	☐	☒	Nächster Inspektions-Service:	km-Stand: <u>148460</u>	Datum: <u>19.10.21</u>
Alle 60 000 km	☐	☒	(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)		
Alle 90 000 km	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

1) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 34 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 35

Datum: 13.05.2022

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja ☒	nein ☐	km-Stand: <u>153846</u>	ja ☐	nein ☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐	Bremsschwermetallwechsel	☐	☒
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐			
Zusätzlich			2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE TMB: <u>2/3.364.379</u> SA051968301 Stand: 01/2021		
Alle 30 000 km	☐	☒	Nächster Inspektions-Service:	km-Stand: <u>153846</u>	Datum: <u>13.05.2022</u>
Alle 60 000 km	☐	☒	(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)		
Alle 90 000 km	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

1) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 36 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Eintragungen der Werkstatt 37

km-Stand: 33.135

Datum: 17.06.2014

Bemerkungen: 11.3477: Bezeichnung: Unicum DSC Gebrüde

Liebe Inhaber: Thomas Beckmann e.K.
 Skoda-Vertragshändler und Service
 Filiale Halle (Saale)
 Eisenauer Chaussee 204 · 06126 Halle (Saale)
 Tel. 0345 / 56 87 10-0 Fax 0345 / 56 87 10-340

Stempel Skoda Servicepartner

km-Stand: 185 126

Datum: 18.10.23

Bemerkungen: Zuspelion
Luftplung am. + Bremsflüssigkeit

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
 TMB: 2/3.430.991
 SA051968301 Stand: 06/2019

Otto Liebe OHG
 Geschäftsführer: Thomas Beckmann
 Skoda Vertragshändler und Service
 Göttinger Bogen 11 · 06126 Halle (Saale)
 Tel. 0345/566710-0 Fax 0345/566710-340
 www.liebeautos.de

Stempel Skoda Servicepartner