

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	269 000,00 Kč		
Skupina	Užitková	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Opel
Model	Vivaro	Model - doplňující informace	1,5 CDTI L2H1, DPH, 3...
Karoserie		Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	88 kW
Objem motoru	1499 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	183 128 km	Rok výroby	2020
Datum první registrace	12.03.2020	STK	

Rozšiřující údaje

Země původu		Barva	Jiná
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	3	Počet dveří	4
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☐ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Nabízíme k prodeji Opel Vivaro s naftovým motorem 1.5 CDTI o výkonu 88 kW (120 koní); vyrobený v roce 2020. Odpočet DPH. Vůz má najeto 183 128 km a je ve velmi dobrém technickém i vizuálním stavu. Ve verzi L2H1 a výbavou; která zahrnuje 6stupňovou manuální převodovku; dvojitě boční posuvné dveře; zadní parkovací senzory; manuální klimatizaci; tempomat; elektricky ovládaná zrcátka; multifunkční volant; nastavitelný volant; posilovač řízení; senzor tlaku v pneumatikách a venkovní teploměr. Vůz je prověřen mezinárodní certifikovanou společností zaměřenou na inspekci a kontrolu aut. Poskytujeme 100% garanci na počet ujetých kilometrů a původ vozu. Nabízíme možnost dokoupení prodloužené záruky a umožňujeme prověření auta vlastním automechanikem nebo servisem. Zajistíme výhodné financování i pojištění. Pro více informací nebo domluvení prohlídky nás neváhejte kontaktovat. Prozkoumejte naši nabídku vozů a najděte ten pravý pro vás.

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 2x, ABS, USB, Airbag řidiče, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Centrální zamykání, El. přední okna, El. startér, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor tlaku v pneumatikách, ESP, Tempomat, Venkovní teploměr, Výsuvné opěrky hlav, Zadní stěrač
