

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	159 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	KOMBI 1.2 TSi
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	77 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	218 460 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace	30.10.2013	STK	02.04.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Hnědá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☒ První majitel ☐ Nehavarované ☒ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
1. Majitel, Servisní knížka, Nehavarované			

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Autorádio, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Klimatizovaná přihrádka, Litá kola, Mlhovky, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Start/Stop systém, Střešní nosič, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač


KARTA VOZU

Fotografie









Potwierdzenie wykonania przeglądu

Data: 4.3.15

Przebieg km: 31019

Zdarzenie serwisowe

Wykonane tak nie

Wymiana oleju

Przebieg

z wymianą oleju

z rozszerzonym zakresem czynności serwisowych

Olej silnikowy do okresu obsługowego Q15

Sprawdzone, czy w nadwoziu nie ma uszkodzeń powłoki lakierniczej¹⁾

Zestaw awaryjny: wymiana środka uszczelniającego

Dodatkowe czynności serwisowe

Wymiana filtra paliwa

Wymiana świec zapłonowych

Wymiana wkładu filtra powietrza

Wymiana oleju i filtra oleju w automatycznej skrzyni biegów

Wymiana paska zębatego

Wymiana rolki napinacza paska zębatego

Sprzęgło Haldex: Wymiana oleju

Wymiana filtra przeciwyfłokowego

1 Jahr Mobilitätsgarantie

1275050

5451950

Piecz

Przebieg wykonany

5451950

Piecz

Wymiana płynu hamulcowego

Następna wymiana płynu hamulcowego

Data: Nach Anzeig

¹⁾ To pole może być wypełnione przez partnera handlowego SKODA lub partnera serwisowego SKODA. Pole wyboru zostanie skreślone przez partnera handlowego SKODA lub partnera serwisowego SKODA, jeśli nie zostanie spełnione.

²⁾ Potwierdzenie nienaruszonego stanu ochrony przed korozją nadwozia wgł. odnotowanie ewentualnych braków - Strona 13.

12 Potwierdzenie wykonania przeglądu

Potwierdzenie wykonania przeglądu

Data: 20.03.2016

Przebieg km: 31499

Zdarzenie serwisowe

Wykonane tak nie

Wymiana oleju

Przebieg

z wymianą oleju

z rozszerzonym zakresem czynności serwisowych

Olej silnikowy do okresu obsługowego Q15

Sprawdzone, czy w nadwoziu nie ma uszkodzeń powłoki lakierniczej¹⁾

Zestaw awaryjny: wymiana środka uszczelniającego

Dodatkowe czynności serwisowe

Wymiana filtra paliwa

Wymiana świec zapłonowych

Wymiana wkładu filtra powietrza

Wymiana oleju i filtra oleju w automatycznej skrzyni biegów

Wymiana paska zębatego

Wymiana rolki napinacza paska zębatego

Sprzęgło Haldex: Wymiana oleju

Wymiana filtra przeciwyfłokowego

1 Jahr Mobilitätsgarantie

5451950

Piecz

Przebieg wykonany

5451950

Piecz

Wymiana płynu hamulcowego

Następna wymiana płynu hamulcowego

Data: 03/14

20/16 Brennstoffsystem

¹⁾ To pole może być wypełnione przez partnera handlowego SKODA lub partnera serwisowego SKODA. Pole wyboru zostanie skreślone przez partnera handlowego SKODA lub partnera serwisowego SKODA, jeśli nie zostanie spełnione.

²⁾ Potwierdzenie nienaruszonego stanu ochrony przed korozją nadwozia wgł. odnotowanie ewentualnych braków - Strona 13.

14 Potwierdzenie wykonania przeglądu

Potwierdzenie wykonania przeglądu

Data: 30.3.17	Przebieg km: 91057
Zdarzenie serwisowe	Wykonane
Wymiana oleju	tak ☒ nie ☐
Przebieg	☒ ☐
z wymianą oleju	☒ ☐
z rozszerzonym zakresem czynności serwisowych	☒ ☐
Olej silnikowy do okresu obrotowego Q16	☒ ☐
Sprawdzone, czy w nadwoziu nie ma uszkodzeń powłoki lakierniczej	☒ ☐
Zestaw awaryjny: wymiana środka uszczelniającego	☒ ☐
Dodatkowe czynności serwisowe	
Wymiana filtra paliwa	☒ ☐
Wymiana świec zapłonowych	☒ ☐
Wymiana wkładu filtra powietrza	☒ ☐
Wymiana oleju i filtra oleju w automatycznej skrzyni biegów	☒ ☐
Wymiana paska zębatego	☒ ☐
Wymiana rolki napinacza paska zębatego	☒ ☐
Sprzęgło Haldex: Wymiana oleju	☒ ☐
Wymiana filtra przeciwpyłkowego	☒ ☐
Wymiana płynu hamulcowego	☒ ☐
Następna wymiana płynu hamulcowego	
Data: 03.18	

¹ To pole może być wypełnione przez partnera handlowego SKODA lub partnera serwisowego SKODA. Pole wyboru zostanie skreślone przez partnera handlowego SKODA lub partnera serwisowego SKODA, jeżeli odpowiednio wariant nie został spełniony.

² Potwierdzenie nienużyczonego stanu ochrony przed korozją nadwozia wgł: odnotowanie ewentualnych braków - Strona 17.

16 Potwierdzenie wykonania przeglądu

Potwierdzenie wykonania przeglądu

Data: 14.3.18	Przebieg km: 11502
Zdarzenie serwisowe	Wykonane
Wymiana oleju	tak ☒ nie ☐
Przebieg	☒ ☐
z wymianą oleju	☒ ☐
z rozszerzonym zakresem czynności serwisowych	☒ ☐
Olej silnikowy do okresu obrotowego Q16	☒ ☐
Sprawdzone, czy w nadwoziu nie ma uszkodzeń powłoki lakierniczej	☒ ☐
Zestaw awaryjny: wymiana środka uszczelniającego	☒ ☐
Dodatkowe czynności serwisowe	
Wymiana filtra paliwa	☒ ☐
Wymiana świec zapłonowych	☒ ☐
Wymiana wkładu filtra powietrza	☒ ☐
Wymiana oleju i filtra oleju w automatycznej skrzyni biegów	☒ ☐
Wymiana paska zębatego	☒ ☐
Wymiana rolki napinacza paska zębatego	☒ ☐
Sprzęgło Haldex: Wymiana oleju	☒ ☐
Wymiana filtra przeciwpyłkowego	☒ ☐
Wymiana płynu hamulcowego	☒ ☐
Następna wymiana płynu hamulcowego	
Data: 03.18	

¹ To pole może być wypełnione przez partnera handlowego SKODA lub partnera serwisowego SKODA. Pole wyboru zostanie skreślone przez partnera handlowego SKODA lub partnera serwisowego SKODA, jeżeli odpowiednio wariant nie został spełniony.

² Potwierdzenie nienużyczonego stanu ochrony przed korozją nadwozia wgł: odnotowanie ewentualnych braków - Strona 18.

18 Potwierdzenie wykonania przeglądu

Potwierdzenie wykonania przeglądu

Data: 08/04/2019	Przebieg km: 151621
Zdarzenie serwisowe	Wykonane
Wymiana oleju	tak ☒ nie ☐
Przebieg	☒ ☐
z wymianą oleju	☒ ☐
z rozszerzonym zakresem czynności serwisowych	☒ ☐
Olej silnikowy do okresu obrotowego Q16	☒ ☐
Sprawdzone, czy w nadwoziu nie ma uszkodzeń powłoki lakierniczej	☒ ☐
Zestaw awaryjny: wymiana środka uszczelniającego	☒ ☐
Dodatkowe czynności serwisowe	
Wymiana filtra paliwa	☒ ☐
Wymiana świec zapłonowych	☒ ☐
Wymiana wkładu filtra powietrza	☒ ☐
Wymiana oleju i filtra oleju w automatycznej skrzyni biegów	☒ ☐
Wymiana paska zębatego	☒ ☐
Wymiana rolki napinacza paska zębatego	☒ ☐
Sprzęgło Haldex: Wymiana oleju	☒ ☐
Wymiana filtra przeciwpyłkowego	☒ ☐
Wymiana płynu hamulcowego	☒ ☐
Następna wymiana płynu hamulcowego	
Data: 04.2021	

¹ To pole może być wypełnione przez partnera handlowego SKODA lub partnera serwisowego SKODA. Pole wyboru zostanie skreślone przez partnera handlowego SKODA lub partnera serwisowego SKODA, jeżeli odpowiednio wariant nie został spełniony.

² Potwierdzenie nienużyczonego stanu ochrony przed korozją nadwozia wgł: odnotowanie ewentualnych braków - Strona 21.

20 Potwierdzenie wykonania przeglądu

Potwierdzenie wykonania przeglądu

Data:	Przebieg km:
Zdarzenie serwisowe	Wykonane
Wymiana oleju	tak ☒ nie ☐
Przebieg	☒ ☐
z wymianą oleju	☒ ☐
z rozszerzonym zakresem czynności serwisowych	☒ ☐
Olej silnikowy do okresu obrotowego Q16	☒ ☐
Sprawdzone, czy w nadwoziu nie ma uszkodzeń powłoki lakierniczej	☒ ☐
Zestaw awaryjny: wymiana środka uszczelniającego	☒ ☐
Dodatkowe czynności serwisowe	
Wymiana filtra paliwa	☒ ☐
Wymiana świec zapłonowych	☒ ☐
Wymiana wkładu filtra powietrza	☒ ☐
Wymiana oleju i filtra oleju w automatycznej skrzyni biegów	☒ ☐
Wymiana paska zębatego	☒ ☐
Wymiana rolki napinacza paska zębatego	☒ ☐
Sprzęgło Haldex: Wymiana oleju	☒ ☐
Wymiana filtra przeciwpyłkowego	☒ ☐
Wymiana płynu hamulcowego	☒ ☐
Następna wymiana płynu hamulcowego	
Data:	

¹ To pole może być wypełnione przez partnera handlowego SKODA lub partnera serwisowego SKODA. Pole wyboru zostanie skreślone przez partnera handlowego SKODA lub partnera serwisowego SKODA, jeżeli odpowiednio wariant nie został spełniony.

² Potwierdzenie nienużyczonego stanu ochrony przed korozją nadwozia wgł: odnotowanie ewentualnych braków - Strona 22.

22 Potwierdzenie wykonania przeglądu

Potwierdzenie wykonania przeglądu

Data: 02/22	Przebieg km: 167017
Zdarzenie serwisowe	Wykonane
Wymiana oleju	tak ☒ nie ☐
Przebieg	☒ ☐
z wymianą oleju	☒ ☐
z rozszerzonym zakresem czynności serwisowych	☒ ☐
Olej silnikowy do okresu obrotowego Q16	☒ ☐
Sprawdzone, czy w nadwoziu nie ma uszkodzeń powłoki lakierniczej	☒ ☐
Zestaw awaryjny: wymiana środka uszczelniającego	☒ ☐
Dodatkowe czynności serwisowe	
Wymiana filtra paliwa	☒ ☐
Wymiana świec zapłonowych	☒ ☐
Wymiana wkładu filtra powietrza	☒ ☐
Wymiana oleju i filtra oleju w automatycznej skrzyni biegów	☒ ☐
Wymiana paska zębatego	☒ ☐
Wymiana rolki napinacza paska zębatego	☒ ☐
Sprzęgło Haldex: Wymiana oleju	☒ ☐
Wymiana filtra przeciwpyłkowego	☒ ☐
Wymiana płynu hamulcowego	☒ ☐
Następna wymiana płynu hamulcowego	
Data: 02/23	

¹ To pole może być wypełnione przez partnera handlowego SKODA lub partnera serwisowego SKODA. Pole wyboru zostanie skreślone przez partnera handlowego SKODA lub partnera serwisowego SKODA, jeżeli odpowiednio wariant nie został spełniony.

² Potwierdzenie nienużyczonego stanu ochrony przed korozją nadwozia wgł: odnotowanie ewentualnych braków - Strona 25.

24 Potwierdzenie wykonania przeglądu

Potwierdzenie wykonania przeglądu

Data: 10.02.23	Przebieg km: 202504
Zdarzenie serwisowe	Wykonane
Wymiana oleju	tak ☒ nie ☐
Przebieg	☒ ☐
z wymianą oleju	☒ ☐
z rozszerzonym zakresem czynności serwisowych	☒ ☐
Olej silnikowy do okresu obrotowego Q16	☒ ☐
Sprawdzone, czy w nadwoziu nie ma uszkodzeń powłoki lakierniczej	☒ ☐
Zestaw awaryjny: wymiana środka uszczelniającego	☒ ☐
Dodatkowe czynności serwisowe	
Wymiana filtra paliwa	☒ ☐
Wymiana świec zapłonowych	☒ ☐
Wymiana wkładu filtra powietrza	☒ ☐
Wymiana oleju i filtra oleju w automatycznej skrzyni biegów	☒ ☐
Wymiana paska zębatego	☒ ☐
Wymiana rolki napinacza paska zębatego	☒ ☐
Sprzęgło Haldex: Wymiana oleju	☒ ☐
Wymiana filtra przeciwpyłkowego	☒ ☐
Wymiana płynu hamulcowego	☒ ☐
Następna wymiana płynu hamulcowego	
Data:	

¹ To pole może być wypełnione przez partnera handlowego SKODA lub partnera serwisowego SKODA. Pole wyboru zostanie skreślone przez partnera handlowego SKODA lub partnera serwisowego SKODA, jeżeli odpowiednio wariant nie został spełniony.

² Potwierdzenie nienużyczonego stanu ochrony przed korozją nadwozia wgł: odnotowanie ewentualnych braków - Strona 28.

28 Potwierdzenie wykonania przeglądu

Fahrzeug-Sicherheitsprüfung GmbH & Co KG

AMTlich anerkannte Überwachungsorganisation

Hauptuntersuchung (§ 29 StVZO)

Ihr Servicebüro: Davenstedter Str. 95, 30453 Hannover, Tel.: 0511/82079970

Untersuchungsbericht: LBHJ016B-0

Fahrzeughalter: Sebastian Burgmeister

(1) Fahrzeug-Ident-Nr.: TMBJB7NEXE0039942 9	(2) Amtl. Kennzeichen: H AL 1428 (D)
(3) Prüfort: 0001717677 / 30419 Hannover	(3) Prüftermin: 10.07.2023, 12:58 Uhr
(4) Stand Wegstreckenzähler: 202504 Km	(5) Fahrzeugklasse: M1 / AC / Fz z Pers bef b. 8 Spl / Kombilimousine
Fahrzeughersteller: SKODA (CZ) / 8004	Fahrzeugtyp: SE / ANN00025
Variante: ACCJZAX0	Version: NFM6FM6AJ009STVL7
Zulässige Gesamtmasse: 1817 kg	Erstzulassung / Letzte HU: 30.10.2013 / 06.2021
Handelsname (D.3): OCTAVIA	Kfz-Prüfziffer: MqTqPz

Sehr geehrte(r) Herr Burgmeister,

an Ihrem Fahrzeug wurden zum Zeitpunkt der Untersuchung keine Mängel festgestellt.

Nachfolgende Mängel wurden zwischenzeitlich abgestellt.

Nachweis über die Durchführung der AU nach Anlage VIII StVZO

Autohaus Kahle GmbH & Co. KG

Datum: 10.07.2023 12:51:57

BIV am Standort

Am Leineufer 48, 30419 Hannover

Messprogramm: G-Kat mit OBD

Fahrzeug-Ident-Daten

Ämtliches Kennzeichen: H AL 1428

Kilometerstand: 202504

Emissionsklasse: Skoda

Fzg-Hersteller: SE

Fzg-Typ: TMBJB7NEXE0039942

Messergebnis

Einheit	Fzg-Solldaten Min.	Fzg-Solldaten Max.	Fzg-Istdaten	Ergebnis
Funktionsprüfung OBD				
Prüfbereitschaft			Alle Systemtests durchgeführt	
Unterstützt			011111100001	
Gesetzt			000000000000	
Fehlerspeicher				
Anzahl der abgasrelevanten Fehler			0	I.O.
Kontrollleuchte Motordiagnose				
Sichtprüfung Kontrollleuchte Motordiagnose				I.O. # I.O.
Status Kontrollleuchte Motordiagnose				I.O. I.O.
Ansteuerung Kontrollleuchte Motordiagnose				I.O. # I.O.
Funktionsprüfung Abgas				
Konditionierung				
Motor Temperatur	°C	# 40	57	I.O.
Kat-Konditionierung	s			
Konditionierungsdrehzahl	1/min			
Bei erhöhter Drehzahl				