

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	455 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Polo	Model - doplňující informace	R WRC 2.0 TSI - 636/2500...
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	162 kW
Objem motoru	1984 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	106 253 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace		STK	01.07.2025

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Jiná
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	3
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Komisní prodej - vozidlo stojí zaparkované v naše kryté hale v autobazaru. Vozidlo nyní po velkém servisu ! Nový motorový olej + olej. filtr; nové zapalovací svíčky; nové zapalovací cívky (APR); nové brzdy; nové letní pneumatiky!

KARTA VOZU

Výbava

Originální autorádio, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, Klimatizace aut. , ABS, ESP, Deaktivace airbagu spolujezdce, Imobilizér, Isofix, Airbag 6x, Parkovací senzory zadní, Senzor tlaku v pneumatikách, Bi-xenony, El. přední okna, Palubní počítač, Satelitní navigace, Multifunkční volant, Litá kola, Klimatizovaná přihrádka, Sportovní sedadla, Tempomat, Výškově nastavitelná sedadla, Protiprokluzový systém kol (ASR)

KARTA VOZU

Fotografie









Der Volkswagen Service

Die Bedeutung des Serviceplans

Durch die im Umkleekabinen angebrachten Fahrzeugdaten ist die Identifizierung des Fahrzeuges sichergestellt. Die Daten sind in der Fahrzeug-Identifizierung (VIN) und den Fahrzeug-Identifizierung (VIN) zu finden. Die Daten sind in der Fahrzeug-Identifizierung (VIN) und den Fahrzeug-Identifizierung (VIN) zu finden.

1 WVVZZZ6RZEY073511
2 6R1 9R2
 POLO 2.0 WRC
3 162 M6F
 CDL PNU
4 LC9A 56

1AT	GI6	---	---
7MJ	C1B	H4R	4KF
2FJ	G4P	J2S	8K1 8M1
BJW	UOC	BRL	8TC 8WG
BAV	BX1		

bb. 1: 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebebuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: Datum der Auslieferung/Erstzulassung: 13/06/2013

Stempel des Volkswagen Partners

133/21869
 Jacobs automobile
 Dürren
 Felix-Wandel-Str. 2
 82351 Dürren
 Tel. (02421) 5910-100
 Fax (02421) 5910-101

Stempel des Volkswagen Partners

13/06/2013

Der Volkswagen Service

Die Bedeutung des Serviceplans

Durch die im Umkleekabinen angebrachten Fahrzeugdaten ist die Identifizierung des Fahrzeuges sichergestellt. Die Daten sind in der Fahrzeug-Identifizierung (VIN) und den Fahrzeug-Identifizierung (VIN) zu finden. Die Daten sind in der Fahrzeug-Identifizierung (VIN) und den Fahrzeug-Identifizierung (VIN) zu finden.

WARNUNG

Unzureichender oder kein Service und das Missachten der Service-Intervalle kann zum Liegenbleiben im Straßenverkehr, zu Unfällen sowie schweren Verletzungen führen.

• Service-Arbeiten beim Fachbetrieb durchführen lassen.

• Betriebsanleitung beachten.

HINWEIS

Volkswagen ist nicht verantwortlich für Schäden am Fahrzeug, die aufgrund von mangelhafter Wartung, falscher Öllage, unzureichender Service oder mangelhafter Originalteile entstehen.

Denken Sie auch daran, den Serviceplan beim Verkauf des Fahrzeuges dem nächsten Besitzer mitzugeben.

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Karosserieprüfung
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 27.04.2015

bei km-Stand: 20548

Rechnungsnummer: 649674

Service durchgeführt von: [Stempel des Volkswagen Partners]

LongLife Mobilitätsgarantie:

Mobilitätsgarantie bis zum nächsten Service

Betrieb: 133/46671

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin:

nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 12.05.15

oder bei (km-Stand): 30.000

Welcher Service-Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?

am (Datum): 12.05.15

oder bei (km-Stand): 30.000

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Karosserieprüfung
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 27.04.2015

bei km-Stand: 20548

Rechnungsnummer: 649674

Service durchgeführt von: [Stempel des Volkswagen Partners]

LongLife Mobilitätsgarantie:

Mobilitätsgarantie bis zum nächsten Service

Betrieb: 133/46671

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin:

nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 12.05.15

oder bei (km-Stand): 30.000

Welcher Service-Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?

am (Datum): 12.05.15

oder bei (km-Stand): 30.000

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Karosserieprüfung
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 17.12.16

bei km-Stand: 74664

Rechnungsnummer: 133/20450

Service durchgeführt von: [Stempel des Volkswagen Partners]

LongLife Mobilitätsgarantie:

Mobilitätsgarantie bis zum nächsten Service

Betrieb: 133/20450

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin:

nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 05.11.18

oder bei (km-Stand): 89.808

Welcher Service-Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?

am (Datum): 05.11.18

oder bei (km-Stand): 89.808

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Karosserieprüfung
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 17.12.16

bei km-Stand: 74664

Rechnungsnummer: 133/20450

Service durchgeführt von: [Stempel des Volkswagen Partners]

LongLife Mobilitätsgarantie:

Mobilitätsgarantie bis zum nächsten Service

Betrieb: 133/20450

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin:

nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 05.11.18

oder bei (km-Stand): 89.808

Welcher Service-Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?

am (Datum): 05.11.18

oder bei (km-Stand): 89.808

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 6

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Karosserieprüfung
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 17.12.16

bei km-Stand: 74664

Rechnungsnummer: 133/20450

Service durchgeführt von: [Stempel des Volkswagen Partners]

LongLife Mobilitätsgarantie:

Mobilitätsgarantie bis zum nächsten Service

Betrieb: 133/20450

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin:

nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 05.11.18

oder bei (km-Stand): 89.808

Welcher Service-Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?

am (Datum): 05.11.18

oder bei (km-Stand): 89.808

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 7

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorölwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Karosserieprüfung
- ☒ Reparaturempfehlung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 17.12.16

bei km-Stand: 74664

Rechnungsnummer: 133/20450

Service durchgeführt von: [Stempel des Volkswagen Partners]

LongLife Mobilitätsgarantie:

Mobilitätsgarantie bis zum nächsten Service

Betrieb: 133/20450

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin:

nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 05.11.18

oder bei (km-Stand): 89.808

Welcher Service-Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?

am (Datum): 05.11.18

oder bei (km-Stand): 89.808

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 8 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 8 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Partners