

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	193 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	2,0 TDI 110kW Ambition...
Karoserie	Sedan/limuzína	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	110 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	158 100 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace	02.09.2013	STK	01.04.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Šedá
Provozní hmotnost	1 880 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	4,2 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

První majitel; Záruka na původ vozu a stav najetých kilometrů. Rozvodový řemen vyměněn na 135tis.km.K autu sada zimních kol.DSovozová TK zahrnuta v ceně.

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 6x, ABS, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. přední okna, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Mlhovky, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), ESP, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie







Servisní doklad

Datum: 05.06.24 Stav km: 148 127

Provedeno:

	ano	ne
Výměna motorového oleje	☒	☐
Použití motorový olej pro servisní interval Q16	☒	☐
Inspekční servis	☒	☐
Intervalový servis	☒	☐
Kontrola poškození laku karoserie ¹⁾	☒	☐
Výměna brzdové kapaliny	☒	☐
Dodatečné inspekční práce k intervalovému ser-	☒	☐
visu	☒	☐
Výměna palivového filtru	☒	☐
Výměna zapalovacích svíček	☒	☐
Výměna vložky vzduchového filtru	☒	☐
Výměna oleje a olejového filtru v automatické	☒	☐
převodovce	☒	☐
Vým. ozubeného řemene	☒	☐
Vým. napínací kladky ozubeného řemene	☒	☐
Vým. oleje Haldex spojky	☒	☐
Vým. utěšovacího prostředku ze sady na	☒	☐
opravu pneumatik	☒	☐

Prohlídku provedl: **KFZ-SERVICE HÄRANF GbR**
Meisterbetrieb
Liebigstr. Weg 7, 02397 Wietlichmann
Tel: 035725 / 72466
Notruf 0172 / 8017370
Razítko servisu SKODA

Záruka mobility²⁾
**Zahnradmontage mit Wasser-
pumpe und Kältemittel-
nachsch. am 23.08.23 bei
Razítko servisu SKODA 135 343
an. ersetzt.**

Příteli servisní prohlídka: _____ Stav km: _____
Datum: _____
(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

Inspektion mit Motorölwechsel

1) V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nejsou, záruka neplatí.
2) Pokud je nepoužitelná antikoroze ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte v. strana 26.

Servisní doklad

Datum: 04.07.2022 Stav km: 121 586

Provedeno:

	ano	ne
Výměna motorového oleje	☒	☐
Použití motorový olej pro servisní interval Q16	☒	☐
Inspekční servis	☒	☐
Intervalový servis	☒	☐
Kontrola poškození laku karoserie ¹⁾	☒	☐
Výměna brzdové kapaliny	☒	☐
Dodatečné inspekční práce k intervalovému ser-	☒	☐
visu	☒	☐
Výměna palivového filtru	☒	☐
Výměna zapalovacích svíček	☒	☐
Výměna vložky vzduchového filtru	☒	☐
Výměna oleje a olejového filtru v automatické	☒	☐
převodovce	☒	☐
Vým. ozubeného řemene	☒	☐
Vým. napínací kladky ozubeného řemene	☒	☐
Vým. oleje Haldex spojky	☒	☐
Vým. utěšovacího prostředku ze sady na	☒	☐
opravu pneumatik	☒	☐

Prohlídku provedl: **KFZ-SERVICE HÄRANF GbR**
Meisterbetrieb
Liebigstr. Weg 7, 02397 Wietlichmann
Tel: 035725 / 72466
Notruf 0172 / 8017370
Razítko servisu SKODA

Záruka mobility²⁾
Inspektion mit Motorölwechsel
BFK ersetzt; Innenraumpflege
Razítko servisu SKODA

Příteli servisní prohlídka: _____ Stav km: _____
Datum: _____
(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

1) V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nejsou, záruka neplatí.
2) Pokud je nepoužitelná antikoroze ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte v. strana 26.

Servisní doklad

Datum: 22.05.2021 Stav km: 102 846

Provedeno:

	ano	ne
Výměna motorového oleje	☒	☐
Použití motorový olej pro servisní interval Q16	☒	☐
Inspekční servis	☒	☐
Intervalový servis	☒	☐
Kontrola poškození laku karoserie ¹⁾	☒	☐
Výměna brzdové kapaliny	☒	☐
Dodatečné inspekční práce k intervalovému ser-	☒	☐
visu	☒	☐
Výměna palivového filtru	☒	☐
Výměna zapalovacích svíček	☒	☐
Výměna vložky vzduchového filtru	☒	☐
Výměna oleje a olejového filtru v automatické	☒	☐
převodovce	☒	☐
Vým. ozubeného řemene	☒	☐
Vým. napínací kladky ozubeného řemene	☒	☐
Vým. oleje Haldex spojky	☒	☐
Vým. utěšovacího prostředku ze sady na	☒	☐
opravu pneumatik	☒	☐

Prohlídku provedl: **KFZ-SERVICE HÄRANF GbR**
Meisterbetrieb
Liebigstr. Weg 7, 02397 Wietlichmann
Tel: 035725 / 72466
Notruf 0172 / 8017370
Razítko servisu SKODA

Záruka mobility²⁾
Motorölwechsel
1. Anzug
Razítko servisu SKODA

Příteli servisní prohlídka: _____ Stav km: _____
Datum: _____
(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

1) V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nejsou, záruka neplatí.
2) Pokud je nepoužitelná antikoroze ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte v. strana 26.

