

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	118 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Fabia	Model - doplňující informace	1.6, 77kW, Automat, Tažné
Karoserie	Kombi	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	77 kW
Objem motoru	1598 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	167 081 km	Rok výroby	2008
Datum první registrace		STK	01.04.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Belgie	Barva	Běžová
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☐ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			

KARTA VOZU

Výbava

Klimatizace aut. , Tažné zařízení, El. přední okna, Dálkové centrální zamykání, Palubní počítač, CD přehrávač, Originální autorádio, Výškově nastavitelná sedadla, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, Mlhovky, Litá kola, Parkovací senzory zadní, Airbag 4x, ABS, Isofix

KARTA VOZU

Fotografie







Bewijs van uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden

Datum: 24/3/09 Km-stand: 15675

Uitgevoerd werd:	ja	nee		ja	nee
Motorolieverversing	☒	☐	Vervanging lambdasonde	☐	☐
Motorolie bijgevuld voor variabel service-interval QCI	☐	☐	Remvloeistofverversing	☐	☐
Grote Onderhoud Service	☐	☐			
Extra			Service uitgevoerd:		
elke 30 000 km	☐	☐			
elke 60 000 km	☐	☐			
elke 90 000 km	☐	☐			
Bougies vervangen	☐	☐			
Vervanging luchtfilterelement	☐	☐	Volgende inspectiebeurt:		
Vervanging brandstoftfilter	☐	☐			
Vervanging getande riem	☐	☐			
Vervanging spanrol getande riem	☐	☐			

Km-stand: _____ Datum: _____
(naargelang van wat er eerst komt of na een service-interval-indicatie)

Bewijs van uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden

Datum: 12-3-2014 Km-stand: 91815

Uitgevoerd werd:	ja	nee		ja	nee
Motorolieverversing	☒	☐	Vervanging lambdasonde	☐	☐
Motorolie bijgevuld voor variabel service-interval QCI	☐	☐	Remvloeistofverversing	☒	☐
Grote Onderhoud Service	☒	☐			
Extra			Service uitgevoerd:		
elke 30 000 km	☐	☐			
elke 60 000 km	☐	☐			
elke 90 000 km	☐	☐			
Bougies vervangen	☒	☐			
Vervanging luchtfilterelement	☐	☐	Volgende inspectiebeurt:		
Vervanging brandstoftfilter	☐	☐			
Vervanging getande riem	☐	☐			
Vervanging spanrol getande riem	☐	☐			

Km-stand: _____ Datum: _____
(naargelang van wat er eerst komt of na een service-interval-indicatie)

Bewijs van uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden

Datum: 23/3/2015 Km-stand: 101182

Uitgevoerd werd:	ja	nee		ja	nee
Motorolieverversing	☒	☐	Vervanging lambdasonde	☐	☒
Motorolie bijgevuld voor variabel service-interval QCI	☐	☒	Remvloeistofverversing	☐	☒
Grote Onderhoud Service	☐	☒			
Extra			Service uitgevoerd:		
elke 30 000 km	☐	☒			
elke 60 000 km	☐	☒			
elke 90 000 km	☐	☒			
Bougies vervangen	☐	☒			
Vervanging luchtfilterelement	☐	☒	Volgende inspectiebeurt:		
Vervanging brandstoftfilter	☐	☒			
Vervanging getande riem	☐	☒			
Vervanging spanrol getande riem	☐	☒			

Km-stand: 116200 Datum: 3/4/16
(naargelang van wat er eerst komt of na een service-interval-indicatie)

Bewijs van uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden

Datum: 5/4/16 Km-stand: 111421

Uitgevoerd werd:	ja	nee		ja	nee
Motorolieverversing	☒	☐	Vervanging lambdasonde	☐	☐
Motorolie bijgevuld voor variabel service-interval QCI	☐	☐	Remvloeistofverversing	☒	☐
Grote Onderhoud Service	☒	☐			
Extra			Service uitgevoerd:		
elke 30 000 km	☐	☐			
elke 60 000 km	☒	☐			
elke 90 000 km	☐	☐			
Bougies vervangen	☐	☐			
Vervanging luchtfilterelement	☐	☐	Volgende inspectiebeurt:		
Vervanging brandstoftfilter	☐	☐			
Vervanging getande riem	☐	☐			
Vervanging spanrol getande riem	☐	☐			

Km-stand: _____ Datum: _____
(naargelang van wat er eerst komt of na een service-interval-indicatie)

Bewijs van uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden

Bewijs van uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden

Datum: 10/12/12 Km-stand: 123423

Uitgevoerd werd:	ja	nee		ja	nee
Motorolieverversing	☒	☐	Vervanging lambdasonde	☐	☐
Motorolie bijgevuld voor variabel service-interval (VCI)	☐	☐	Remvloeistofverversing	☐	☐
Grote Onderhoud Service	☐	☐			
Extra			Service uitgevoerd:		
elke 30.000 km	☐	☐	Garage L. Caulemans n.v. Brusselsesteenweg 64 3020 Herent Tel. 016/20.28.93 - Fax 016/20.60.67 Stempel van de Skoda-dealer		
elke 60.000 km	☐	☐			
elke 90.000 km	☐	☐			
Bougies vervangen	☐	☐			
Vervanging luchtfilterelement	☐	☐	Volgende inspectiebeurt:		
Vervanging brandstoffilter	☐	☐	Km-stand:		
Vervanging gerande riem	☐	☐	Datum:		
Vervanging spanriem gerande riem	☐	☐	(naargelang van wat er eerst komt of na een service-interval-indicatie)		