

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	79 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Golf	Model - doplňující informace	1.9 TDI Variant Trendline
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	77 kW
Objem motoru	1896 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	295 008 km	Rok výroby	2008
Datum první registrace		STK	01.05.2027

Rozšiřující údaje

Země původu		Německo	Barva		Stříbrná
Provozní hmotnost			Největší technicky přípustná hmotnost		
Spotřeba					
Počet míst k sezení	5		Počet dveří	5	
☐ První majitel		☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen		
☐ Nehavarované			☐ Protokol STK		
☐ Servisní knížka			☐ Pro zdravotně postižené		
Poznámka prodejce					
zánovní celoroční pneu; cena včetně přihlášení v ČR (při prodeji nová T.K. + registrace na značky na nového majitele)					

KARTA VOZU

Výbava

Multifunkční volant, Klimatizovaná přihrádka, El. přední okna, Originální autorádio, Palubní počítač, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Výškově nastavitelná sedadla, Dělená zadní sedadla, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, ABS, ESP, Protiprokluzový systém kol (ASR), Airbag 6x, Imobilizér, Deaktivace airbagu spolujezdce



KARTA VOZU

Fotografie









Halt 1.1 Serviceplan

Service-Nachweis 3

Überprüft wurde:	ja	nein	Zustandsetzen - Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	☒	☐	ATF	☒	☐
Intervall-Service	☒	☐	Öl- und Filter	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐	Kachschalter	☒	☐
Brennstoffschleits-Wechsel	☒	☐	Luftfilter	☒	☐
Longlife-Motorenwechsel	☒	☐	Reifen	☒	☐
Datum: 5.3.12			Stach- und Pollenfilter	☒	☐
km-Stand: 90.615			Zahnriemen	☒	☐
Reparaturnummer:			Zündkerzen	☒	☐
Reparaturanforderung	☒	☐			
Service durchgeführt von:			Longlife-Motorenwechsel		
136/70530 AUTO-MAIER					
Stempel des Volkswagen Partners					

Ihre nächsten Service-Ereignisse

Ölwechsel-Service	☒	Zustandsetze	☒
Intervall-Service	☒	nach flexibler Service-Intervall-Anzeige	☒
Inspektions-Service	☒	Monat: 07. Jahr: 2013	☒
Brennstoffschleits-Wechsel	☒	Monat: 07. Jahr: 2013	☒
Longlife-Motorenwechsel	☒	Monat: 07. Jahr: 2013	☒

28 Der Volkswagen Service

Halt 1.1 Serviceplan

Service-Nachweis 4

Überprüft wurde:	ja	nein	Zustandsetzen - Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	☒	☐	ATF	☒	☐
Intervall-Service	☒	☐	Öl- und Filter	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐	Kachschalter	☒	☐
Brennstoffschleits-Wechsel	☒	☐	Luftfilter	☒	☐
Longlife-Motorenwechsel	☒	☐	Reifen	☒	☐
Datum: 25.04.12			Stach- und Pollenfilter	☒	☐
km-Stand: 174.163			Zahnriemen	☒	☐
Reparaturnummer:			Zündkerzen	☒	☐
Reparaturanforderung	☒	☐			
Service durchgeführt von:			Longlife-Motorenwechsel		
136/70530 AUTO-MAIER					
Stempel des Volkswagen Partners					

Ihre nächsten Service-Ereignisse

Ölwechsel-Service	☒	Zustandsetze	☒
Intervall-Service	☒	nach flexibler Service-Intervall-Anzeige	☒
Inspektions-Service	☒	Monat: 07. Jahr: 2013	☒
Brennstoffschleits-Wechsel	☒	Monat: 07. Jahr: 2013	☒
Longlife-Motorenwechsel	☒	Monat: 07. Jahr: 2013	☒

30 Der Volkswagen Service