

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	168 990,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Citigo	Model - doplňující informace	1,0 MPI, MonteCarlo...
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	44 kW
Objem motoru	999 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	146 000 km	Rok výroby	2014
Datum první registrace	12.09.2014	STK	01.05.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Červená
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	4	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Úvěr možný; Nehavarované Servisní historie Autorizovaný servis Škoda			

KARTA VOZU

Výbava

CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Imobilizér, El. přední okna, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, Mlhovky, Tónovaná skla, Dělená zadní sedadla, Vyhřívaná zadní sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Nastavitelný volant, Zadní stěrač, Airbag 4x, Deaktivace airbagu spolujezdce, Palubní počítač, Satelitní navigace, Venkovní teploměr, Isofix, ABS, Protiprokluzový systém kol (ASR), ESP, Senzor tlaku v pneumatikách, Posilovač řízení, Tempomat, Senzor stěračů

KARTA VOZU

Fotografie









Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)
Prohlídka s výměnou oleje	
Datum	2016-06-02
Stav km	29671 km
Číslo zakázky	150923
Provedené dodatečné práce	☒ Buben brzd ☒ Rozšířeny rozsah prohlídky
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práci uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Bezpečnostní kód: 6urE8NqruuCHgH6iYvuyB8ruuKd66qEn-QskryBn-ApQ96A3OfuONWnf-FH477m CZ2427AC 2025-04-15 10:30 (v2.0)

Strana 2 z 3

ŠKODA		
Potvrzení servisních úkonů		SKODA
Prohlídka s výměnou oleje		
Datum	2017-11-29	
Stav km	58709 km	
Číslo zakázky	162214	
Provedené dodatečné práce	☒ Vložka filtru vzduchu ☒ Svíčka zapalovací ☒ Servis výměny brzdové kapaliny ☒ Buben brzdy ☒ Rozšíření rozsah prohlídky	
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práci uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.	
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano	
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)	
Prohlídka s výměnou oleje		
Datum	2017-03-08	

Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ne
Prohlídka s výměnou oleje	
Datum	2020-12-03
Stav km	100525 km
Číslo zakázky	10056807745580
Provedené dodatečné práce	✓ Filtř prachovky a pylový
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ne
Prohlídka s výměnou oleje	
Datum	2019-01-15
Stav km	70081 km
Číslo zakázky	10031409289083
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.

