

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	118 990,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Fabia	Model - doplňující informace	1,2 TSI, klima, servis,...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	63 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	172 502 km	Rok výroby	2011
Datum první registrace	20.01.2011	STK	01.07.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Hnědá
Provozní hmotnost	1 591 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
První majitel; Úvěr možný; rozvodová sada + olej 8/2025 v 172 500km			

KARTA VOZU

Výbava


CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Imobilizér, El. přední okna, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, Střešní nosič, Tónovaná skla, Klimatizovaná přihrádka, Dělená zadní sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Nastavitelný volant, Zadní stěrač, Airbag 8x, Palubní počítač, Venkovní teploměr, Isofix, ABS, Protiprokluzový systém kol (ASR), ESP, Posilovač řízení, Tempomat

KARTA VOZU






Fotografie











Service-Nachweis

Datum: 23.16 km-Stand: 89732 km

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ Wechsell der Lambda-Sonde ☐

Motoröl für variable Service-Intervalle QCI verwendet ☒

Inspektion-Service ☒

Karosserie auf Lackschäden prüfen ☒

Bremsschleifentwechsel ☒

Kraftstofffilterwechsel ☒

Stromkreis der hinteren Bremse reinigen ☒

Zündkerzenwechsel ☒

Luftfilterwechsel ☒

ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln ☒

Zahnriemenwechsel ☒

Zahnriemen-Spannenwechsel ☒

Wasserpumpe wechseln ☒

Service durchgeführt

SKODA 1 Jahr Mobilitätsgarantie 1 Service

TMB 1685273

Nächster Inspektion-Service:

km-Stand: 89732 km

Datum: 3/17

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Service-Nachweis

Datum: 16.17 km-Stand: 36093 km

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ Wechsell der Lambda-Sonde ☐

Motoröl für variable Service-Intervalle QCI verwendet ☒

Inspektion-Service ☒

Karosserie auf Lackschäden prüfen ☒

Bremsschleifentwechsel ☒

Kraftstofffilterwechsel ☒

Stromkreis der hinteren Bremse reinigen ☒

Zündkerzenwechsel ☒

Luftfilterwechsel ☒

ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln ☒

Zahnriemenwechsel ☒

Zahnriemen-Spannenwechsel ☒

Wasserpumpe wechseln ☒

Service durchgeführt

SKODA 2 Jahr Mobilitätsgarantie 2 Service

TMB 36093 km

Nächster Inspektion-Service:

km-Stand: 36093 km

Datum: 11.17

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Service-Nachweis

Datum: 07.03.18 km-Stand: 51830 km

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ Wechsell der Lambda-Sonde ☐

Motoröl für variable Service-Intervalle QCI verwendet ☒

Inspektion-Service ☒

Karosserie auf Lackschäden prüfen ☒

Bremsschleifentwechsel ☒

Kraftstofffilterwechsel ☒

Stromkreis der hinteren Bremse reinigen ☒

Zündkerzenwechsel ☒

Luftfilterwechsel ☒

ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln ☒

Zahnriemenwechsel ☒

Zahnriemen-Spannenwechsel ☒

Wasserpumpe wechseln ☒

Service durchgeführt

SKODA 1 Jahr Mobilitätsgarantie 1 Service

TMB 51830 km

Nächster Inspektion-Service:

km-Stand: 51830 km

Datum: 07.03.18

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Service-Nachweis

Datum: 20.01.2018 km-Stand: 75454 km

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ Wechsell der Lambda-Sonde ☐

Motoröl für variable Service-Intervalle QCI verwendet ☒

Inspektion-Service ☒

Karosserie auf Lackschäden prüfen ☒

Bremsschleifentwechsel ☒

Kraftstofffilterwechsel ☒

Stromkreis der hinteren Bremse reinigen ☒

Zündkerzenwechsel ☒

Luftfilterwechsel ☒

ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln ☒

Zahnriemenwechsel ☒

Zahnriemen-Spannenwechsel ☒

Wasserpumpe wechseln ☒

Service durchgeführt

SKODA 1 Jahr Mobilitätsgarantie 1 Service

TMB 75454 km

Nächster Inspektion-Service:

km-Stand: 75454 km

Datum: 03.2018

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Service-Nachweis

Datum: 05.07.2019 km-Stand: 89743 km

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ Wechsell der Lambda-Sonde ☐

Motoröl für variable Service-Intervalle QCI verwendet ☒

Inspektion-Service ☒

Karosserie auf Lackschäden prüfen ☒

Bremsschleifentwechsel ☒

Kraftstofffilterwechsel ☒

Stromkreis der hinteren Bremse reinigen ☒

Zündkerzenwechsel ☒

Luftfilterwechsel ☒

ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln ☒

Zahnriemenwechsel ☒

Zahnriemen-Spannenwechsel ☒

Wasserpumpe wechseln ☒

Service durchgeführt

TYREXPERT 1 Jahr Mobilitätsgarantie 1 Service

TMB 89743 km

Nächster Inspektion-Service:

km-Stand: 89743 km

Datum: 07.21

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Service-Nachweis

Datum: 14.08.23 km-Stand: 152426 km

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ Wechsell der Lambda-Sonde ☐

Motoröl für variable Service-Intervalle QCI verwendet ☒

Inspektion-Service ☒

Karosserie auf Lackschäden prüfen ☒

Bremsschleifentwechsel ☒

Kraftstofffilterwechsel ☒

Stromkreis der hinteren Bremse reinigen ☒

Zündkerzenwechsel ☒

Luftfilterwechsel ☒

ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln ☒

Zahnriemenwechsel ☒

Zahnriemen-Spannenwechsel ☒

Wasserpumpe wechseln ☒

Service durchgeführt

stop+go Systemzentrale GmbH 1 Jahr Mobilitätsgarantie 1 Service

TMB 152426 km

Nächster Inspektion-Service:

km-Stand: 152426 km

Datum: 08.23

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)





Shell
HELIX

AutoMax
Oleje a maziva

POSLEDNÍ VÝMĚNA PROVEDENA

při km: 172 500

MOTOROVÝ OLEJ

Shell Helix 5W30

dne: 6.8.2025

PŘEVODOVÝ OLEJ

CHLADICÍ KAPALINA
(účinnost do dne)

BRZDOVÁ KAPALINA

olejový filtr
vyměněn
☒ ano ☐ ne

vzduchový filtr
vyměněn
☒ ano ☐ ne

palivový filtr
vyměněn
☒ ano ☐ ne

PŘÍSTŘI VÝMĚNA

při km: 182 500

nebo

dne:

www.automax-group.com

