

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	89 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Dacia
Model	Logan	Model - doplňující informace	1.5 dCi 66kW kombi,...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	66 kW
Objem motoru	1461 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	215 000 km	Rok výroby	
Datum první registrace	17.03.2015	STK	24.04.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Stříbrná metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	1 670 kg
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☒ Eko poplatek uhrazen	
☒ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

MOŽNOST ZÁRUKY na toto vozidlo až 3 ROKY; Nová STK, jasný původ a historie - po 2. majiteli, Servisní kniha, pěkný stav , velmi dobrý technický stav; velmi nízká spotřeba (3.8 l/100km), Kilometry jsou ověřeny a doloženy, 2x klíč;, NAVIGACE, Prohlídka vozu v SO - NE po předchozí tel. domluvě (774 705 505), PRODEJ VOZU JE MOŽNÝÍ NA SPLÁTKY; www.VOJTACARS.cz

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 4x, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor tlaku v pneumatikách, Střešní nosič, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie















9. KONTROLLNACHWEISE FÜR DURCHFÜHRTE ARBEITEN

DACIA Wartung/Andere Maßnahmen		DACIA Wartung/Andere Maßnahmen	
Datum: 10.11.75 Km-Stand: 15.146 Rechnungs-Nr.: (Stempel)	☒ DACIA Wartung Kontrolle gegen Durchrostung: ☒ OK RENAULT KLAGENFURT Automobil- und Serviceges.m.b.H. Volkermärker Str. 270, 9020 Klagenfurt Tel.: 0463 373 90-0, Telefax DW 14	Datum: 11.3.2016 Km-Stand: 38.120 Rechnungs-Nr.: (Stempel)	☒ DACIA Wartung Kontrolle gegen Durchrostung: ☒ OK RENAULT KLAGENFURT Automobil- und Serviceges.m.b.H. Volkermärker Str. 270, 9020 Klagenfurt Tel.: 0463 373 90-0, Telefax DW 14
Datum: 12.01.77 Km-Stand: 38.120 Rechnungs-Nr.: (Stempel)	☒ DACIA Wartung Kontrolle gegen Durchrostung: ☒ OK RENAULT KLAGENFURT Automobil- und Serviceges.m.b.H. Volkermärker Str. 270, 9020 Klagenfurt Tel.: 0463 373 90-0, Telefax DW 14	Datum: 12.10.19 Km-Stand: 78.731 Rechnungs-Nr.: (Stempel)	☒ DACIA Wartung Kontrolle gegen Durchrostung: ☒ OK RENAULT KLAGENFURT Automobil- und Serviceges.m.b.H. Volkermärker Str. 270, 9020 Klagenfurt Tel.: 0463 373 90-0, Telefax DW 14
Datum: 25.10.78 Km-Stand: 107.359 Rechnungs-Nr.: (Stempel)	☒ DACIA Wartung Kontrolle gegen Durchrostung: ☒ OK ☒ Nicht OK (siehe entsprechende Seite) Öl + Luft + Kraftstoff + Innenraum + Bremsflüssigkeit	Datum: 02.09.79 Km-Stand: 120.455 Rechnungs-Nr.: (Stempel)	☒ DACIA Wartung Kontrolle gegen Durchrostung: ☒ OK ☒ Nicht OK (siehe entsprechende Seite) Öl + Luft + Innenraum + Zahnöl + Vg

9. KONTROLLNACHWEISE FÜR DURCHFÜHRTE ARBEITEN

Continental

DACIA Wartung/Andere Maßnahmen		DACIA Wartung/Andere Maßnahmen	
Datum: 09/12/19 Km-Stand: 120.745 Rechnungs-Nr.: (Stempel)	☒ DACIA Wartung Kontrolle gegen Durchrostung: ☒ OK ☒ Nicht OK (siehe entsprechende Seite) Öl + Luft + Innenraum + Bremsflüssigkeit	Datum: 10.09.20 Km-Stand: 133.333 Rechnungs-Nr.: (Stempel)	☒ DACIA Wartung Kontrolle gegen Durchrostung: ☒ OK ☒ Nicht OK (siehe entsprechende Seite) Öl + Luft + Innenraum + Bremsflüssigkeit
Datum: 05.08.21 Km-Stand: 153.202 Rechnungs-Nr.: (Stempel)	☒ DACIA Wartung Kontrolle gegen Durchrostung: ☒ OK ☒ Nicht OK (siehe entsprechende Seite) Öl + Luft + Innenraum + Bremsflüssigkeit	Datum: 04.02.23 Km-Stand: 179.838 Rechnungs-Nr.: (Stempel)	☒ DACIA Wartung Kontrolle gegen Durchrostung: ☒ OK ☒ Nicht OK (siehe entsprechende Seite) Öl + Luft + Innenraum + Bremsflüssigkeit
Datum: 16.04.24 Km-Stand: 193.036 Rechnungs-Nr.: (Stempel)	☒ DACIA Wartung Kontrolle gegen Durchrostung: ☒ OK ☒ Nicht OK (siehe entsprechende Seite) Öl + Luft + Innenraum + Bremsflüssigkeit + Kältemittel	Datum: 16.04.24 Km-Stand: 193.036 Rechnungs-Nr.: (Stempel)	☒ DACIA Wartung Kontrolle gegen Durchrostung: ☒ OK ☒ Nicht OK (siehe entsprechende Seite) Öl + Luft + Innenraum + Bremsflüssigkeit + Kältemittel