

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	49 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Seat
Model	Altea	Model - doplňující informace	1,9TDI*77KW*Serviska*
Karoserie	MPV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	77 kW
Objem motoru	1896 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	242 653 km	Rok výroby	2004
Datum první registrace	15.10.2004	STK	

Rozšiřující údaje

Země původu		Barva	Červená
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
První majitel; Spotřebitelský úvěr možný; Originál TP na přihlášení. Tato nabídka není návrh na uzavření kupní smlouvy dle zákona 89/2012 Sb			

KARTA VOZU

Výbava

Venkovní teploměr, Palubní počítač, Airbag 6x, Deaktivace airbagu spolujezdce, Nastavitelný volant, Multifunkční volant, Posilovač řízení, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Výškově nastavitelná sedadla, Dělená zadní sedadla, Sportovní sedadla, Originální autorádio, CD přehrávač, Imobilizér, Alarm, El. přední okna, El. sklopná zrcátka, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Mlhovky, Tempomat, Isofix, ABS, Protiprokluzový systém kol (ASR), ESP, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor tlaku v pneumatikách, El. startér, Zadní stěrač

KARTA VOZU





Fotografie











entrega

servicio técnico le registrará la realización de los trabajos programados. Una vez se realicen o no se realicen, resultará más fácil llevar el vehículo al cliente de su vehículo, le dará las indicaciones en la entrega de para el rodaje acerca de los intervalos de las relativas a "condiciones de funcionamiento" (ver página sobre cambio de líquido de la correa dentada se reade del motor (véase también 2). Si se consulta a su si se hace falta llevar a cabo la correa dentada y cuándo re.

carburante biodiesel o que arma DIN EN590 se tendrá el filtro de combustible en y sustituirse cada

con adhesivo "NO" en la tapa de no podrán utilizar biodiesel. seguridad sobre si puede utilizar combustible, consulte a su

Inspección de entrega

Antes de entregar su vehículo asegúrese de que el cliente ha leído las instrucciones para que ya desde el primer día de uso perciba las máximas satisfacciones.

Fecha: 15-10-04

SEAT
Código Folio
224 / 0157
Subirga Motor S.L.
Barcelona

Sello del Servicio Técnico

Primer Servicio a realizar:

Fecha: 15-10-05

Km: 15000

(lo que ocurra antes)

comprobantes de inspección

Fecha: 15-10-05

Km: 15000

Trabajos realizados: ☐ SI ☒ NO

Servicio de Cambio de Aceite: ☒ ☐

Servicio de Inspección: ☐ ☐

Trabajos adicionales al Servicio de Inspección: ☐ ☐

Kms: ☐ ☐

Altos: ☒ ☐

Servicio de líquido de frenos: ☐ ☐

Cambio de correa dentada: ☐ ☐

Cambio de cartucho de filtro de aire: ☐ ☐

Recomendación de reparación: ☐ ☐

TALLERS RODRI S.L.
07320
CARDEDEU
(Barcelona)

Sello del Servicio Técnico

Próximo Servicio a realizar:

Fecha: _____

Km: _____

(lo que ocurra antes)

comprobantes de inspección

Fecha: 10-10-06

Km: 22000

Trabajos realizados: ☐ SI ☒ NO

Servicio de Cambio de Aceite: ☒ ☐

Servicio de Inspección: ☒ ☐

Trabajos adicionales al Servicio de Inspección: ☐ ☐

Kms: ☒ ☐

Altos: ☒ ☐

Servicio de líquido de frenos: ☒ ☐

Cambio de correa dentada: ☐ ☐

Cambio de cartucho de filtro de aire: ☒ ☐

Recomendación de reparación: ☐ ☐

TALLERS RODRI S.L.
07320
CARDEDEU
(Barcelona)

Sello del Servicio Técnico

Próximo Servicio a realizar:

Fecha: _____

Km: _____

(lo que ocurra antes)

PLAN DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

17