

# KARTA VOZU

## Základní údaje

|                               |               |                                     |                         |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>Cena</b>                   | 219 900,00 Kč |                                     |                         |
| <b>Skupina</b>                | Osobní        | <b>Stav</b>                         | Ojeté                   |
| <b>Kategorie vozidla</b>      |               | <b>Značka</b>                       | Volkswagen              |
| <b>Model</b>                  | Golf          | <b>Model - doplňující informace</b> | Lounge 1,6TDi, navi,... |
| <b>Karoserie</b>              | Hatchback     | <b>Převodovka</b>                   | Manuální                |
| <b>Počet rychlostí</b>        |               | <b>Pohon</b>                        | Pohon předních kol      |
| <b>Palivo</b>                 | Nafta         | <b>Výkon</b>                        | 81 kW                   |
| <b>Objem motoru</b>           | 1598 ccm      | <b>Emisní norma</b>                 | EURO 6                  |
| <b>Stav tachometru</b>        | 178 000 km    | <b>Rok výroby</b>                   | 2015                    |
| <b>Datum první registrace</b> | 06.11.2015    | <b>STK</b>                          |                         |

## Rozšiřující údaje

|                                                     |                                   |                                                  |               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| <b>Země původu</b>                                  | Německo                           | <b>Barva</b>                                     | Šedá metalíza |
| <b>Provozní hmotnost</b>                            |                                   | <b>Největší technicky přípustná hmotnost</b>     | 1 820 kg      |
| <b>Spotřeba</b>                                     |                                   |                                                  |               |
| <b>Počet míst k sezení</b>                          | 5                                 | <b>Počet dveří</b>                               | 5             |
| <input type="checkbox"/> První majitel              |                                   | <input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen    |               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Nehavarované    | <input type="checkbox"/> COC list | <input type="checkbox"/> Protokol STK            |               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Servisní knížka |                                   | <input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené |               |
| <b>Poznámka prodejce</b>                            |                                   |                                                  |               |
| Nehavarované, Servisní knížka                       |                                   |                                                  |               |

# KARTA VOZU

## Výbava

**ABS, Airbag 7x, , Automatické svícení, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, , Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. parkovací brzda, El. sklopná zrcátka, Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Klimatizovaná přihrádka, Litá kola, Malý kožený paket, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací asistent, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, , , Ski box, Start/Stop systém, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vstup paměťové karty, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Vyhřívaný volant, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla**

---


# KARTA VOZU

## Fotografie











**Service-Nachweis 6**

|                                                                                    |                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Ja / Nein: Durchgeführt wurde:                                                     | Ja / Nein: Zusatzarbeiten - Wechsel von:                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service                              | <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel                             | <input checked="" type="checkbox"/> Desinfektionsfilter              |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit erweiterten Inspektionsumfang              | <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl DSG®, ATF             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Longlife Motoröl verwendet                     | <input checked="" type="checkbox"/> Halbleitungsprüfung Öl           |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kammern- und Dichtungsprüfung der End-gesteige | <input checked="" type="checkbox"/> Katalysator                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Schwenkver-Einstellung             | <input checked="" type="checkbox"/> Luftfilterwechsel                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung                            | <input checked="" type="checkbox"/> Halbleitungsprüfung (Diagnostik) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)   | <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfilterwechsel   |
| Service durchgeführt am: 22.02.19                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen                       |
| bei km-Stand: 74.764                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen                       |
| Rechnungsnummer: 19831                                                             |                                                                      |
| Service durchgeführt von:                                                          | Longlife Mobilisierungsgarantie                                      |
| Stempel des Fachbetriebs:                                                          | Stempel des Volkswagen Partners:                                     |
| Ihre nächsten Service-Termine:                                                     | Zusatzarbeiten:                                                      |
| Service-Intervall-Anzeige:                                                         |                                                                      |
| am (Datum):                                                                        | am (Datum):                                                          |
| oder                                                                               | oder                                                                 |
| bei (km-Stand):                                                                    | bei (km-Stand):                                                      |

Abb. 8 Prinzipdarstellung: Glt für alle Fahrzeuge und Karosseriemarken.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 8 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✱ Kratzer    ○ Beulende    □ Korrosion    △ Stein Schlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs:

**Service-Nachweis 7**

|                                                                                    |                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Ja / Nein: Durchgeführt wurde:                                                     | Ja / Nein: Zusatzarbeiten - Wechsel von:                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service                              | <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel                             | <input checked="" type="checkbox"/> Desinfektionsfilter              |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit erweiterten Inspektionsumfang              | <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl DSG®, ATF             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Longlife Motoröl verwendet                     | <input checked="" type="checkbox"/> Halbleitungsprüfung Öl           |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kammern- und Dichtungsprüfung der End-gesteige | <input checked="" type="checkbox"/> Katalysator                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Schwenkver-Einstellung             | <input checked="" type="checkbox"/> Luftfilterwechsel                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung                            | <input checked="" type="checkbox"/> Halbleitungsprüfung (Diagnostik) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)   | <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfilterwechsel   |
| Service durchgeführt am: 22.02.19                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen                       |
| bei km-Stand: 83.183                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen                       |
| Rechnungsnummer: 11255                                                             |                                                                      |
| Service durchgeführt von:                                                          | Longlife Mobilisierungsgarantie                                      |
| Stempel des Fachbetriebs:                                                          | Stempel des Volkswagen Partners:                                     |
| Ihre nächsten Service-Termine:                                                     | Zusatzarbeiten:                                                      |
| Service-Intervall-Anzeige:                                                         |                                                                      |
| am (Datum):                                                                        | am (Datum):                                                          |
| oder                                                                               | oder                                                                 |
| bei (km-Stand):                                                                    | bei (km-Stand):                                                      |

Abb. 9 Prinzipdarstellung: Glt für alle Fahrzeuge und Karosseriemarken.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 9 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✱ Kratzer    ○ Beulende    □ Korrosion    △ Stein Schlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs:

**Service-Nachweis 8**

|                                                                                    |                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Ja / Nein: Durchgeführt wurde:                                                     | Ja / Nein: Zusatzarbeiten - Wechsel von:                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service                              | <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel                             | <input checked="" type="checkbox"/> Desinfektionsfilter              |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit erweiterten Inspektionsumfang              | <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl DSG®, ATF             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Longlife Motoröl verwendet                     | <input checked="" type="checkbox"/> Halbleitungsprüfung Öl           |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kammern- und Dichtungsprüfung der End-gesteige | <input checked="" type="checkbox"/> Katalysator                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Schwenkver-Einstellung             | <input checked="" type="checkbox"/> Luftfilterwechsel                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung                            | <input checked="" type="checkbox"/> Halbleitungsprüfung (Diagnostik) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)   | <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfilterwechsel   |
| Service durchgeführt am: 06.12.19                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen                       |
| bei km-Stand: 94.207                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen                       |
| Rechnungsnummer: 19861                                                             |                                                                      |
| Service durchgeführt von:                                                          | Longlife Mobilisierungsgarantie                                      |
| Stempel des Fachbetriebs:                                                          | Stempel des Volkswagen Partners:                                     |
| Ihre nächsten Service-Termine:                                                     | Zusatzarbeiten:                                                      |
| Service-Intervall-Anzeige:                                                         |                                                                      |
| am (Datum): 07.1.20                                                                | am (Datum):                                                          |
| oder                                                                               | oder                                                                 |
| bei (km-Stand):                                                                    | bei (km-Stand):                                                      |

Abb. 10 Prinzipdarstellung: Glt für alle Fahrzeuge und Karosseriemarken.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 10 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✱ Kratzer    ○ Beulende    □ Korrosion    △ Stein Schlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs:

**Service-Nachweis 9**

|                                                                                    |                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Ja / Nein: Durchgeführt wurde:                                                     | Ja / Nein: Zusatzarbeiten - Wechsel von:                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service                              | <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel                             | <input checked="" type="checkbox"/> Desinfektionsfilter              |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit erweiterten Inspektionsumfang              | <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl DSG®, ATF             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Longlife Motoröl verwendet                     | <input checked="" type="checkbox"/> Halbleitungsprüfung Öl           |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kammern- und Dichtungsprüfung der End-gesteige | <input checked="" type="checkbox"/> Katalysator                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Schwenkver-Einstellung             | <input checked="" type="checkbox"/> Luftfilterwechsel                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung                            | <input checked="" type="checkbox"/> Halbleitungsprüfung (Diagnostik) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)   | <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfilterwechsel   |
| Service durchgeführt am: 16.02.20                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen                       |
| bei km-Stand: 108.234                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen                       |
| Rechnungsnummer: 11255                                                             |                                                                      |
| Service durchgeführt von:                                                          | Longlife Mobilisierungsgarantie                                      |
| Stempel des Fachbetriebs:                                                          | Stempel des Volkswagen Partners:                                     |
| Ihre nächsten Service-Termine:                                                     | Zusatzarbeiten:                                                      |
| Service-Intervall-Anzeige:                                                         |                                                                      |
| am (Datum):                                                                        | am (Datum):                                                          |
| oder                                                                               | oder                                                                 |
| bei (km-Stand):                                                                    | bei (km-Stand):                                                      |

Abb. 11 Prinzipdarstellung: Glt für alle Fahrzeuge und Karosseriemarken.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 11 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✱ Kratzer    ○ Beulende    □ Korrosion    △ Stein Schlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs:

**Service-Nachweis 10**

|                                                                                    |                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Ja / Nein: Durchgeführt wurde:                                                     | Ja / Nein: Zusatzarbeiten - Wechsel von:                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service                              | <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel                             | <input checked="" type="checkbox"/> Desinfektionsfilter              |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit erweiterten Inspektionsumfang              | <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl DSG®, ATF             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Longlife Motoröl verwendet                     | <input checked="" type="checkbox"/> Halbleitungsprüfung Öl           |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kammern- und Dichtungsprüfung der End-gesteige | <input checked="" type="checkbox"/> Katalysator                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Schwenkver-Einstellung             | <input checked="" type="checkbox"/> Luftfilterwechsel                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung                            | <input checked="" type="checkbox"/> Halbleitungsprüfung (Diagnostik) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)   | <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfilterwechsel   |
| Service durchgeführt am: 16.3.2024                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen                       |
| bei km-Stand: 122.538                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen                       |
| Rechnungsnummer:                                                                   |                                                                      |
| Service durchgeführt von:                                                          | Longlife Mobilisierungsgarantie                                      |
| Stempel des Fachbetriebs:                                                          | Stempel des Volkswagen Partners:                                     |
| Ihre nächsten Service-Termine:                                                     | Zusatzarbeiten:                                                      |
| Service-Intervall-Anzeige:                                                         |                                                                      |
| am (Datum):                                                                        | am (Datum):                                                          |
| oder                                                                               | oder                                                                 |
| bei (km-Stand):                                                                    | bei (km-Stand):                                                      |

Abb. 12 Prinzipdarstellung: Glt für alle Fahrzeuge und Karosseriemarken.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 12 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✱ Kratzer    ○ Beulende    □ Korrosion    △ Stein Schlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs:

**Service-Nachweis 11**

|                                                                                    |                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Ja / Nein: Durchgeführt wurde:                                                     | Ja / Nein: Zusatzarbeiten - Wechsel von:                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service                              | <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel                             | <input checked="" type="checkbox"/> Desinfektionsfilter              |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit erweiterten Inspektionsumfang              | <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl DSG®, ATF             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Longlife Motoröl verwendet                     | <input checked="" type="checkbox"/> Halbleitungsprüfung Öl           |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kammern- und Dichtungsprüfung der End-gesteige | <input checked="" type="checkbox"/> Katalysator                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Schwenkver-Einstellung             | <input checked="" type="checkbox"/> Luftfilterwechsel                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung                            | <input checked="" type="checkbox"/> Halbleitungsprüfung (Diagnostik) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)   | <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfilterwechsel   |
| Service durchgeführt am: 08.03.2022                                                | <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen                       |
| bei km-Stand: 135.333                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen                       |
| Rechnungsnummer:                                                                   |                                                                      |
| Service durchgeführt von:                                                          | Longlife Mobilisierungsgarantie                                      |
| Stempel des Fachbetriebs:                                                          | Stempel des Volkswagen Partners:                                     |
| Ihre nächsten Service-Termine:                                                     | Zusatzarbeiten:                                                      |
| Service-Intervall-Anzeige:                                                         |                                                                      |
| am (Datum):                                                                        | am (Datum):                                                          |
| oder                                                                               | oder                                                                 |
| bei (km-Stand):                                                                    | bei (km-Stand):                                                      |

Abb. 13 Prinzipdarstellung: Glt für alle Fahrzeuge und Karosseriemarken.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 13 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✱ Kratzer    ○ Beulende    □ Korrosion    △ Stein Schlag

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs:

**Dokumentation der Karosserieprüfung**

Abb. 14. Prinzipdarstellung: G8 für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Im Fachbogen markiert in Abb. 14 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer
- Reibschürbe
- Kratzer

a Stürmschlag

| Service-Nachweis 13                                                                                                                                                                        |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Ja / Nein: Durchgeführt wurde:                                                                                                                                                             | Ja / Nein: Zusatzarbeiten - Wechsel von:                                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>Überraschend:</b>                                                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Äußerlich</b>                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>Inspektion</b>                                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Brandmeldeanlage</b>               |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit Mikrotelktest                                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Ölwechselablass</b>                |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Leuchtelektrolyt DSG, A27</b>      |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>Leuchtelektrolyt</b> verwendet                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Wasserschleifung Öl</b>            |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>Korrosions- und Dichtungsprüfung der Eins-gearbeitete</b>                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Körperspannen</b>                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung</b>                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Luftfilterersatz</b>               |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>Reifenprüfung</b>                                                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Reifenluftschicht (Dichtband)</b>  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>Kontrollen</b><br>(auch auf dem Auffang vermerken)                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Staub- und Pollenfilterersatz</b>  |
| Service durchgeführt am: <b>19.10.24</b>                                                                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Zahnraden</b>                      |
| bei km-Stand: <b>172 - 173</b>                                                                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Zurückdrücken</b>                  |
| Rechnungsnummer                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> <b>...</b>                            |
| Service durchgeführt von:                                                                                                                                                                  | LongLife Mobilizingcenter:                                                |
| Stempel des Fachbetriebs                                                                                                                                                                   | Stempel des Volkswagen-Parters                                            |
| Ihre nächsten Service-Termine<br><b>Service-Ergebnis</b><br><input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Auzeige<br>oder<br>am (Datum) _____<br>oder<br>bei (km-Stand) _____ | <b>Zusatzarbeiten</b><br>am (Datum) _____<br>oder<br>bei (km-Stand) _____ |

## Dokumentation der Karosserprüfung

**Abb. 15** Protophotodokumentation. Gilt für alle Fahrzeug- und Karosseriformen.

Ihre Facharbeiten markieren in Abb. 15 beschriftigte Teile durch folgende Symbole:

☐ Kratzer     
 ☐ Bruchstelle     
 ☐ Korrosion     
 ☐ Steinstrich

| Mängel feststellen?      | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |  |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--|
| Beschreibung der Mängel: |                             |                               |  |

Stempel des Fachlehrers: \_\_\_\_\_

| Eintragungen der Werkstatt                                                                                                                                                                                                                               |                 | zum Antrag-Motokult, Arbeiten an der Klimaanlage (Service) |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|--|
| Auf folgenden Eintragungsblättern kann der Fahrzeugbesitzer an freien Arbeitszeiten eintragen, ob und in welcher Serviceleistung (unten genannt) der jeweilige Serviceleistungen gegen (bezahlte) oder gegen (unbezahlte) Serviceleistungen im Austausch |                 |                                                            |  |
| Datum: 20.06.2016                                                                                                                                                                                                                                        | km-Stand: 8700  |                                                            |  |
| Bemerkungen: Aktion 3400 durchgeführt                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                            |  |
| Datum: 22.07.11                                                                                                                                                                                                                                          | km-Stand: 18025 |                                                            |  |
| Bemerkungen: Aktion 2400 Kr. 0.1                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                            |  |
| Datum: 20.01.10                                                                                                                                                                                                                                          | km-Stand: 31979 |                                                            |  |
| Bemerkungen: Aktion 2019 46G7 durchgeführt                                                                                                                                                                                                               |                 |                                                            |  |

|                                                                       |                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum: 06.12.2019                                                     | km-Stand:                                                                                                                                            |
| Bemerkungen:<br><i>Aktion</i><br><i>23 x 4</i><br><i>durchgeführt</i> | <br>1000000<br>AUTOHAUS<br>OSTERWIECK<br>Stempel des Fachbetriebs   |
| Datum:                                                                | km-Stand:                                                                                                                                            |
| Bemerkungen:                                                          | Stempel des Fachbetriebs:                                                                                                                            |
| Datum:                                                                | km-Stand:                                                                                                                                            |
| Bemerkungen:                                                          | <br>1000000<br>AUTOHAUS<br>OSTERWIECK<br>Stempel des Fachbetriebs |