

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	150 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Seat
Model	Leon	Model - doplňující informace	1.8 FR 132 KW
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	132 kW
Objem motoru	1798 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	207 362 km	Rok výroby	2014
Datum první registrace	17.04.2014	STK	01.11.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Šedá
Provozní hmotnost	1 870 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Koupeno nové v ČR; 2. majitel; na vozidle jsou třeba udělat rozvody			

KARTA VOZU

Výbava

Originální autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. sklopná zrcátka, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, Klimatizace dvouzónová, ABS, Deaktivace airbagu spolujezdce, ESP, Imobilizér, Isofix, Střešní nosič, Klimatizovaná přihrádka, Litá kola, Multifunkční volant, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, El. přední okna, Mlhovky, Bi-xenony, Senzor tlaku v pneumatikách, Parkovací senzory zadní, Airbag 6x, Tažné zařízení, Tempomat, Vnitřní teploměr, USB, Vyhřívaná zadní sedadla, Výškově nastavitelná sedadla, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor stěračů, Zámek řadící páky



KARTA VOZU

Fotografie









[illegible]

Servisní checklist		ANO	NE	
Motor 1.8 MPI 16V	☐			
Servisní intervaly na čase a jízdním výkone	☐			
Servisní výměna oleje	☐			
Prohlídka	☐			
Bez výměny oleje	☐			
S výměnou oleje	☐			
Dodatečné práce	ANO	NE	ANO	NE
Pachový a vzdušný filtr	☐	ATF	☐	
Vzduchový filtr	☐	Spyjka Halidar (olej)	☐	
Palivový filtr	☐	Plýnový filtr a plynové hadice	☐	
Zapalovací svíčky	☐	Kapalinový filtr (papírový filtr)	☐	
Brzdová kapalina	☐	Ozubený řemen	☐	
DSG: olej a filtr	☐	☒		

Servisní údaje	
Číslo	10346
Verze	30000
Číslo techniky	30000
Operativní operace	12
Servisní přírůbek	SEAT 10346 30000 a dle 10346 30000 10346 30000 10346 30000
Rozložení servisního intervalu	10346 30000 10346 30000 10346 30000

Příští servis:

Datum: 12.8.2014

Km: 87496

(Co nastane dříve)

[illegible]

19. 1. 2019
131623

Model: 50002679
Druh servisu: Diagnostika
Opravené díly: 0

Seznam:  PYRAMIDA Centrum s.r.o.
U Hrázdské 221
202 43 Pílskovice
DIČ: CZ26146632

Prístroj servisu: 10.1.20.20
Datum: 19.6.00
Km: 156600
(co nastane d'vle)

Poznámka
Doporučujeme Vám k provedení jakéhokoliv druhu prací na Vašem vozidle vyhledat autorizovaného servisního partnera SEAT. Pokud byly servis (olej, servisní prohlídka) provedeny kompletně u některého autorizovaného servisního partnera SEAT, znamená to přidanou hodnotu pro Vaše vozidlo.

[illegible]