

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	164 900,00 Kč		
Skupina	Užitková	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Ford
Model	Transit	Model - doplňující informace	2,2TDCi 74KW 1.MAJ ČR...
Karoserie	Chladicí/mrazicí	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Nafta	Výkon	74 kW
Objem motoru	2198 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	439 769 km	Rok výroby	2014
Datum první registrace	23.04.2014	STK	01.04.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Jiná
Provozní hmotnost	3 500 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	3	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

První majitel; 2; 2TDCi 350L 74KW L3H2*THERMO KING*1.MAJITEL!*NOVÉ ČR*ISOTERMICKÁ VESTAVBA KOV VELIM*CEBIA - GARANCE PŮVODU A KM!*HEZKÝ NÁKLADOVÝ PROSTOR*PNEU 100%*!!NYNÍ NOVÁ HLAVA VÁLCŮ+VENT.VÍKO+TURBO+ALTERN+ŽHAV.SVÍČKY+P+Z.BRZDY+Z.LOŽISKA+ČEPY ŘÍZ+OŠETŘEN SPODEK VOZU*MOŽNOST DODAT.MONT.TAŽ.ZAŘÍZENÍ 2; 05t+=CCA 8tKČ*ZACHOVALÝ VŮZ - MOTORICKY OK!*SERVISNÍ KNIHA/CEBIA/VÝPIS KM Z MD*PRAVIDELNÝ SERVIS*MOŽNOST PROTIÚČTU*VIN pro vaši kontrolu:WF0XXXTTGXES68332*Samozřejmostí je možnost prohlídky vaším mechanikem v místním autoservisu

KARTA VOZU

Výbava


ABS, USB, Airbag řidiče, Originální autorádio, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Centrální zamykání, Denní svícení, El. startér, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Multifunkční volant, Palubní počítač, Vstup paměťové karty, Plnohodnotné rezervní kolo, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček, ESP, Tažné zařízení, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

KARTA VOZU

Fotografie
















1. Základní údaje o vozidle

VIN: WF0XXXTTGXES68332

Ford

Tovární značka: FORD
Druh vozidla: užitkový
Objem: 2198 ccm

Model: TRANSIT
Palivo: nafta
Datum výroby: 05. 03. 2014

Typ karoserie: skříň
Výkon: 74 kW
Datum 1. registrace: 23. 04. 2014

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. De vývoje grafu můžete sami posoudit, zde evidujete podezření na manipulaci se stavem tachometru či náku.

Doporučení:

V systému nemal být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenání celé historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.

cebia VIN: WF0XXXTTGXES68332 cz.cebica.com XES68332 cebiia.com 12 m

3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
03/2014	0 km		Vozidlo vyrobena
03/2014	05. 03. 2014		Datum výroby vozidla
03/2014	11 let 2 měsíce		Stáří vozidla
03/2014	BMW Prosen		Barva vozidla
03/2014	Česko		Vystaveno pop bñ
03/2014	levostranné		Barva vozu při přiblížení
04/2014		Česko	Přiblížení vozidla v ČR
23. 04. 2014			Datum přihlášení vozidla
23. 04. 2014			Datum 1. registrace uvedené při přihlášení
23. 04. 2014			Doba od výroby pop 1. přihlášení
23. 04. 2014			Přiblížení jako
23. 04. 2014			Nové
23. 04. 2014			BLA
04/2014		Česko	Vystavení technického průkazu
07/2014	3 600 km		Záznam tachometru
04/2018	242 000 km	Česko	STK
13. 04. 2018			Typ kontroly: Pravidelná
13. 04. 2018			Datum kontroly:
13. 04. 2018			Číslo protokolu: CZ-3229-18-04-0367
04/2018	242 000 km	Česko	Měření emisí
13. 04. 2018			Datum kontroly:
13. 04. 2018			Číslo protokolu: CZ-420817-18-04-0233
01/2019	289 500 km		Záznam tachometru
04/2019	291 500 km		Záznam tachometru

Číslo protokolu: 429 500 km Česko STK

Typ kontroly: Opakovaná
Datum kontroly: 13. 04. 2021
Číslo protokolu: CZ-3229-21-04-0193

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí nebyly nalezeny záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

I přesto vám doporučujeme pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může předcházet poškození jednoznačně odhalit nebo vyloučit.

Upozornění: Systém AUTOTRACER nemusí mít k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojistováním, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Ke dni 12. 05. 2025

KONTROLA TACHOMETRU

Po zadání VIN se zobrazí informace o stavu probíhající ujeté vzdálenosti vozidla (tachometru).

Upozornění: Aplikace zobrazuje hodnoty získané na počítači ujeté vzdálenosti vozidla při technických prohlídkách vozidla na stanicích technické kontroly a stanicích měření emisí a nemusí odrážet skutečný (aktuální) reálný stav ujetých kilometrů vozidla.

17117 WF0XXXTTGXES68332 ☒ Smazat

hbcsh Opište kód z obrázku

Zobrazit jiný obrázek

Hledat

Seznam prohlídek - VIN WF0XXXTTGXES68332

Datum prohlídky	Prohlídka	Číslo protokolu	Druh prohlídky	Stav km	Poznámka
28.04.2025	STK	CZ-3238-25-04-1678	Pravidelná	439 737	

hbcsh Opište kód z obrázku

Zobrazit jiný obrázek

Hledat

Seznam prohlídek - VIN WF0XXXTTGXES68332

Datum prohlídky	Prohlídka	Číslo protokolu	Druh prohlídky	Stav km	Poznámka
28.04.2025	STK	CZ-3238-25-04-1678	Pravidelná	439 737	

Datum prohlídky	Prohlídka	Číslo protokolu	Druh prohlídky	Stav km	Poznámka
28.04.2025	SME	CZ-420422-25-04-0551	Pravidelná	439 737	Detail proi
13.04.2021	STK	CZ-3229-21-04-0193	Opakovaná	428 560	Detail proi
26.03.2021	STK	CZ-3229-21-03-0504	Pravidelná	428 550	Detail proi
26.03.2021	SME	CZ-420817-21-03-0322	Pravidelná	428 549	Detail proi
13.04.2018	STK	CZ-3229-18-04-0367	Pravidelná	241 923	Detail proi
13.04.2018	SME	CZ-420817-18-04-0233	Pravidelná	241 923	Detail proi

Zobrazují 1 až 7 z celkem 7 záznamů

Prodej
Výkup
Protiúččet
Financování
Pojištění

Záruka na původ vozu

Možnost prohlídky vozu

Vaším mechanikem na zvedacím zařízení

P.S.P.
auto

cebia®

DEFEND
Car Protect

Záruka až 24 měsíců
„nechte své starosti u nás“

