

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	159 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Ford
Model	Focus	Model - doplňující informace	1.0EcoBoost 92kw
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	92 kW
Objem motoru	999 ccm	Emisní norma	EURO 6
Stav tachometru	235 860 km	Rok výroby	2017
Datum první registrace	20.06.2017	STK	15.05.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Šedá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
<input type="checkbox"/> První majitel		<input type="checkbox"/> Eko poplatek uhrazen	
<input type="checkbox"/> Nehavarované	<input type="checkbox"/> COC list	<input type="checkbox"/> Protokol STK	
<input type="checkbox"/> Servisní knížka		<input type="checkbox"/> Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Nový motor měněn při 173 289km 1/2023. Koupeno u autorizovaného dealera v SRN, první majitel, nehavarované, servisní knížka. Na vozidlo poskytujeme 2 roky záruku a doživotní garanci na původ a počet najetých km. předprodejní servis - nová STK bude zajištěna při prodeji. Možnost úvěru. Financování zajišťujeme prostřednictvím ESSOX s.r.o.

KARTA VOZU

Výbava


ABS, Airbag 6x, Asistent rozjezdu do kopce, Automatické svícení, Autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. sklopná zrcátka, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace dvouzónová, LED denní svícení, Litá kola, Malý kožený paket, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací asistent, Parkovací senzory, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Start/Stop systém, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Vyhřívané čelní sklo, Vyhřívaný volant, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie









Nachweise - Ableferungs-Inspektion und Service

Alle 24 Monate oder jeden zweiten Service bis zu einem Fahrzeugalter von sechs Jahren, danach mindestens alle 12 Monate.

Häufigkeit

Trichterpartner: **Autoterminal Neuss GmbH & Co.KG**
 Industriestraße 30 41460 Neuss
 Tel. 057-577-3 Fax 577-589

Vertragspartner: **HERTZ Autovermietung**
 Maintenance-Center
 85451 Kalsterbach
 Vertrags-Nr.: MY209-179

Handlertempel: **Stefan Rimbach Auto-Service**
 Holzhäuser Str. 1+4
 37293 Herleshausen-Nesselroden
 Tel. 05654/98930 Fax 989398

Ableferungs-Inspektion

Datum: 08.04.20
 Kilometerstand: 36540
 Rechnungsnummer:
 Unterschrift:
 Nächste Service (Bilg): 108310 - 04181

Datum: 21.12.2017
 Kilometerstand: 20798
 Rechnungsnummer:
 Unterschrift:
 Nächste Service (Bilg): 40.000

Datum: 15.01.18
 Kilometerstand: 52103
 Rechnungsnummer:
 Unterschrift: G. Gale - A. A. A.
 Nächste Service (Bilg): 72103 - 04180

Nachweise - Ableferungs-Inspektion und Service

Handlertempel: **Stefan Rimbach Auto-Service**
 Holzhäuser Str. 1+4
 37293 Herleshausen-Nesselroden
 Tel. 05654/98930 Fax 989398

Datum: 08.04.20
 Kilometerstand: 36540
 Rechnungsnummer:
 Unterschrift:
 Nächste Service (Bilg): 108310 - 04181

Nachweise - Zusätzliche Servicearbeiten

Bremsflüssigkeit

Datum: 08.04.20
 Kilometerstand: 36370
 Rechnungsnummer:
 Unterschrift: Gale - A. A. A.

Bremsflüssigkeit Wier Lemp

Datum: 18.01.23
 Kilometerstand: 743785
 Rechnungsnummer:
 Unterschrift: Gale - A. A. A.

Zahnriemen

Datum:
 Kilometerstand:
 Rechnungsnummer:
 Unterschrift:

Handlertempel: **Stefan Rimbach Auto-Service**
 Holzhäuser Str. 1+4
 37293 Herleshausen-Nesselroden
 Tel. 05654/98930 Fax 989398

Datum: 07.04.22
 Kilometerstand: 162450
 Rechnungsnummer:
 Unterschrift: Gale - A. A. A.
 Nächste Service (Bilg): nach Anzeig. 04183

FUCHS

Datum: 05.11.2024

Olwechel bei km: 230 921

Nächster Olwechel bei km: 250 920

Nächster Olwechel MM/JJ: 11/2025

Nach Service-Intervallanzeige

Ölfilter	ja	nein
Kraftstofffilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Innenraum-/Pollenfilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luftfilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Getriebeöle

	kontrolliert	nachgefüllt	gewechselt
Hinterachsöle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kühlerfrostschutz

Kontrolle Datum: 11/24

Wechsel Datum: /

Frostschutz bis

Fahrzeugakte

Amtl. Kennzeichen: ESW-KL 28
 Fahrgest./Ordern: WF06XXGCC6HP21998
 Typ: Focus Turnier
 Erstzul./Bauj./Tacho: 20.06.2017 00.0000 233.158
 HU/AU: 04.2026 04.2026
 Auftrag: 02.12.2024 16

Kunde: 60320
 Tel. plg:
 AutoFax:
 Linienz. f. d. Jahr: 0,00

Auftrag	Datum	Rechnung	Belegart	Tachostand	Betrag
27588	02.12.2024	241465	WERKSTATT-RECHNUNG	233.158	652,12
			Bremse vorne ern.		
27425	05.11.2024	241314	WERKSTATT-RECHNUNG	230.921	445,37
			Insp. Räder gew., Fußmatten		
26532	08.04.2024	240453	WERKSTATT-RECHNUNG	214.152	112,48
			Kühlwasserfänsch abgedichtet		
26512	02.04.2024	240311	WERKSTATT-RECHNUNG	213.730	697,92
			Insp. TÜ, AUJ, Kennz.leuchte ern.		
19162	27.10.2023	231162	WERKSTATT-RECHNUNG	199.246	49,98
			Reifenrep.		
25681	07.08.2023	230003	WERKSTATT-RECHNUNG	191.924	4.449,79
			Unfallschaden vorne beheben		
25567	30.05.2023	230721	WERKSTATT-RECHNUNG	183.391	239,49
			Ow.		
24961	02.01.2023	230039	WERKSTATT-RECHNUNG	173.289	7.058,53
			Motor erneuert Ölwechsel Br. Flu. em Klima neu befüllt Fehlerauslese		
24289	21.06.2022	220595	WERKSTATT-RECHNUNG	159.039	110,08
			1 So-Reifen ern.		
24011	07.04.2022	220261	WERKSTATT-RECHNUNG	152.450	497,93
			Insp. TÜ, Räder gew.		
18489	23.07.2021	210642	WERKSTATT-RECHNUNG	122.155	45,01

Ford

Elektronická servisní knížka
 Zákaznická kopie

Údaje o vozidle
 VIN: WF06XXGCC6HP21998
 Model: Focus 2014-
 Motor: 1.0L EcoBoost
 Servisní intervaly: Každý 20000 KM nebo 12 měsíců (podle toho, co nastane dříve.)

Datum obdržení registračního čísla: 20.06.2017
 Země původu: Další technická kontrola dne: 30.04.2028

Další plánovaný servis	Plánované datum	nebo datum podle počítadla ujetých kilometrů
12 Roků (240000 km)	15.07.2025 s ohledem na aktuální hodnotu roční nájetyh kilometrů (28939KM)	240000KM (podle toho, co nastane dříve.)
	05.11.2025 v případě použití pro běžné jízdy	

Práce	Podrobnosti o zakázce	Počítadlo ujetých kilometrů	Podrobnosti
Autoservice Stefan Rimbach Holzhäuser Straße 1+4 Herleshausen 37293 Germany 05654 989398 05654 98930 AUTOHAUS.RIMBACH@T-ONLINE.DE	Datum zakázky: 05.11.2024 Číslo zakázky: 27425	Výklad: 230921 KM	Plánovaná servisní prohlídka byla dokončena. 11 Roků (200000 km) Byla dokončena kontrola karoserie a laku. Nalza použil. Další související položky nejsou vyžadovány žádné servisní akce. Výměna pylolového/bachového filtru Výměna oleje a olejového filtru
Autoservice Stefan Rimbach Holzhäuser Straße 1+4 Herleshausen 37293 Germany 05654 989398 05654 98930 AUTOHAUS.RIMBACH@T-ONLINE.DE	Datum zakázky: 07.04.2024 Číslo zakázky: 26512	Výklad: 213730 KM	Plánovaná servisní prohlídka byla dokončena. 10 Roků (200000 km) Byla dokončena kontrola karoserie a laku. 7 - Spřínho Další související položky nejsou vyžadovány žádné servisní akce. Výměna zapalovacích svíček Výměna oleje a olejového filtru Výměna vzduchového filtru motoru Technická kontrola byla úspěšná



Elektronická servisní knížka

Zákaznická kopie

Opisovce	Podrobnosti o zakázce	Počítadlo ujetých kilometrů	Podrobnosti
37293 Herfeshausen Holzhäuser Str. 1+4 37293 Germany 05654 / 9893-0 autohaus.rimbach@t-online.de	Datum zakázky : 30.08.2023 Číslo zakázky : 25567	Výklad : 183391 KM	Plánovaná servisní prohlídka byla dokončena. Jiný sazím (neprovádí se žádná služba) Byla dokončena kontrola karoserie a laku. Nelze použít. Další související položky Nepou vyžadovány žádné servisní akce Výměna oleje a olejového filtru Výměna oleje
37293 Herfeshausen Holzhäuser Str. 1+4 37293 Germany 05654 / 9893-0 autohaus.rimbach@t-online.de	Datum zakázky : 21.01.2023 Číslo zakázky : 24961	Výklad : 173295 KM	Plánovaná servisní prohlídka byla dokončena. 8 Roky (160000 km) Byla dokončena kontrola karoserie a laku. 6 - Splněno Další související položky Nepou vyžadovány žádné servisní akce Výměna oleje a olejového filtru Výměna brzdové kapaliny Proveden servis klimatizace Výměna chladicí kapaliny Výměna rozvodového tělesa Výměna oleje
Autoservice Stefan Rimbach Holzhäuser Straße 1+4 Herfeshausen 37293 Germany	Datum zakázky : 08.04.2022 Číslo zakázky : 24011	Výklad : 152450 KM	Plánovaná servisní prohlídka byla dokončena. 5 Roky (100000 km) Byla dokončena kontrola karoserie a laku.