

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	108 990,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Fabia	Model - doplňující informace	1,2 TSI, aut. klima,...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	63 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	165 390 km	Rok výroby	2011
Datum první registrace	29.11.2011	STK	01.05.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá
Provozní hmotnost	1 591 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Úvěr možný			

KARTA VOZU

Výbava

CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Imobilizér, El. přední okna, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, Střešní nosič, Mlhovky, Tónovaná skla, Denní svícení, Plnohodnotné rezervní kolo, Klimatizace aut. , Klimatizovaná přihrádka, Dělená zadní sedadla, Vyhřívaná zadní sedadla, Výškově nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Zadní stěrač, Airbag 8x, Deaktivace airbagu spolujezdce, Palubní počítač, Venkovní teploměr, Isofix, Tažné zařízení, ABS, Protiprokluzový systém kol (ASR), ESP, Senzor tlaku v pneumatikách, Posilovač řízení, Tempomat, Parkovací senzory zadní

KARTA VOZU



Fotografie











23 Service-Nachweis

Service-Nachweis

Datum: 11.11.16 km-Stand: 92096

Geprüft wurde: ☒ ja ☐ nein Wechsel der Lambda-Sonde ☒ ja ☐ nein

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein *Stahl- & Polle Gitter*

Inspektion Service ☒ ja ☐ nein

Karosserie auf Leckschäden prüfen* ☒ ja ☐ nein

Bremssicherheitswechsel ☒ ja ☐ nein

Zusätzlich alle 50 000 km oder 4 Jahre ☐ ja ☐ nein

Kraftstofffilterwechsel ☒ ja ☐ nein

Zündkerzenwechsel ☐ ja ☐ nein

Luftfilterwechsel ☐ ja ☐ nein

Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln ☐ ja ☐ nein

Zahnriemenwechsel ☐ ja ☐ nein

Zahnriemen-Spannrollewechsel ☐ ja ☐ nein

Nächster Inspektions-Service: ☐ ja ☐ nein

km-Stand: Datum:

(Je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

SKODA

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE

TMB: 1465743081009

2906381

* Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden -> Seite 25 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

24 Service-Nachweis

Service-Nachweis

Datum: 12.6.17 km-Stand: 85934

Geprüft wurde: ☒ ja ☐ nein Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☐ nein

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein

Inspektion Service ☒ ja ☐ nein

Karosserie auf Leckschäden prüfen* ☒ ja ☐ nein

Bremssicherheitswechsel ☒ ja ☐ nein

Zusätzlich alle 50 000 km oder 4 Jahre ☐ ja ☐ nein

Kraftstofffilterwechsel ☐ ja ☐ nein

Zündkerzenwechsel ☐ ja ☐ nein

Luftfilterwechsel ☐ ja ☐ nein

Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln ☐ ja ☐ nein

Zahnriemenwechsel ☐ ja ☐ nein

Zahnriemen-Spannrollewechsel ☐ ja ☐ nein

Nächster Inspektions-Service: ☐ ja ☐ nein

km-Stand: Datum:

(Je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Service durchgeführt

5227 770

Aufhaus H. Tietjen

Vergaserstraße 21514 Bornshofe

04191 16578-0

Servicepartner Skoda

* Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden -> Seite 25 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.