

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	79 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Fabia	Model - doplňující informace	II 1.2 HTP
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	44 kW
Objem motoru	1198 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	193 529 km	Rok výroby	2009
Datum první registrace	11.06.2009	STK	23.05.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Modrá
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel ☐ Nehavarané ☒ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
1. Majitel, Nehavarané, Servisní knížka. PO SERVISU - NOVÉ ROZVODY . OLEJ + FILTY!!!			

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 8x, CD přehrávač, Imobilizér, Isofix, Nastavitelný volant, Posilovač řízení, Rezervní kolo, Tónovaná skla

KARTA VOZU

Fotografie







Fahrzeug-Daten

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.

Typbeschreibung

Getriebe/Lacknummer/Innenausstattung/Motorleistung/Motorcode

Mehr-Ausstattung

5421B4 FABIA CLA
JHN 4590 AW 44KW BBM

EOA 1D0 SSL 5RQ 1KM 6FA 1AC 3FA
1N2 1ND HBP 4UE 4R0 3NB 4QU 4X3
4A0 8L3 J1P 7AA 8GM 6YO 9AA 8RE
7Q0 8AA 8QA 8X0 4F0 B01 G02 QN0
3L0 9P3 G1A 7X0 9W0 8WA 7A0 3GA
QG1 OGG L02 FOA 3S4

Datum der Fahrzeugübernahme

14.06.01

Ich bestätige, dass das Fahrzeug in den Besitz des Kunden übergeben wurde und dass der Kunde die Verantwortung für die Wartung und Instandhaltung des Fahrzeuges übernimmt.

Unterschrift des Käufers (siehe Daten über Fahrzeughalter, Seite 1)

Service-Nachweis

Datum: 24.9.10 km-Stand: 15533

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle OGI verwenden	☐	☒	Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒
Inspektions-Service	☐	☒			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☐	☒			
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	☐	☒			
Alle 60 000 km	☐	☒			
Alle 90 000 km	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

Service durchgeführt:

TRAVAG GmbH WISMAR
Schweriner Str. 31 • 23970 Wismar
Tel. 03841 74093-0 Fax 03841 7400-11
Skoda-Servicepartner Hdt-Nr. 6765890

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand:

Datum:

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 16, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 09.06.2016 km-Stand: 83112

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle OGI verwenden	☐	☒	Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐			
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	☒	☐			
Alle 60 000 km	☒	☐			
Alle 90 000 km	☒	☐			
Zündkerzenwechsel	☒	☐			
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐			
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

Service durchgeführt:

4TU
AUTOFACH UNTER
GmbH & Co. KG 319
Paderborner Weg 1 a
23970 Wismar
Tel. 03841 272728319

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 106112

Datum: 06.2017

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 18, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 21.06.2018 km-Stand: 118.402

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle OGI verwenden	☒	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐			
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	☒	☐			
Alle 60 000 km	☐	☒			
Alle 90 000 km	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

Service durchgeführt:

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
TMBAA657693189562
2/3.212.482

AUTOHAUS - DANIEL
Händler - Nr. 65 480 10
Rugzower Weg 21
23970 Wismar
Tel. 03841 210 284 Fax 21 02 85

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 148.000

Datum: 06-2020

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 20, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 04.04.2022 km-Stand: 161779

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle OGI verwenden	☒	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐			
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	☒	☐			
Alle 60 000 km	☐	☒			
Alle 90 000 km	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

Service durchgeführt:

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
TMBAA657693189562
2/3.523.503

AUTOHAUS - DANIEL
Händler - Nr. 65 480 10
Rugzower Weg 21
23970 Wismar
Tel. 03841 210 284 Fax 21 02 85

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 190.000

Datum: April 2024

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 24, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 29.01.2024 km-Stand: 181.444

Durchgeführt wurde:

	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle OGI verwenden	☒	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐			
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	☐	☒			
Alle 60 000 km	☐	☒			
Alle 90 000 km	☒	☐			
Zündkerzenwechsel	☒	☐			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

Service durchgeführt:

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
TMBAA657693189562
2/3.769.562

AUTOHAUS - DANIEL
Händler - Nr. 65 480 10
Rugzower Weg 21
23970 Wismar
Tel. 03841 210 284 Fax 21 02 85

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 210.000

Datum: Jan. 2026

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 26, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]