

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	180 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Golf	Model - doplňující informace	1,6 VII 1,6TDi dig....
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	77 kW
Objem motoru	1598 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	212 122 km	Rok výroby	2014
Datum první registrace	01.04.2014	STK	01.01.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Černá
Provozní hmotnost	1 920 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	4,0 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☒ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Druhý majitel; Celkově velmi zachovalé a udržované; čistý nepoškozený interiér. Po druhém majiteli s pravidelným servisem s fakturami. Loni po výměně oleje a filtrů + ROZVODY + VODNÍ PUMPA ve 204tkm. Platná dálniční známka do 21.1.2026. Nově po výměně kompletní brzdy; kotouče; desky. ČIPOVÁNO na 100KW! Osvětlení: LED denní svícení; blinkry; LED dálková světla Dynamické blinkry v zrcátkách Hlavní světlomety s funkcí Coming + Leaving Home s originálními LED žárovky H7 (Osram) s homologací a certifikátem!!

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 6x, ABS, Klimatizace aut. , Originální autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Klimatizace dvouzónová, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Klimatizovaná přihrádka, LED denní svícení, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Vstup paměťové karty, Parkovací asistent, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Plnohodnotné rezervní kolo, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, ESP, Start/Stop systém, Střešní nosič, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zadní sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie













Fahrzeugdatenträger

1. VWZZZAUZEP578947 CLHA

2. BA524V VARIANT 1.6 TLEMT 77 KW
MMW L041 TW FTDI MSF CLHA

3. XDA BDA CX9 GOC HYF J2D D3B
1AT 1G2 Z2H 1NC SR3 55L T31
352 3U2 Q16 180 RBU 82H
1KE 1ZE 607 7H3
0Y1 4UP 4X3 4R4 412 N4C 5HA
BRM 2JB EDA DAE OBA 2UA 2G5
1JA L05 OYG

4. 133/20450
Volkswagen Zentrum
Leinfelden
Robert-Bum-Straße 71
51379 Leinfelden

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: 22.04.14

Datum der Auslieferung/Entsorgung: 22.04.14

133/20450
Volkswagen Zentrum
Leinfelden
Robert-Bum-Straße 71
51379 Leinfelden

DEU390 B 20450
HSN 0603 B00

Service-Nachweis 7

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service ☒ AirBox®

☒ Inspektion ☒ Bremsflüssigkeit

☒ mit Motorwechsel ☒ Desinfektionsmittel

☒ mit erweitertem Inspektionsumfang ☒ Gasfilter

☒ LongLife Motor verwendet ☒ Getriebe-DSG® ATF

☒ Karosserieprüfung ☒ Halbleitungsprüfung Öl

☒ Reparaturempfehlung ☒ Luftfiltersatz

☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt) ☒ Referatflasche (Dichtmittel)

Service durchgeführt am: 21.5.2014

bei km-Stand: 304 890

Rechnungsnummer: 104 890

Service durchgeführt von: [Signature]

LongLife Mobilgarantie

Stempel des Fachbetriebs

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin:

nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum): 22.04.2014

oder

bei (km-Stand):

Wocher Service-Zustimmung ist als nächster erforderlich?

am (Datum):

bei (km-Stand):

+ Reparatur v. vordr. Ölsp. + Schweißarbeiten

Service-Nachweis 8

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service ☒ AirBox®

☒ Inspektion ☒ Bremsflüssigkeit

☒ mit Motorwechsel ☒ Desinfektionsmittel

☒ mit erweitertem Inspektionsumfang ☒ Gasfilter

☒ LongLife Motor verwendet ☒ Getriebe-DSG® ATF

☒ Karosserieprüfung ☒ Halbleitungsprüfung Öl

☒ Reparaturempfehlung ☒ Luftfiltersatz

☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt) ☒ Referatflasche (Dichtmittel)

Service durchgeführt am: 25.7.2013

bei km-Stand: 164 09

Rechnungsnummer: 164 09

Service durchgeführt von: [Signature]

LongLife Mobilgarantie

Stempel des Fachbetriebs

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin:

nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum): 22.04.2014

oder

bei (km-Stand):

Wocher Service-Zustimmung ist als nächster erforderlich?

am (Datum):

bei (km-Stand):

+ prüfen Leistung v. Motor

Service-Nachweis 5

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service ☒ AirBox®

☒ Inspektion ☒ Bremsflüssigkeit

☒ mit Motorwechsel ☒ Desinfektionsmittel

☒ mit erweitertem Inspektionsumfang ☒ Gasfilter

☒ LongLife Motor verwendet ☒ Getriebe-DSG® ATF

☒ Karosserieprüfung ☒ Halbleitungsprüfung Öl

☒ Reparaturempfehlung ☒ Luftfiltersatz

☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt) ☒ Referatflasche (Dichtmittel)

Service durchgeführt am: 13.8.2011

bei km-Stand: 164 593

Rechnungsnummer: 164 593

Service durchgeführt von: [Signature]

LongLife Mobilgarantie

Stempel des Fachbetriebs

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin:

nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum): 22.04.2014

oder

bei (km-Stand):

Wocher Service-Zustimmung ist als nächster erforderlich?

am (Datum):

bei (km-Stand):

Service-Nachweis 4

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service ☒ AirBox®

☒ Inspektion ☒ Bremsflüssigkeit

☒ mit Motorwechsel ☒ Desinfektionsmittel

☒ mit erweitertem Inspektionsumfang ☒ Gasfilter

☒ LongLife Motor verwendet ☒ Getriebe-DSG® ATF

☒ Karosserieprüfung ☒ Halbleitungsprüfung Öl

☒ Reparaturempfehlung ☒ Luftfiltersatz

☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt) ☒ Referatflasche (Dichtmittel)

Service durchgeführt am: 12.2.2013

bei km-Stand: 152 555

Rechnungsnummer: 152 555

Service durchgeführt von: [Signature]

LongLife Mobilgarantie

Stempel des Fachbetriebs

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin:

nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum): 22.04.2014

oder

bei (km-Stand):

Wocher Service-Zustimmung ist als nächster erforderlich?

am (Datum):

bei (km-Stand):

Service-Nachweis 3

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service ☒ AirBox®

☒ Inspektion ☒ Bremsflüssigkeit

☒ mit Motorwechsel ☒ Desinfektionsmittel

☒ mit erweitertem Inspektionsumfang ☒ Gasfilter

☒ LongLife Motor verwendet ☒ Getriebe-DSG® ATF

☒ Karosserieprüfung ☒ Halbleitungsprüfung Öl

☒ Reparaturempfehlung ☒ Luftfiltersatz

☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt) ☒ Referatflasche (Dichtmittel)

Service durchgeführt am: 28.03.2012

bei km-Stand: 90839

Rechnungsnummer: #73689

Service durchgeführt von: [Signature]

LongLife Mobilgarantie

Stempel des Fachbetriebs

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin:

nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum): 23.04.18

oder

bei (km-Stand): 10000

Wocher Service-Zustimmung ist als nächster erforderlich?

am (Datum):

bei (km-Stand):



