

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	119 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	1.4 TSi ELEGANCE
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Benzín	Výkon	90 kW
Objem motoru	1390 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	179 000 km	Rok výroby	
Datum první registrace	16.03.2010	STK	22.05.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Šedá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení		Počet dveří	
☐ První majitel ☐ Nehavarované ☐ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Servisní knížka			

KARTA VOZU

Výbava


ABS, Airbag 6x, Deaktivace airbagu spolujezdce, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Litá kola, Malý kožený paket, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor tlaku v pneumatikách, Tempomat, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla

KARTA VOZU

Fotografie







Servicedokumentation

Dato: 06/23 Km: 160542

	ja	nej		ja	nej
Gennemført:			Udskiftning af lambda-sonden		
Motorolieskift	☒	☐	Udskiftning af bremsevæske	☐	☒
Motorolie for variable serviceintervaller QG1 anvendt	☒	☐			
Inspektionsservice:	☒	☐			
Kontroller karrosseri for laksader ¹⁾	☐	☐			
Yderligere					
Hver 30 000 km	☒	☐			
Hver 60 000 km	☐	☒			
Hver 90 000 km	☐	☒			
Udskiftning af tændrør	☐	☒			
Udskiftning af luftfilterindsats	☐	☒			
Udskiftning af brændstoffilter	☐	☒			
Udskiftning af tandrem	☐	☒			
Udskiftning af tandremsspænderulle	☐	☒			

Service gennemført:

Typenoffene KFZ Werkstatt
Meisterbetrieb
Bergfelder Chaussee 7-14567 Schöffels
Telefon 033 056 / 43 41 80
Telefax 033 056 / 43 41 63
Funk 0151 / 14 42 18 99

Stempel Skoda Servicepartner

Næste inspektionsservice: nach Anzeige
Km: 190000
Dato: 07/24

(alt efter, hvad der indtræffer først resp. efter serviceintervallerindikation)

1) Betrachter die Karosserie auf Korrosionsschäden. Seite 23, "Kontrol af karrosseriets korrosionsbeskyttelse".

Servicedokumentation

Dato: 06.22 Km: 152607

	ja	nej		ja	nej
Gennemført:			Udskiftning af lambda-sonden	☐	☒
Motorolieskift	☐	☒	Udskiftning af bremsevæske	☐	☒
Motorolie for variable serviceintervaller QG1 anvendt	☐	☒			
Inspektionsservice:	☒	☐			
Kontroller karrosseri for laksader ¹⁾	☒	☐			
Yderligere					
Hver 30 000 km	☒	☐			
Hver 60 000 km	☒	☐			
Hver 90 000 km	☒	☐			
Udskiftning af tændrør	☒	☐			
Udskiftning af luftfilterindsats	☒	☐			
Udskiftning af brændstoffilter	☒	☐			
Udskiftning af tandrem	☐	☒			
Udskiftning af tandremsspænderulle	☐	☒			

Service gennemført:

Typenoffene KFZ Werkstatt
Meisterbetrieb
Bergfelder Chaussee 7-14567 Schöffels
Telefon 033 056 / 43 41 80
Telefax 033 056 / 43 41 63
Funk 0151 / 14 42 18 99

Stempel Skoda Servicepartner

Næste inspektionsservice: nach Anzeige
Km:
Dato:
(alt efter, hvad der indtræffer først resp. efter serviceintervallerindikation)

1) Betrachter die Karosserie auf Korrosionsschäden. Seite 21, "Kontrol af karrosseriets korrosionsbeskyttelse".

Serviceokumentation

Dato: 14.5.14 Km: 83.300

Gennemført: ☒ ja ☐ nej

Motorolieskift

Motorolie for variable serviceintervaller QG1 anvendt ☒ ☐

Inspektionsservice:

Kontroller karrosseri for lakskader^{a)} ☒ ☐

Yderligere

Hver 30 000 km ☐ ☐

Hver 60 000 km ☒ ☐

Hver 90 000 km ☐ ☐

Udskiftning af tændrør ☐ ☐

Udskiftning af luftfilterindsats ☒ ☐

Udskiftning af brændstoffilter ☐ ☐

Udskiftning af tandrem ☐ ☐

Udskiftning af tandremsspænderulle ☐ ☐

Service gennemført:



Stempel Skoda Servicepartner

4. Workshop durchgeführt

Næste inspektionsservice: Km: 113000

Dato: 02.06.2014

(alt efter, hvad der indtræffer først resp. efter serviceintervallindikation)

a) at korrosionsbeskyttelsen på karrosseriet er fejlløst eller nedskriv evt. skader → side 19, "Kontrol af karrosseriets korrosionsbeskyttelse".

Serviceokumentation

Dato: 11.01.2012 Km: 57437

Gennemført: ☒ ja ☐ nej

Motorolieskift

Motorolie for variable serviceintervaller QG1 anvendt ☒ ☐

Inspektionsservice:

Kontroller karrosseri for lakskader^{a)} ☒ ☐

Yderligere

Hver 30 000 km ☐ ☐

Hver 60 000 km ☒ ☐

Hver 90 000 km ☐ ☐

Udskiftning af tændrør ☒ ☐

Udskiftning af luftfilterindsats ☒ ☐

Udskiftning af brændstoffilter ☐ ☐

Udskiftning af tandrem ☐ ☐

Udskiftning af tandremsspænderulle ☐ ☐

Service gennemført:



2 Jahre Mobilitätsgarantie

Händler-Nummer 6.77836.0 1506530

Siegfried Erker & Sohn GmbH

Ernst-Thälmann-Straße 2a

15562 Rüdersdorf

Km: 87487

Dato: 11.01.2012

(alt efter, hvad der indtræffer først resp. efter serviceintervallindikation)

a) at korrosionsbeskyttelsen på karrosseriet er fejlløst eller nedskriv evt. skader → side 17, "Kontrol af karrosseriets korrosionsbeskyttelse".

Serviceokumentation

Dato: 05.08.2011 Km: 30028

Gennemført: ☒ ja ☐ nej

Motorolieskift

Motorolie for variable serviceintervaller QG1 anvendt ☒ ☐

Inspektionsservice:

Kontroller karrosseri for lakskader^{a)} ☒ ☐

Yderligere

Hver 30 000 km ☐ ☐

Hver 60 000 km ☒ ☐

Hver 90 000 km ☐ ☐

Udskiftning af tændrør ☐ ☐


Udskiftning af luftfilterindsats ☐ ☐

Udskiftning af brændstoffilter ☐ ☐

Udskiftning af tandrem ☐ ☐

Udskiftning af tandremsspænderulle ☐ ☐

Service gennemført:



2 Jahre Mobilitätsgarantie

LongLifeService

Händler-Nummer 6.77836.0 155338

Siegfried Erker & Sohn GmbH

Ernst-Thälmann-Straße 2a

15562 Rüdersdorf

Km: 30028

Dato: 05.08.2011

(alt efter, hvad der indtræffer først resp. efter serviceintervallindikation)

a) at korrosionsbeskyttelsen på karrosseriet er fejlløst eller nedskriv evt. skader → side 15, "Kontrol af karrosseriets korrosionsbeskyttelse".