

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	279 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Golf	Model - doplňující informace	1.2 TSI 81kW ZÁRUKA...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	81 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	50 952 km	Rok výroby	2017
Datum první registrace		STK	01.03.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá
Provozní hmotnost	1 760 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	


Poznámka prodejce

Prověřený vůz se zárukou na ujeté kilometry a původ vozu! Zdarma roční pojištění poruch/závad vozu s krytím SILVER a možností prodloužení až na 3 roky! Vozidlo prověřeno naším mechanikem.05/2025 při 51 tis. km provedena výměna oleje a provozních filtrů; zapalovacích svíček a předních brzdových destiček. Kompletní sada klíčů. Pro detailnější informace o zárukách; pojištění a financování navštivte naše webové stránky colorcars.cz nebo nás neváhejte kontaktovat.

KARTA VOZU

Výbava

Klimatizace dvouzónová, El. přední okna, Dálkové centrální zamykání, Centrální zamykání, Palubní počítač, Originální autorádio, El. sklopná zrcátka, Vyhřívaná zrcátka, Litá kola, Parkovací senzory zadní, Airbag 6x, Deaktivace airbagu spolujezdce, ABS, Protiprokluzový systém kol (ASR), Isofix, Vyhřívaná zadní sedadla







Datový štítek vozidla

WVWZZZAU z HW068846
5G1 2BX

1 Golf 1.2 TLBM
2 81 KW SI M6F
3 CVB RGN
L041 TW

4 B1M CX9 G8K H7F J0S DB8
V1P 1AZ 1G6 1M1 1NC 5RQ 5SL TP1
- 3S8 Q16 1B8 8GU 8ZB
1KE 1ZF - G0S 7MM
0Y1 4UP 4X3 4R4 412 N4C 5MA
8RE 2JB E8A 0AD 0BA 2G7
1JA L02 0YB

Servis Volkswagen

Pro jaká vozidla platí tento servisní plán

Tento servisní plán je platný pro tato vozidla:

- CC	- Jetta	- Sharan
- Golf	- Passat	- The Beetle
- Golf GTD	- Passat CTE	- The Beetle Cabriolet
- Golf GTE	- Passat Variant	- Tiguan
- Golf GTI	- Passat Variant GTE	- Touareg
- Golf Sportvan	- Polo	- Touran
- Golf Variant	- Scirocco	- upi

Význam tohoto servisního plánu

Údaje o vozidle: Obr. 1, vlepění v obsahu servisního plánu, označují, že vůz vůči dostupné výšce správně nahradí díly Volkswagen®. Kromě toho je tím stanoveno, který druh servisu platí pro Vaše vozidlo v závislosti na:

- V servisním plánu je potvrzeno datum prvního uvedení do provozu nebo datum předání vozidla předložením servisu, a tím i podmínky záruky pro Vaše vozidlo.
- Servisní plán Vám poskytl informace o tom, kdy a jaký servis je nutné provést. Protože se práce, která je nutné provést, v závislosti od modelu (M), je možné se dostat na číselní speciálně pro dané vozidlo v odborném servisu.
- Váš odborný servis dokumentuje v Servisním plánu všechny relevantní práce.

Abych měl servisní plán po ruce vždy, kdy ho potřebujete, ušetřte ho společně s původním listem ve vozidle.

Pamatujte, že při prodeji vozidla máte tento servisní plán předat novému majiteli.

POZNÁMKA

Volkswagen neodpovídá za škody na vozidle, které vznikly na základě méně kvalitního paliva nebo s chybnou normou, nedostatečného servisu nebo chybějících dílů.

Provedení servisní práce na vozidle nastává jen s uštědným hodnocením vozu, aby přispíval také k provozní spolehlivosti a dobré bezpečnosti. Proto nechte provádět servisní práce podle pokladky v tabulkách údržby. Váš odborný servis Vám rád poradí.

Neodpovídající servis byl proveden dne:

Datum předání vozidla (termínu uvedení do provozu):

Razítko partnera Volkswagen **Razítko partnera Volkswagen**

Podle toho, co nastane dříve:

Potvrzení servisních úkonů 1

Auto / Nr. Provedeno:

6/1/3 Servis výměny oleje	6/1/3 Adblue*
6/1/3 Prohlídka	6/1/3 Brzdová kapalina
6/1/3 s výměnou motorového oleje	6/1/3 Filtr motorové nafty
6/1/3 při rozčištění rozsohy prohlídky	6/1/3 Převodový olej: DSG, ATF
6/1/3 Použití motorového oleje Longlife	6/1/3 Spínka Handex: olej
6/1/3 Kontrola koroze a těsnosti systému zertního plynu	6/1/3 Křivový běhový řemen
6/1/3 Kontrola nastavení světlometů	6/1/3 Vložka vložkového filtru
6/1/3 Doporučení k opravě	6/1/3 Láhve s opevňujícím mýdlem na pneu (mátlý těsnění prosládek)
6/1/3 Plnění záznamníka	6/1/3 Vložka prachového a pylového filtru
6/1/3 (toto je nutné zaznamenat do záznamníka)	6/1/3 Ouzbený řemen
6/1/3 Servis provedl dne: 7.5.25	6/1/3 Zapalovací svíčky
6/1/3 Stav km: 97 123	6/1/3 Závazky mobility:
6/1/3 Číslo faktury:	6/1/3
6/1/3 Servis provedl:	

CITROËN

COLOR CARS DRÁSOV, s.r.o.
Drásov 25, 261 01 Příbram
tel: +420 317 838 26, TEL: 318 690 132

Plnění termínů servisu

Wšení prohlídka

odkaz ukazatele servisních intervalů

datum: 7.5.26

stav km: 66623

Dodatečné práce

dne (datum):

nebo

při (stav km):

Dokumentace kontroly karoserie

Obr. 3 Schematické zobrazení. Plati pro všechna vozidla a formy karoserie.

Váš odborný servis označil poškozené části v obr. 3 těmito symboly:

● Poškození □ Vyhoření/děrkování □ Koroze △ Úder kamery

Zjištěn nedostatek? Ano ☐ Ne ☐

Popis nedostatků:

Razítko odborného servisu